

COMUNE DI FORCE

P.zza V.Emanuele II cap 63086 Provincia di Ascoli Piceno
Tel. 0736.373132 Fax 0736.373120 e.mail: segreteria@comune.force.ap.it

Prot. n. 4660.....

li 10.3 AGO, 2017

Reg. Ord. n. 251 /2017

OGGETTO: SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016- Ordinanza inagibilità totale (E) e di interdizione all'uso di edificio sito in Force, Piazza Vittorio Emanuele II, di proprietà della Parrocchia S. Apostolo con sede in Force.

Il Sindaco

VISTO l'evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti che ha interessato l'intero territorio comunale ed ancora in atto;

PRESO ATTO degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;

TENUTO conto dei disposti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le seguenti Ordinanze n.388 del 26/08/2016; n. 389 del 26/08/2016; n. 391 del 01/09/2016; n. 392 del 06/09/2016; n. 393 del 13/09/2016; n. 394 del 19/09/2016; n. 396 del 23/09/2016; n. 399 del 10/10/2016; n. 400 del 31/10/2016; n. 405 del 10/11/2016; n. 406 del 12/11/2016; n. 408 del 15/11/2016; n. 414 del 19/11/2016; n. 415 del 21/11/2016; n. 418 del 29/11/2016; n. 422 del 16/12/2016; n. 427 del 20/12/2016; n. 431 del 11/01/2017; n. 436 del 22/01/2017; n. 437 del 16/02/2017; n. 438 del 16/02/2017; n. 444 del 04/04/2017.

TENUTO conto dei disposti del Commissario Straordinario Errani con le seguenti ordinanze: n. 20 del 07/04/2017, n. 19 del 07/04/2017, n. 13 del 10/01/2016, n. 12 del 09/01/2016; n. 10 del 19 dicembre 2016; n.8 del 14/12/2016; n. 7 del 14 dicembre 2016; n. 4 del 17/11/2016; n.3 del 15/11/2016, n.28 del 09/06/2017.

VISTO il Decreto Legge del 17/10/2016 n.189 convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016 n. 229 (G.U. n.294 del 17/12/2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016;

VISTO altresì il Decreto Legge del 09/02/2017 n.8 come convertito con modificazioni dalla legge 07/04/2017 n. 45 (G.U: 10/04/2017, n. 84) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata in data 13/10/2016 ed acquisita al Prot.n. 5559 del 13/10/2016, dal Sig. Don Luca Rammella nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/03/1976 e residente in Force (AP) in Piazza Umberto I° n.2, in qualità di Parroco della Parrocchia San Paolo Apostolo in Force, comprendente la Chiesa di S.Paolo Apostolo in Force, per la verifica dei danni arrecati all'edificio "Collegiata di San Paolo" identificato al NCEU al foglio n.20 mappale 124.

VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 04/05/2017, giusta scheda ID 142609 modello GE1 e GP1, squadra n. P1848, scheda AeDES n. 003, aggr.480 00, n. edificio 001, dalla quale si evince che l'edificio sito in Force, in Piazza Vittorio Emanuele II identificato al foglio n. 15 mappale n.124, risulta (E-F) **"INAGIBILE – INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO"** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 **"L'edificio che già aveva subito danni durante il terremoto del '97 è stato messo in sicurezza ed impedito l'accesso. Il nuovo terremoto ha ulteriormente aggravato il quadro fessurativo. La chiesa inagibile potrebbero causare danni alle vie interne e d'accesso"** e riportati nella scheda AeDES - sezione 9 – Altre osservazioni **"L'edificio già aveva subito danni durante il terremoto del '97 è stato messo in sicurezza ed impedito l'accesso. Il nuovo terremoto ha ulteriormente aggravato il quadro fessurativo. La chiesa inagibile potrebbe causare danni alle vie interne all'accesso alla collegiata"**.

VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 04/05/2017, giusta scheda ID 142614 modello GE1 e GP1, squadra n. P1848, scheda AeDES n. 004, aggr.483 00, n. edificio 002, dalla quale si evince che l'edificio sito in Force, in Piazza Vittorio Emanuele II identificato al foglio n. 15 mappale n.124, risulta (E-F) **"INAGIBILE – INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO"** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 ***"L'edificio già danneggiato dal terremoto del '97 ha subito un aggravamento dall'ultimo terremoto. Subisce il pericolo esterno e sull'edificio e sulle vie di fuga e d'accesso dalla chiesa"*** e riportati nella scheda AeDES - sezione 9 – Altre osservazioni ***"L'edificio è quasi del tutto crollato (la copertura del tutto) ed è messo in sicurezza già dal terremoto del '97. La chiesa causa pericolo esterno sia sulle vie d'accesso che sull'edificio stesso. L'accesso è già vietato"***.

VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 04/05/2017, giusta scheda ID 142620 modello GE1 e GP1, squadra n. P1848, scheda AeDES n. 005, aggr.483 00, n. edificio 003, dalla quale si evince che l'edificio sito in Force, in Piazza Vittorio Emanuele II identificato al foglio n. 15 mappale n.124, risulta (E-F) **"INAGIBILE – INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO"** con indicato i seguenti provvedimenti di pronto intervento *sezione 9 – Altre osservazioni* ***"L'edificio già danneggiato dal terremoto del '97 già messo in sicurezza ha subito un aggravamento dall'ultimo terremoto. Subisce il pericolo esterno e sull'edificio e sulle vie di fuga e d'accesso dalla chiesa"***.

VISTA la scheda di valutazione GTS All. C, per la messa in sicurezza temporanea post sisma dei manufatti edilizi CCR n. 371 incarico n.6 dell'15/10/2016 Scheda n.2 del 17/02/2016, dal quale si evince la seguente nota: ***"L'edificio presenta una preesistente messa in sicurezza con tirantature metalliche e puntelli, la canonica priva di copertura presenta crolli dal muro perimetrale prospiciente un passaggio pedonale che va dalla via S. Francesco a via Cecco d'Ascoli, il passaggio risulta chiuso in attesa del consolidamento definitivo, per evitare l'ulteriore degrado delle murature è necessario posizionare una copertura provvisoria"***;

CONSIDERATI l'intensità dello sciame sismico verificatosi, la frequenza temporale dello scosse ed il rischio concreto di nuovi eventi sismici;

CONSIDERATO che il fabbricato costituisce fonte di rischio crollo su vie pubbliche;

ACCERTATO che l'immobile sito in Force in Piazza Vittorio Emanuele II e Via San Francesco, ricadente all'interno del foglio n.20, mappale 124 risulta di proprietà di:

- **PARROCCHIA S. APOSTOLO** con sede in Force;

DATO ATTO che l'immobile è da considerarsi inagibile per le ragioni sopra esposte;

CONSIDERATO che in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità deve essere interdetto l'accesso e l'uso dell'immobile;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

DICHIARA

Per i motivi in premessa esposti e che si intendono richiamati, l'edificio in questione sito in Force in Piazza Vittorio Emanuele II e Via San Francesco, ricadente all'interno del foglio n.20, mappale 124, risulta (E-F) **"INAGIBILE – INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO"** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti:

giusta scheda modello GP1 scheda 003 ID 142609 ***"L'edificio che già aveva subito danni durante il terremoto del '97 è stato messo in sicurezza ed impedito l'accesso. Il nuovo terremoto ha ulteriormente aggravato il quadro fessurativo. La chiesa inagibile potrebbero causare danni alle vie interne e d'accesso"*** e riportati nella scheda AeDES 003 ID 142609 sezione 9 ***"L'edificio già aveva subito danni durante il terremoto del '97 è stato messo in sicurezza ed impedito l'accesso. Il nuovo terremoto ha ulteriormente aggravato il quadro fessurativo. La chiesa inagibile potrebbe causare danni alle vie interne all'accesso alla collegiata"***;

giusta scheda modello GP1 scheda 004 ID 142614 ***"L'edificio già danneggiato dal terremoto del '97 ha subito un aggravamento dall'ultimo terremoto. Subisce il pericolo esterno e sull'edificio e sulle vie di fuga e d'accesso dalla chiesa"*** e riportati nella scheda AeDES 004 ID 142614 sezione 9 ***"L'edificio è quasi del tutto crollato (la copertura del tutto) ed è messo in***

sicurezza già dal terremoto del '97. La chiesa causa pericolo esterno sia sulle vie d'accesso che sull'edificio stesso. L'accesso è già vietato";

scheda AeDES 004 ID 142620 sezione 9 "L'edificio già danneggiato dal terremoto del '97 già messo in sicurezza ha subito un aggravamento dall'ultimo terremoto. Subisce il pericolo esterno e sull'edificio e sulle vie di fuga e d'accesso dalla chiesa".

Di proprietà di:

- **PARROCCHIA S. APOSTOLO** con sede in Force;

ORDINA

Per i motivi in premessa e che si intendono richiamati alla **PARROCCHIA DI S. PAOLO APOSTOLO** con sede in Force, nella persona di **Don Luca Rammella** nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/03/1976 in qualità di Parroco nominato dal vescovo della diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto in data 23/08/2015, fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza,

fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza,

- ✓ di interdire l'accesso e l'uso dell'immobile sito in Force, Piazza Vittoria Emanuele II e Via San Francesco, ricadente all' interno del foglio n.20, mappale 124;
- ✓ di provvedere agli interventi urgenti messa in sicurezza delle pareti del fabbricato che si affacciano su pubbliche vie *"L'edificio che già aveva subito danni durante il terremoto del 97 è stato messo in sicurezza ed impedito l'accesso. Il nuovo terremoto ha ulteriormente aggravato il quadro fessurativo. La chiesa inagibile potrebbero causare danni alle vie interne e d'accesso"* così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 20.10.2016 squadra n. P986 scheda 003 ID 142609;
- ✓ di provvedere agli interventi urgenti di messa in sicurezza delle pareti del fabbricato che si affacciano su vie pubbliche *"L'edificio già danneggiato dal terremoto del 97' ha subito un aggravamento dall'ultimo terremoto. Subisce il pericolo esterno e sull'edificio e sulle vie di fuga e d'accesso dalla chiesa"* così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 20.10.2016 squadra n. P986 scheda 004 ID 142614;
- ✓ il divieto di utilizzo anche occasionale dell'immobile ai proprietari e a chi, a qualunque titolo li occupi, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;
- ✓ che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata a:

- **PARROCCHIA DI S. PAOLO APOSTOLO** con sede in Force, nella persona di **Don Luca Rammella** nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/03/1976 in qualità di Parroco nominato dal vescovo della diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto in data 23/08/2015;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e inviato per i provvedimenti di competenza:

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Regione Marche Settore Protezione Civile e Sicurezza Locale
- Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e Protezione Civile

- Amministrazione Provinciale Settore Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti –Energia Acque
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
- Carabinieri Force

CON AVVERTIMENTO

Che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale e amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione.

Il Sindaco
(Augusto Curti)

