

COMUNE DI FORCE

P.zza V.Emanuele II cap 63086 Provincia di Ascoli Piceno
Tel. 0736.373132 Fax 0736.373120 e.mail: segreteria@comune.force.ap.it

Prot. n. 304

li 30 MAG. 2017

Reg. Ord. n. 133 /2017

OGGETTO : SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016 – Ordinanza per edificio Agibile con Provvedimenti, DESTINATO ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI (Chiesa di San Francesco), sito in Force, Piazza Umberto I°, di proprietà della Parrocchia di San Paolo Apostolo, con sede in Force – ESITO SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE.

IL SINDACO

VISTO l'evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti che ha interessato l'intero territorio comunale ed ancora in atto;

PRESO ATTO degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;

TENUTO conto dei disposti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le seguenti Ordinanze n.388 del 26/08/2016; n. 389 del 26/08/2016; n. 391 del 01/09/2016; n. 392 del 06/09/2016; n. 393 del 13/09/2016; n. 394 del 19/09/2016; n. 396 del 23/09/2016; n. 399 del 10/10/2016; n. 400 del 31/10/2016; n. 405 del 11/11/2016; n. 406 del 12/11/2016; n. 408 del 15/11/2016; n. 414 del 19/11/2016; n. 415 del 15/11/2016; n. 418 del 29/11/2016; n. 422 del 16/12/2016; n.431 del 11/01/2017, n. 436 del 22/01/2017, n. 437 del 16/02/2017, 438 del 16/02/2017, 444 del 04/04/2017;

TENUTO conto dei disposti del Commissario Straordinario Errani con le seguenti ordinanze: n.3 del 15/11/2016; n.4 del 17/11/2016; n.7 del 14/12/2016; n.8 del 14/12/2016; n. 10 del 19/12/2016; n. 12 del 09/01/2017; n. 13 del 09/01/2017; n. 19 del 07/04/2017; n. 20 del 07/04/2017, n.21 del 02/05/2017; n.22 del 04/05/2017; n.23 del 05/05/2017; n.24 del 15/05/2017.

VISTO il Decreto Legge del 17/10/2016 n.189 convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016 n. 229 (G.U. n.294 del 17/12/2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016;

VISTO altresì il Decreto Legge del 09/02/2017 n.8 come convertito con modificazioni dalla legge 07/04/2017 n. 45 (G.U. 10/04/2017, n. 84) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata in data 24/08/2016 ed acquista al Prot.n. 4319 del 30/08/2016, dal Sig. Don Luca Rammella nato a San Benedetto del Tronto il 05/03/1976 e residente a Force, in Piazza Umberto I° n.2, per la verifica dei danni arrecati alla chiesa di San Francesco sita in Force, Piazza Umberto I°;

VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici della SABAP e UNICAM - RELUIS in data 21/12/2016, giusta scheda Modello A-DC n.005, dalla quale si evince che, per l'immobile destinato a chiesa, sito in Force, all' interno del centro storico p.zza Umberto I° n.2, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale B risulta una valutazione - A18 **"AGIBILE CON PROVVEDIMENTI"** - **"- continatura archi navata di sinistra; - ripristino parte sommitale interna della facciata; - rete sopra l' aula e rimozione frammenti delle volte centrali; - inagibile navata sinistra"** e con indicato i seguenti provvedimenti di P.I. suggeriti (A20): **3) Puntellamenti – 4) Rimozione delle macerie;**

VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici della SABAP e UNICAM - RELUIS in data 08/03/2017, giusta scheda Modello A-DC n.01, dalla quale si evince che, per l'immobile destinato a chiesa e canonica, sito in Force, p.zza Umberto I° n.2, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale B risulta una valutazione - A18 **"AGIBILE CON PROVVEDIMENTI"** - **"- cerchiatura esterna provvisoria navata sx; - rimozione intonaci distaccati navata laterale e ripristino attacco facciata"**;

VISTA la scheda di valutazione GTS All. C, per la messa in sicurezza temporanea post sisma dei manufatti edilizi Scheda n.3 del 18/11/2016, dal quale si evince la seguente nota: *“per quanto è stato possibile visionare, la chiesa presenta lesioni importanti sulle navate laterali, coinvolgendo parzialmente la struttura. Le lesioni non sembrano indurre un rischio di crollo della chiesa (o di parte di essa) sulla pubblica via, anche perché all’ esterno non si evidenziano lesioni o anomalie sulla struttura portante o sulle pareti di tamponatura.”*;

VISTA la scheda di valutazione GTS All. C, per la messa in sicurezza temporanea post sisma dei manufatti edilizi, CCR 372, Scheda n.4 del 09/12/2016, dal quale si evince la seguente nota: *“Non si rileva pericolosità esterna per la pubblica incolumità. Internamente si presenta un quadro fessurativo importante sulla navata sx che dovrà essere oggetto di valutazione da parte di tecnico strutturista per i provvedimenti che ne permettano la riapertura. Si allega verbale scheda GTS Mibact.”*;

CONSIDERATI l'intensità dello sciame sismico verificatosi, la frequenza temporale dello scosse ed il rischio concreto di nuovi eventi sismici;

ACCERTATO che l'immobile risulta di proprietà della:

- **PARROCCHIA DI S.APOSTOLO** con sede in Force

PRESO ATTO della Nomina prot. 46/2015 a firma del Vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone, dalla quale si evince che **Don Luca Rammella** nato a San Benedetto del Tronto il 05/03/1976 e residente a Force, in Piazza Umberto I° n.2, è stato nominato Parroco della Parrocchia di S. Paolo Apostolo, con tutti i diritti e i doveri connessi a questo ufficio, in data 23/08/2015;

DATO ATTO che l'immobile è da considerarsi agibile con provvedimenti per le ragioni sopra esposte;

CONSIDERATO che in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità deve essere interdetto l'accesso e l'uso dell'immobile;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

DICHIARA

per i motivi in premessa esposti e che si intendono richiamati, l'edificio in questione sito in Force, p.zza Umberto I° n.2, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale B, sub 1-2 risulta una valutazione - A18 **“AGIBILE CON PROVVEDIMENTI”** - **“- cerchiatura esterna provvisoria navata sx; - rimozione intonaci distaccati navata laterale e ripristino attacco facciata”**;

VISTA la scheda di valutazione GTS All. C, per la messa in sicurezza temporanea post sisma dei manufatti edilizi, CCR 372, Scheda n.4 del 09/12/2016, dal quale si evince la seguente nota: *“Non si rileva pericolosità esterna per la pubblica incolumità. Internamente si presenta un quadro fessurativo importante sulla navata sx che dovrà essere oggetto di valutazione da parte di tecnico strutturista per i provvedimenti che ne permettano la riapertura. Si allega verbale scheda GTS Mibact.”*;

ORDINA

per i motivi in premessa e che si intendono richiamati alla **PARROCCHIA DI S.APOSTOLO** con sede in Force, nella persona di **Don Luca Rammella** nato a San Benedetto del Tronto il 05/03/1976 e residente a Force, in Piazza Umberto I° n.2, fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza,

- ✓ di interdire l'accesso e l'uso dell'edificio in questione sito in Force, p.zza Umberto I° n.2, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale B sub.1-2;
- ✓ di provvedere agli interventi urgenti di **“- cerchiatura esterna provvisoria navata sx; - rimozione intonaci distaccati navata laterale e ripristino attacco facciata”**;
- ✓ di provvedere a quanto riportato nella scheda di valutazione GTS All. C, per la messa in sicurezza temporanea post sisma dei manufatti edilizi CCR n. 372 Scheda n.4 del 09/12/2016, sopra indicato;

- ✓ il divieto di utilizzo anche occasionale dell'immobile ai proprietari e a chi, a qualunque titolo li occupi, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;
- ✓ che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato agibile con provvedimenti; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata alla:

- **PARROCCHIA DI S.PAOLO APOSTOLO** con sede in Force nella persona di **Don Luca Rammella** nato a San Benedetto del Tronto il 05/03/1976 e residente a Force, in Piazza Umberto I° n.2;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e inviato per i provvedimenti di competenza:

- Al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche;
(mail dannissima-2016@beniculturali.it) - (pec: sr-mar.uccr@beniculturali.it);
- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Regione Marche Settore Protezione Civile e Sicurezza Locale;
- Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e Protezione Civile;
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco;
- Carabinieri Force;

CON AVVERTIMENTO

Che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale e amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione.



Il Sindaco
(Augusto Curti)