

# COMUNE DI FORCE

P.zza V.Emanuele II cap 63086 Provincia di Ascoli Piceno  
Tel. 0736.373132 Fax 0736.373120 e.mail: segreteria@comune.force.ap.it

Prot. n. 4639

li 03 AGO, 2017

Reg. Ord. n. 250 /2017

**OGGETTO : SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016 - Ordinanza di inagibilità edificio DESTINATO ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI (CHIESA DI S. PAOLO APOSTOLO), sito in Force, Piazza Vittorio II°, di proprietà della Parrocchia di S. Paolo Apostolo, con sede in Force – ESITO SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE.**

## IL SINDACO

**VISTO** l'evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti che ha interessato l'intero territorio comunale ed ancora in atto;

**PRESO ATTO** degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;

**TENUTO** conto dei disposti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le seguenti Ordinanze n.388 del 26/08/2016; n. 389 del 26/08/2016; n. 391 del 01/09/2016; n. 392 del 06/09/2016; n. 393 del 13/09/2016; n. 394 del 19/09/2016; n. 396 del 23/09/2016; n. 399 del 10/10/2016; n. 400 del 31/10/2016; n. 405 del 11/11/2016; n. 406 del 12/11/2016; n. 408 del 15/11/2016; n. 414 del 19/11/2016; n. 415 del 15/11/2016; n. 418 del 29/11/2016; n. 422 del 16/12/2016; n.431 del 11/01/2017, n. 436 del 22/01/2017, n. 437 del 16/02/2017, 438 del 16/02/2017, 444 del 04/04/2017;

**TENUTO** conto dei disposti del Commissario Straordinario Errani con le seguenti ordinanze: n.3 del 15/11/2016; n.4 del 17/11/2016; n.7 del 14 dicembre 2016; n.8 del 14/12/2016; n. 10 del 19 dicembre 2016; n. 12 del 09/01/2017; n. 13 del 09/01/2017; n. 19 del 07/04/2017; n. 20 del 07/04/2017, n.23 del 05/05/2017, n.32 del 21/06/2017;

**VISTO** il Decreto Legge del 17/10/2016 n.189 (G.U. n.244 del 18/10/2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016;

**VISTO** altresì il Decreto Legge del 11/11/2016 n.205 (G.U. n.264 del 11/11/2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

**VISTA** la Legge di conversione del 15/12/2016 n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016." G.U. n. 294 del 17/12/2016;

**VISTA** la richiesta di sopralluogo inoltrata in data 24/08/2016 ed acquista al Prot.n. 4320 del 30/08/2016, dal Sig. Don Luca Rammella nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/03/1976 e residente in Force (AP) in Piazza Umberto I° n.2, in qualità di Parroco della Parrocchia San Paolo Apostolo in Force, comprendente la Chiesa di S.Paolo Apostolo in Force, per la verifica dei danni arrecati alla chiesa medesima sita in Force, Piazza Vittorio Emanuele II°, identificata al NCEU al foglio n.20 mappale C;

**VISTO** il sopralluogo effettuato dai tecnici del MIBACT e UNICAM - RELUIS Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali in data 21/02/2017, giusta scheda Modello A-DC n. progressivo 007, dalla quale si evince che, per l'immobile destinato a chiesa, sito in Force, Piazza Vittorio Emanuele II, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale C risulta una valutazione - A18 "INAGIBILE" "il pericolo più imminente è legato alla parete laterale della collegiata adiacente il quale risulta senza copertura e fortemente spanciato verso l'esterno. Tale parete è ancorato con tiranti alla parete laterale della chiesa provocandone il potenziale ribaltamento che è già evidente, seppur limitato dalle lesioni longitudinali sulle volte e da altre fessurazioni si raccomanda un intervento rapido" e con indicato i seguenti provvedimenti di P.I. suggeriti: 3) Puntellamenti – 6) Consolidamenti localizzati – 8) Ripristino smaltimento delle acque meteoriche; A21 Danni all'apparato decorativo e alle opere d'arte:

A21.1 Descrizione apparato decorativo o opera d'arte: **“Unica navata sx dell’altare - edicola architettonica – 2° altare sx – pulpito affrescati paretali sotto la volta a crociera centrale – “archi volta” dipinto (arco trionfale) – abside dipinto”**;

A21.2 Descrizione danno: **“1° altare e 2° altare distacchi alla base delle colonne del piano degli altri altari a sx. 1° altare a dx lesioni in alto degli elementi decorativi plastici con notevoli distacchi. Notevoli lesioni con distacchi alla pittura murale nell’abside e sulle pareti in fondo alla navata;**

A21.3 Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili: **“Vetrina incoerente a dx – ci sono conservati i reperti della chiesa di S. Taddeo, colonna, capitello, acquasantiera.**

**CONSIDERATI** l'intensità dello sciame sismico verificatosi, la frequenza temporale dello scosse ed il rischio concreto di nuovi eventi sismici;

**ACCERTATO** che l'immobile risulta di proprietà della:

- **PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO** con sede in Force;

**PRESO ATTO** della Nomina prot. 46/2015 a firma del Vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto, Carlo Bresciani, dalla quale si evince che **Don Luca Rammella** nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/03/1976 è stato nominato Parroco della Parrocchia di San Paolo Apostolo, con tutti i diritti e i doveri connessi a questo ufficio, in data 23/08/2015;

**DATO ATTO** che l'immobile è da considerarsi inagibile per le ragioni sopra esposte;

**CONSIDERATO** che in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità deve essere interdetto l'accesso e l'uso dell'immobile;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art. 650 del Codice Penale;

### **DICHIARA**

per i motivi in premessa esposti e che si intendono richiamati, l'edificio in questione sito in Force, Piazza Vittorio Emanuele II, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale C, risulta una valutazione **A18 “INAGIBILE” “il pericolo più imminente è legato alla parete laterale della collegiata adiacente il quale risulta senza copertura e fortemente spanciato verso l'esterno. Tale parete è ancorato con tiranti alla parete laterale della chiesa provocandone il potenziale ribaltamento che è già evidente, seppur limitato dalle lesioni longitudinali sulle volte e da altre fessurazioni si raccomanda un intervento rapido”** e con indicato i seguenti provvedimenti di P.I. suggeriti: **3) Puntellamenti – 6) Consolidamenti localizzati – 8) Ripristino smaltimento delle acque meteoriche;** A21 Danni all'apparato decorativo e alle opere d'arte:

A21.1 Descrizione apparato decorativo o opera d'arte: **“Unica navata sx dell’altare - edicola architettonica – 2° altare sx – pulpito affrescati paretali sotto la volta a crociera centrale – “archi volta” dipinto (arco trionfale) – abside dipinto”**;

A21.2 Descrizione danno: **“1° altare e 2° altare distacchi alla base delle colonne del piano degli altri altari a sx. 1° altare a dx lesioni in alto degli elementi decorativi plastici con notevoli distacchi. Notevoli lesioni con distacchi alla pittura murale nell’abside e sulle pareti in fondo alla navata;**

A21.3 Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili: **“Vetrina incoerente a dx – ci sono conservati i reperti della chiesa di S. Taddeo, colonna, capitello, acquasantiera.**

### **ORDINA**

per i motivi in premessa e che si intendono richiamati alla **PARROCCHIA DI S. PAOLO APOSTOLO** con sede in Force, nella persona di **Don Luca Rammella** nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/03/1976 in qualità di Parroco nominato dal vescovo della diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto in data 23/08/2015, fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza,

- ✓ di interdire l'accesso e l'uso dell'edificio in questione sito in Force, Piazza Vittorio Emanuele II, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale C;
- ✓ di provvedere agli interventi suggeriti **“il pericolo più imminente è legato alla parete laterale della collegiata adiacente il quale risulta senza copertura e fortemente spanciato verso l'esterno. Tale parete è ancorato con tiranti alla parete laterale della chiesa provocandone il potenziale ribaltamento che è già evidente, seppur limitato dalle lesioni longitudinali sulle volte e da altre fessurazioni si raccomanda un intervento rapido”** e con indicato i seguenti provvedimenti di P.I. suggeriti: **3) Puntellamenti – 6) Consolidamenti localizzati – 8) Ripristino smaltimento delle acque meteoriche;**
- ✓ il divieto di utilizzo anche occasionale dell'immobile ai proprietari e a chi, a qualunque titolo li occupi, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;
- ✓ che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata alla:

- **PARROCCHIA DI S. PAOLO APOSTOLO** con sede in Force, nella persona di **Don Luca Rammella** nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/03/1976 in qualità di Parroco nominato dal vescovo della diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto in data 23/08/2015;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e inviato per i provvedimenti di competenza:

- Al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche;  
(mail [dannissima-2016@beniculturali.it](mailto:dannissima-2016@beniculturali.it)) - (pec: [sr-mar.uccr@beniculturali.it](mailto:sr-mar.uccr@beniculturali.it));
- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Regione Marche Settore Protezione Civile e Sicurezza Locale;
- Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e Protezione Civile;
- Amministrazione Provinciale Settore Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti –Energia Acque
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco;
- Carabinieri Force;

### CON AVVERTIMENTO

Che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale e amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione.

*Il Sindaco*  
*(Augusto Curti)*

