

COMUNE DI FORCE

P.zza V.Emanuele II cap 63086 Provincia di Ascoli Piceno
Tel. 0736.373132 Fax 0736.373120 e.mail: segreteria@comune.force.ap.it

Prot. n. 4175.....

li 24 LUG, 2017

Reg. Ord. n. 232 /2017

OGGETTO: SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016- Ordinanza inagibilità totale (E) e di interdizione all'uso di edifici siti in Force, C. da Vallegrascia, di proprietà della Sig.ra Massi Maria Palmira. Esito scheda AEDES.

Il Sindaco

VISTO l'evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti che ha interessato l'intero territorio comunale ed ancora in atto;

PRESO ATTO degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;

TENUTO conto dei disposti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le seguenti Ordinanze n.388 del 26/08/2016; n. 389 del 26/08/2016; n. 391 del 01/09/2016; n. 392 del 06/09/2016; n. 393 del 13/09/2016; n. 394 del 19/09/2016; n. 396 del 23/09/2016; n. 399 del 10/10/2016; n. 400 del 31/10/2016; n. 405 del 10/11/2016; n. 406 del 12/11/2016; n. 408 del 15/11/2016; n. 414 del 19/11/2016; n. 415 del 21/11/2016; n. 418 del 29/11/2016; n. 422 del 16/12/2016; n. 427 del 20/12/2016; n. 431 del 11/01/2017; n. 436 del 22/01/2017; n. 437 del 16/02/2017; n. 438 del 16/02/2017; n. 444 del 04/04/2017.

TENUTO conto dei disposti del Commissario Straordinario Errani con le seguenti ordinanze: n. 20 del 07/04/2017, n. 19 del 07/04/2017, n. 13 del 10/01/2016, n. 12 del 09/01/2016; n. 10 del 19 dicembre 2016; n.8 del 14/12/2016; n. 7 del 14 dicembre 2016; n. 4 del 17/11/2016; n.3 del 15/11/2016.

VISTO il Decreto Legge del 17/10/2016 n.189 convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016 n. 229 (G.U. n.294 del 17/12/2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016;

VISTO altresì il Decreto Legge del 09/02/2017 n.8 come convertito con modificazioni dalla legge 07/04/2017 n. 45 (G.U. 10/04/2017, n. 84) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata in data 17.10.2016 ed acquisita al Prot.5664 del 17.10.2016, dalla Sig.ra Massi Maria Palmira nata in Argentina il 12.08.1956 e residente in Argentina, per la verifica dei danni arrecati all'edificio sito in Force, C. da Vallegrascia n.13, identificato al NCEU al foglio n.6 mappale n.211;

VISTI i sopralluoghi effettuati dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C):

- in data 21/10/2016, giusta scheda modello GE1 e GP1, squadra n. P986, scheda AeDES n. 008, aggr.0056700, dalla quale si evince che l'edificio sito in Force, C. da Vallegrascia identificato al foglio n.6 mappale n.211, risulta (E) "INAGIBILE" con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 "Manufatto inagibile destinato a pollaio transennare tutto il perimetro".
- in data 21/10/2016, giusta scheda modello GE1 e GP1, squadra n. P986, scheda AeDES n. 009, aggr.0056700, dalla quale si evince che l'edificio sito in Force, C. da Vallegrascia identificato al foglio n.6 mappale n.211, risulta (E) "INAGIBILE" con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 "Manufatto inagibile destinato a WC transennare tutto il perimetro".
- in data 21/10/2016, giusta scheda modello GE1 e GP1, squadra n. P986, scheda AeDES n. 007, aggr.0056700, dalla quale si evince che l'edificio sito in Force, C. da Vallegrascia identificato al foglio n.6 mappale n.211, risulta (E) "INAGIBILE" con

indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 ***“Manufatto inagibile destinato a deposito transennare tutto il perimetro”***.

- in data 21/10/2016, giusta scheda modello GE1 e GP1, squadra n. P986, scheda AeDES n. 002, aggr.0056700, dalla quale si evince che l'edificio sito in Force, C. da Vallegrascia identificato al foglio n.6 mappale n.211, risulta (E) ***“INAGIBILE”*** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 ***“Manufatto inagibile destinato a fienile transennare tutto il perimetro”*** e riportati nella scheda AeDES sez.9 ***“La descrizione del danno e i provvedimenti indicati riguardano l'edificio 00567 fienile, che deve essere transennato su tutto il perimetro”***.

CONSIDERATI l'intensità dello sciame sismico verificatosi, la frequenza temporale dello scosse ed il rischio concreto di nuovi eventi sismici;

ACCERTATO che gli immobili siti a Force in C. da Vallegrascia, non riportati in mappa ma indicati ricadenti all'interno del foglio n.6, mappale 211 di proprietà della Sig.ra:

- **MASSI MARIA PALMIRA** nata in Argentina il 12.08.1956 e residente a Alem. 1710. 8332 General Rocca. (RN) Argentina, Codice Fiscale MSSMPL56M52Z600G;

DATO ATTO che gli immobili sono da considerarsi inagibili per le ragioni sopra esposte;

CONSIDERATO che in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità deve essere interdetto l'accesso e l'uso degli stessi;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

DICHIARA

Per i motivi in premessa esposti e che si intendono richiamati, gli edifici in questione siti in Force, C. da Vallegrascia non riportati in mappa ma indicati ricadenti all'interno del foglio n.6 mappale 211, risulta:

- scheda AeDES n. 008, aggr.0056700, risulta (E) ***“INAGIBILE”*** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 ***“Manufatto inagibile destinato a pollaio transennare tutto il perimetro”***.
- scheda AeDES n. 009, aggr.0056700, risulta (E) ***“INAGIBILE”*** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 ***“Manufatto inagibile destinato a WC transennare tutto il perimetro”***.
- scheda AeDES n. 007, aggr.0056700, risulta (E) ***“INAGIBILE”*** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 ***“Manufatto inagibile destinato a deposito transennare tutto il perimetro”***.
- scheda AeDES n. 002, aggr.0056700, risulta (E) ***“INAGIBILE”*** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 ***“Manufatto inagibile destinato a fienile transennare tutto il perimetro”*** e riportati nella scheda AeDES sez.9 ***“La descrizione del danno e i provvedimenti indicati riguardano l'edificio 00567 fienile, che deve essere transennato su tutto il perimetro”***.

di proprietà della Sig.ra:

- **MASSI MARIA PALMIRA** nata in Argentina il 12.08.1956 e residente a Alem. 1710. 8332 General Rocca. (RN) Argentina, Codice Fiscale MSSMPL56M52Z600G;



ORDINA

Per i motivi in premessa e che si intendono richiamati alla Sig.ra:

- **MASSI MARIA PALMIRA** nata in Argentina il 12.08.1956 e residente a Alem. 1710. 8332 General Rocca. (RN) Argentina, Codice Fiscale MSSMPL56M52Z600G;

fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza,

- ✓ di interdire l'accesso e l'uso degli immobili sito in Force, C. da Valleggrascia, non riportati in mappa ma indicati ricadenti all' interno del foglio n.6 mappale 211, ad uso depositi meglio identificati nelle schede AeDES allegate;
- ✓ di provvedere agli interventi urgenti di ***“Manufatto inagibile destinato a pollaio transennare tutto il perimetro”*** così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 21.10.2016 squadra n. P986;
- ✓ di provvedere agli interventi urgenti di ***“Manufatto inagibile destinato a WC transennare tutto il perimetro”*** così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 21.10.2016 squadra n. P986;
- ✓ di provvedere agli interventi urgenti di ***“Manufatto inagibile destinato a deposito transennare tutto il perimetro”*** così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 21.10.2016 squadra n. P986;
- ✓ di provvedere agli interventi urgenti di ***“Manufatto inagibile destinato a fienile transennare tutto il perimetro”*** così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 21.10.2016 squadra n. P986;
- ✓ il divieto di utilizzo anche occasionale degli immobili ai proprietari e a chi, a qualunque titolo li occupi, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;
- ✓ che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata alla Sig.ra:

- **MASSI MARIA PALMIRA** nata in Argentina il 12.08.1956 e residente a Alem. 1710. 8332 General Rocca. (RN) Argentina, Codice Fiscale MSSMPL56M52Z600G;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e inviato per i provvedimenti di competenza:

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Regione Marche Settore Protezione Civile e Sicurezza Locale
- Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e Protezione Civile
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
- Carabinieri Force

CON AVVERTIMENTO

Che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale e amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione.



Il Sindaco
(Augusto Curti)

