

COMUNE DI FORCE

P.zza V.Emanuele II cap 63086 Provincia di Ascoli Piceno
Tel. 0736.373132 Fax 0736.373120 e.mail: segreteria@comune.force.ap.it

Prot. n. 2053

li 18 APR. 2017

Reg. Ord. n. 64 /2017

OGGETTO : SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016 - Ordinanza di inagibilità (B) con specifico riferimento al muro di contenimento posto a ridosso del confine tra le due proprietà, site in Force, via Rossini n.13-15 , di proprietà dei Sig.ri Lupi Adriano, Caucci Emma, Paciotta Massimo, Gherardo Giuseppina.– Esito scheda AEDES.

IL SINDACO

VISTO l'evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti che ha interessato l'intero territorio comunale ed ancora in atto;

PRESO ATTO degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;

TENUTO conto dei disposti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le seguenti Ordinanze n.388 del 26/08/2016; n. 389 del 26/08/2016; n. 391 del 01/09/2016; n. 392 del 06/09/2016; n. 393 del 13/09/2016; n. 394 del 19/09/2016; n. 396 del 23/09/2016; n. 399 del 10/10/2016; n. 400 del 31/10/2016; n. 405 del 11/11/2016; n. 406 del 12/11/2016; n. 408 del 15/11/2016; n. 414 del 19/11/2016; n. 415 del 15/11/2016; n. 418 del 29/11/2016; n. 422 del 16/12/2016; 436 del 22/01/2017;

TENUTO conto dei disposti del Commissario Straordinario Errani con le seguenti ordinanze: n. 13 del 10/01/2016, n. 12 del 10/01/2016; n. 10 del 19 dicembre 2016; n.8 del 14/12/2016; n. 7 del 14 dicembre 2016; n. 4 del 17/11/2016; n.3 del 15/11/2016;

VISTO il Decreto Legge del 17/10/2016 n.189 (G.U. n.244 del 18/10/2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016;

VISTO altresì il Decreto Legge del 11/11/2016 n.205 (G.U. n.264 del 11/11/2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

VISTA la Legge di conversione del 15/12/2016 n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016." G.U. n. 294 del 17/12/2016;

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata dai Sig.ri Lupi Adriano e Paciotta Massimo in data 10/10/2016 acquisita al prot.5437 del 10/10/2016, per la verifica dei danni arrecati al manufatto non ordinario specificatamente muro di contenimento a confine tra le due proprietà site in Force, Via Rossini n.13 e n.15, identificate al NCEU al foglio n.14 mappale n.304 sub 4 e al foglio n. 14 mappale n.188 sub 2-3;

VISTI i sopralluoghi effettuati dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C):

- In data 17.10.2016, giusta schede AeDES n.001, modello GE1 squadra P272, dalla quale si evince che, per l'edificio sito in Force, Via Rossini n.15, identificato al NCEU al foglio 14 mappale n.188 sub 2-3, con specifico riferimento al muro di contenimento posto a ridosso del confine tra le due proprietà, risulta una valutazione (A) **Agibile con riportate le seguenti osservazioni giusta scheda Aedes Sez.9 "Il muro di contenimento posto a confine con la proprietà Lupi è lesionato per cui si rileva la necessità di limitare l' uso della porzione di giardino x una fascia di ml 3 da detto confine, fino a ripristino della struttura. Il danno rilevato non preclude l'accesso e l'uso dell'abitazione."**
- In data 17.10.2016, giusta scheda AeDES n.002, modello GE1 squadra P272, dalla quale si evince che, per l'edificio sito in Force, Via Rossini n.13, identificato al NCEU al

- foglio 14 mappale n.304 sub 4, con specifico riferimento al muro di contenimento posto a ridosso del confine tra le due proprietà risulta una valutazione (A) **Agibile**.
- In data 05.12.2016, giusta scheda **FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto n.007**, squadra SF437, dalla quale si evince che l'edificio sito in Force, Via Rossini, identificato al NCEU al foglio n.14 mappale n.188, risulta **sopralluogo NON eseguito per: Assenza Proprietario**.
 - In data 19.12.2016 giusta scheda AeDES n.001, modello GE1 e GP1, squadra n.1661, dalla quale si evince che, per l'edificio sito in Force, Via Rossini n.15, identificato al NCEU al foglio 14 mappale n.188 sub 2-3, con specifico riferimento al muro di contenimento posto a ridosso del confine tra le due proprietà risulta una valutazione (B) **"AGIBILE CON PROVVEDIMENTI"** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 **"- Puntellamento del muretto di contenimento che funge anche da recinzione del lotto; - Delimitazione dell' area circostante."** e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni **"- Puntellamento del muretto di contenimento che funge anche da recinzione del lotto; - Delimitazione dell' area circostante."**
 - In data 19.12.2016 giusta scheda AeDES n.002, modello GE1 e GP1, squadra n.1661, dalla quale si evince che, per l'edificio sito in Force, Via Rossini n.13, identificato al NCEU al foglio 14 mappale n.304 sub 4, con specifico riferimento al muro di contenimento posto a ridosso del confine tra le due proprietà risulta una valutazione (B) **"AGIBILE CON PROVVEDIMENTI"** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 **"- Puntellamento del muretto di contenimento che funge anche da recinzione del lotto; - Delimitazione dell' area circostante."** e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni **"- Puntellamento del muretto di contenimento che funge anche da recinzione del lotto; - Delimitazione dell' area circostante."**

CONSIDERATO l'intensità dello sciame sismico verificatosi, la frequenza temporale delle scosse ed il rischio concreto di nuovi eventi sismici;

ACCERTATO che le due unità immobiliari di seguito riportate risultano:

Foglio n° 14, mappale n°304, sub 4 ad uso abitazione, sito in Force (AP) in via Rossini n.13 di proprietà dei Sig.ri:

- **LUPI ADRIANO** nato a Comunanza il 02.12.1953 e residente a Force in via Rossini n.13, codice fiscale LPUDRN53T02C935D;
- **CAUCCI EMMA** nata a Force il 20.05.1931 ed ivi residente in via Rossini n.13, codice fiscale CCCMME31E60D691T;

Foglio n° 14, mappale n°188, sub 2-3 ad uso abitazione e garage, sito in Force (AP) in via Rossini n.15 di proprietà dei Sig.ri:

- **GHERARDO GIUSEPPINA** nata a Roma il 13.09.1946 e residente a Force in via Rossini n.15, codice fiscale GHRGPP46P53H501A;
- **PACIOTTA MASSIMO** nato a Roma il 16.01.1948 e residente a Force in via Rossini n.15, codice fiscale PCTMSM48A16H501F;

DATO ATTO che il manufatto non ordinario denominato muro di contenimento, posto a ridosso del confine delle due proprietà, è da considerarsi lesionato e quindi pericoloso;

CONSIDERATO che in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza del manufatto, le aree circostanti al manufatto muro di contenimento devono essere interdette all'uso;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

DICHIARA

Per i motivi in premessa esposti e che si intendono richiamati:

- l'edificio sito in Force, Via Rossini n.13, identificato al NCEU al foglio n.14 mappale n.304 sub 4, con specifico riferimento al muro di contenimento posto a ridosso del confine tra le due proprietà risulta una valutazione (B) **"AGIBILE CON PROVVEDIMENTI"** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 **"- Puntellamento del muretto di contenimento che funge anche da recinzione del lotto; - Delimitazione dell' area circostante."** e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni **"- Puntellamento del muretto di contenimento che funge anche da recinzione del lotto; - Delimitazione dell' area circostante."**



Di proprietà dei Sig.ri:

- **LUPI ADRIANO** nato a Comunanza il 02.12.1953 e residente a Force in via Rossini n.13, codice fiscale LPUDRN53T02C935D;

- **CAUCCI EMMA** nata a Force il 20.05.1931 ed ivi residente in via Rossini n.13, codice fiscale CCCMME31E60D691T;

l'edificio sito in Force, Via Rossini n.15, identificato al NCEU al foglio n.14 mappale n.188 sub 2-3, con specifico riferimento al muro di contenimento posto a ridosso del confine tra le due proprietà risulta una valutazione (B) "AGIBILE CON PROVVEDIMENTI" con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 "*- Puntellamento del muretto di contenimento che funge anche da recinzione del lotto; - Delimitazione dell' area circostante.*" e riportati nella scheda Aedes Sez.9 - Altre osservazioni "*- Puntellamento del muretto di contenimento che funge anche da recinzione del lotto; - Delimitazione dell' area circostante.*"

Di proprietà dei Sig.ri:

- **GHERARDO GIUSEPPINA** nata a Roma il 13.09.1946 e residente a Force in via Rossini n.15, codice fiscale GHRGPP46P53H501A;

- **PACIOTTA MASSIMO** nato a Roma il 16.01.1948 e residente a Force in via Rossini n.15, codice fiscale PCTMSM48A16H501F;

ORDINA

Per i motivi in premessa e che si intendono richiamati ai Sig.ri:

- **LUPI ADRIANO** nato a Comunanza il 02.12.1953 e residente a Force in via Rossini n.13, codice fiscale LPUDRN53T02C935D;

- **CAUCCI EMMA** nata a Force il 20.05.1931 ed ivi residente in via Rossini n.13, codice fiscale CCCMME31E60D691T;

- **GHERARDO GIUSEPPINA** nata a Roma il 13.09.1946 e residente a Force in via Rossini n.15, codice fiscale GHRGPP46P53H501A;

- **PACIOTTA MASSIMO** nato a Roma il 16.01.1948 e residente a Force in via Rossini n.15, codice fiscale PCTMSM48A16H501F;

ognuno per la propria quota di proprietà (Muro di contenimento) fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza,

- ✓ di provvedere agli interventi urgenti di "*- Puntellamento del muretto di contenimento che funge anche da recinzione del lotto; - Delimitazione dell' area circostante.*" così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 19.12.2016 squadra n.1661 e di interdire fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza l'accesso e l'uso delle aree circostanti al muro contenimento attraverso adeguata transennatura;
- ✓ il divieto di utilizzo anche occasionale delle aree circostanti al muro di contenimento ai proprietari e a chi, a qualunque titolo li occupi, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;
- ✓ che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata ai Sig.ri:

- **LUPI ADRIANO** nato a Comunanza il 02.12.1953 e residente a Force in via Rossini n.13, codice fiscale LPUDRN53T02C935D;

- **CAUCCI EMMA** nata a Force il 20.05.1931 ed ivi residente in via Rossini n.13, codice fiscale CCCMME31E60D691T;



- **GHERARDO GIUSEPPINA** nata a Roma il 13.09.1946 e residente a Force in via Rossini n.15, codice fiscale GHRGPP46P53H501A;

- **PACIOTTA MASSIMO** nato a Roma il 16.01.1948 e residente a Force in via Rossini n.15, codice fiscale PCTMSM48A16H501F;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e inviato per i provvedimenti di competenza:

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Regione Marche Settore Protezione Civile e Sicurezza Locale
- Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e Protezione Civile
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
- Carabinieri Force
- SOI Ascoli Piceno
- SOUP Ancona

CON AVVERTIMENTO

Che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale e amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione.

