

CITTA' DI CAMERINO MC
N° 16337
23 GIU. 2017
CAT. CLAS. FASC.

I sottoscritti:

- OLIVIERI ENRICO residente a CASTELRAIMONDO (MC) Via D. Chiesa, 34, C.F. LVRNRC51L08C251B;
- SBERNA SIMONA residente a CAMERINO (MC) Via Antinori, 11, C.F. SBRSMN73M49I56F;
- AMICI VENANZIO residente a CAMERINO (MC) Via Antinori, 11, C.F. MCAVNZ34P188474R;
- PALOMBI GIUSEPPA residente a CAMERINO (MC) Via Antinori, 11, C.F. PLMGPP35R64B474N;

nella qualità di comproprietari del fabbricato sito nel comune di Camerino (MC) in Via G. Antinori 11 e distinto catastalmente al foglio 61 part. 236 avendo avuto sopralluogo Fast con esito di NON UTILIZZABILITA e successiva Ordinanza Comunale n. 703 del 16/03/2017, con la presente

INCARICANO

l'Ing. Sauro Liberati, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A456 dal 18/06/1985 di redigere la scheda AEDES del fabbricato citato.

Camerino, li 24/04/2017

Amici Venanzio Amici Venanzio

Palombi Giuseppa Palombi Giuseppa

Olivieri Enrico Olivieri Enrico

Sberna Simona Sberna Simona

ok fare ~~ad~~ rogore finale
del ord n° 703/17
limitatamente alle parti
del PT indicate nella scheda Aedes
e distinte al fog 61, part. 236, sub 17 con

Per accettazione: Ing. Sauro Liberati

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA	
Dott. Ing. SAURO LIBERATI	
CAMERINO	
A n. 456	a civile e ambiente b industriale c dell'energia

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità		
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B	C
in presenza di provvedimenti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Edificio AGIBILE (*)	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	Edificio INAGIBILE (4)	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro in base alle norme vigenti.

Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sicurezza e visita

1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)	
3 <input type="radio"/> Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transennature e protezione passaggi
<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazioni danni leggeri alle strutture verticali portanti
<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Inno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ANNO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	<p>LA TEMPORANEA INAGIBILITA' è PARZIALE</p> <p>L'INAGIBILITA' RIGUARDA TUTTO IL CONDOMINIO AD ECCEZIONE DI UN APPARTAMENTO AL PIANO TERRACON INGRESSO INDIPENDENTE DI PROPRIETA' AMICI COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA DI FIANCO</p>		<input type="checkbox"/>

Componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firma
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
 Dott. ING. SAURO LIBERATI
 CAMERINO
 INGEGNERE E INDUSTRIALE

EDIZIONE AGIBILE