Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO dei VIGILI del FUOCO, del SOCCORSO PUBBLICO e DELLA DIFESA CIVILE COMANDO VIGILI del FUOCO di MACERATA

Da: Comando VV.F. di MACERATA	e-mail	com.macerata@cert.vigilfuoco.it
At: COMUNE DI CAMERINO	e-mail	comune.camerino.mc@legalmail.it
P.C.: U.T.G. di MACERATA	e-mail	protocollo.prefmc@pec.interno.it, protcivile.prefmc@pec.interno.it

OGGETTO: INTERVENTO PER SOPRALLUOGO NEL COMUNE DI CAMERINO IN VIA GIROLAMO DI GIOVANNI 25.

Comunicasi che personale di questo Comando è intervenuto in data 07-02-2020 alle ore 17.53 nel Comune di CAMERINO in VIA GIROLAMO DI GIOVANNI n. 25 per sopralluogo in uno stabile di due piani fuori terra in muratura mista e travature in legno già oggetto di opere per la messa in sicurezza a seguito del terremoto del 2016.

Il proprietario dell'edificio oggetto del sopralluogo è la signora Cianficconi Paola residente a Camerino in via Conti di San Maroto 1.

Sul posto, da una analisi effettuata a vista, si constatava la presenza di parti pericolanti corrispondenti sulla pubblica via sottostante.

Si provvedeva alla rimozione di quanto in imminente pericolo di caduta ed al transennamento della parte sottostante attraverso transenne metalliche messe a disposizione da un operaio Comunale presente sul posto.

Allo stato attuale non sussistono elementi di pericolo immediato, tuttavia, poiché anche a seguito di eventi atmosferici avversi, l'evoluzione dell'attuale situazione potrebbe determinare un ulteriore decadimento creando un pericolo per la pubblica e privata incolumità, si ritiene necessario ed urgente provvedere a consolidare il transennamento della sede stradale già effettuato (finalizzato a regolamentare il traffico in senso alternato); rendesi altresì necessario diffidare chi di dovere a far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, i lavori di ripristino, di assicurazione, riparazione e consolidamento richiesti dal caso.

Tanto si rappresenta per i necessari provvedimenti di competenza, a tutela della pubblica e privata incolumità.

p. IL COMANDANTE (Ing. Antonio GIANGIOBBE)

II Funzionario di Servizio (I.A. Leonardo SPARVOLI)

Edun