

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

ALTRE STRUTTURE		REGOLARITÀ				Forma pianta ed elevazione		Disposizione	
		1 Tela in c.a.	2 Pareti in c.a.	3 Tela in acciaio	4 Tela/Pareti in legno	A	B	1 ed elevazione	2 lampadine
☒									
☐									
☐									
☐									
STRUTTURE IN MURATURA Non identificate A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...) Senza catene o cordoli A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...) Senza catene o cordoli									
Strutture orizzontali Non identificate 1 2 Volte senza catene 3 Volte con catene 4 5 6									
Strutture verticali Non identificate 1 2 3 4 5 6									

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno		Presenza	
		A	B
1	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐
2	Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	☐	☐
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐
4	Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐
5	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐
6	Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐

Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	A	B	C	D	E
Transenne e protezione passaggi	☐	☐	☐	☐	☐
Divieto di accesso	☐	☐	☐	☐	☐
Riparazione	☐	☐	☐	☐	☐
Puntelli	☐	☐	☐	☐	☐
Rimozione	☐	☐	☐	☐	☐
Nessuno	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa		Pericolo su:				1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	2 Collasso di reti di distribuzione	3 Crolli da versanti incombenti
		A Assente	B Edificio	C Vie d'accesso o di fuga	D Vie interne			
Provedimenti di P.I. eseguiti								
Nessuno	Divieto di accesso							
	Barriere protettive							

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

1 ☐ Cresta		2 ☒ Pendio forte		3 ☐ Pendio leggero		4 ☐ Planura		A ☒ Assenti		B ☐ Generali dal sisma		C ☐ Acuti dal sisma		D ☐ Persistenti	
Morfologia del sito								Dissesti alle fondazioni							

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità			
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	Edificio AGIBILE (*)	
					B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	
					C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	
Basso con provvedimenti					E	Edificio INAGIBILE (4)	
Alto					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	Sull'accuratezza della visita
1	☐ Solo dall'esterno
2	☐ Parziale
3	☐ Completa (>2/3)
4	☐ Non eseguito per:
	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)
	B ☐ Rudere (RU)
	C ☐ Demolito (DM)
	D ☐ Proprietario non trovato (NT)
	E ☐ Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, illimitati (*) o estesi (**)

6	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	☐	
5	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	☐	
4	☐	Puntellatura di scale	10	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
3	☐	Riparazione copertura	9	☐	Trasennature e protezione passaggi
2	☐	Riparazione danni leggeri alle lamponature e tramezzi	8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
1	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
*	**	PROVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	5.000	Nuclei familiari evacuati	10.000	N° persone evacuate	10.000
-----------------------------	-------	---------------------------	--------	---------------------	--------

SEZIONE 9 - Altre osservazioni!

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro			

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	27	rischio di furto e incendio	do Valsusalet: Foglio 61 Portofoglio 293	Foglio 61 Portofoglio 304	502.8
ANNOTAZIONI		Foto d'insieme dell'edificio	Spilla		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

[illegible]

