



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **306**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 107 DEL 04-06-2018

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI**

Oggetto:	Lavori di riparazione e revisione Bucher Schorling BP193TK. Liquidazione di spesa
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di giugno, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 1 del 03.03.2015 - prot. n. 1209/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 94 del 08/05/2018 con la quale veniva affidata all'officina meccanica Interauto Service con sede in Strada Cluentina n.34 62100 Macerata P.iva 01094320437, la revisione del mezzo comunale Bucher Schorling targato: BP193TK, per l'importo di €1.595,25 + iva per €321,255 (iva relativa solo ad €1.460,25) e così per complessivi €1.916,51;

VISTO che al momento del ritiro del mezzo si sono riscontrate delle problematiche relative alla rottura di 2 manicotti acqua con relative fascette e conseguente manodopera che ha fatto aumentare il costo del servizio per totali € 657,28;

DARE ATTO che l'impegno precedentemente preso dovrà essere aumentato della cifra sopra indicata per i motivi sopra descritti;

CONSIDERATO che la fornitura è avvenuta in maniera regolare e che l' officina ha provveduto ad erogare regolare fatturazione n. 103/000008 del 31/05/2018 di importo pari ad €.2.109,66 oltre iva 22% per €.464,13 e così per €.2.573,79;

VISTO il CIG. n. **Z2D2375FFC**;

VISITO il D.U.R.C.;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

LIQUIDARE, all'officina meccanica Interauto Service con sede in Strada Cluentina n.34 62100 Macerata P.iva 01094320437, la fattura n. 103/000008 del 31/05/2018 relativa alla revisione del mezzo comunale Bucher Schorling targato: BP193TK per l'importo di €.2.109,66 oltre iva 22% per €.464,13 e così per €.2.573,79;

IMPUTARE l'importo di €.2.573,79 al cap. 2001 (cod.bil. 10.05-1.03.01.02.000) del bilancio comunale 2018;

TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'ufficio Finanziario del Comune di Visso ed al Responsabile della Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di competenza;

PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Visso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 13-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal18-07-2018 al02-08-2018

Li 18-07-2018 Reg. n._917_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI