

## RELAZIONE FOTOGRAFICA

### Spostamento dei sottoservizi interferenti



Foto 1 – Dettaglio dell'interferenza dei sottoservizi con sagoma delle fondazioni come da picchettamento eseguito dalla Ditta.



Foto 2 – Dettaglio dei sottoservizi (varie linee) spostati fuori dalla sagoma delle fondazioni come dal picchettamento eseguito dalla Ditta.



Foto 3 – Dettaglio dei sottoservizi (acquedotto) spostati fuori dalla sagoma delle fondazioni come dal picchettamento eseguito dalla Ditta.



Foto 4 – Getto del magrone eseguito dalla Ditta dopo lo spostamento dei sottoservizi.