## Allegato n. 2


# Livello operativo:

## DIMOSTRAZIONE GRAFICA E NUMERICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI DANNO

Carenze strutture portanti in muratura:
4. Cattiva qualità della tessitura muraria (caotica,sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni...), per uno sviluppo > o uguale 40% della superficie totale resistente;







## Documentazione fotografica

Carenze strutture portanti in muratura:
4. Cattiva qualità della tessitura muraria (caotica,sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni...), per uno sviluppo > o uguale 40% della superficie totale resistente;

Punto di vista: n.1







Punto di vista: n.3




Punto di vista: n.4



### Carenze strutture portanti in muratura:

4. Cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni...), per uno sviluppo > o uguale 40% della superficie totale resistente;



### Livello operativo:

### DIMOSTRAZIONE GRAFICA E NUMERICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI DANNO

Carenze strutture portanti in muratura:

10. Rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura > 0 = 14 (con esclusione del caso di pareti in laterizio semipieno) o distanza tra pareti successive > 7 metri

