

# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO



## Provincia di Teramo

cap. 640 0 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324 codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it email pec: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO Prot.n.0003408 del 23-03-2017 Categ. 1 Clas.3 Fasc.1

## ORDINANZA N. 291 DEL 23/03/2017

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016. ORDINANZA DI INAGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO "CASA CON BIFORE" NEL CENTRO STORICO, VIA DELLE POSTE.

#### IL SINDACO

#### Premesso che:

- in conseguenza dei forti eventi sismici del 24.08.2016 e successivi del 26 e 30 Ottobre 2016, che hanno investito in modo esteso le Provincie Rieti, Ascoli Piceno e zone a confine con la provincia di Teramo che hanno interessato l'intero territorio del comune di Civitella del Tronto (TE), provocando danni a strutture pubbliche, private e nello specifico all'edificio "Casa con Bifore" ubicato nel centro storio del capoluogo in via delle Poste e di proprietà del sig. Leicester James Andrew. Lo stesso ha subìto gravi danni a carico della intera scatola muraria compresa la struttura di copertura:
- a seguito di quanto sopra il Sindaco, in ottemperanza a quanto disposto nella nota DPC prot.n.UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 ha richiesto l'attivazione dei Gruppi di sostegno (GTS) presso i centri di coordinamento regionali;
- il COR Centro Operativo Regionale ha costituito la squadra GTS per il sopralluogo sull'edificio per il giorno 09/11/2016:
- a seguito del sopralluogo eseguito ed acquisita la scheda di valutazione GTS del COR ABR incarico n.7976 del 09/11/2016 - Scheda n.2 del 09/11/2016 si rileva quanto segue:
  - > Per l'edificio, osservato solo esternamente, si rilevano i seguenti danneggiamenti, in alcuni casi preesistenti ma aggravati dai recenti eventi sismici (24 agosto/16 e 30 novembre/16;
  - 1) Ulteriore aggravamento dello spanciamento presente sul fronte ovest in corrispondenza della seconda bifora murata (foto n. 03 della scheda GTS);
  - > 2) Aggravamento del meccanismo di rotazione della facciata ovest in corrispondenza del cantonale nord ovest su via delle Poste (foto n. 01 e 02 della scheda GTS);
  - 3) Presenza di una ampia lesione, ad andamento subverticale, sul contrafforte posizionato sull'angolo sud ovest della facciata ovest dell'edificio (foto n. 04, 05 e 06);
  - 4) Sconnessione diffusa della struttura di copertura (manto e tavolato, foto n. 02);

#### Si prescrive quanto di seguito:

- Adeguamento della transennatura presente su via delle Poste con estensione all'intero perimetro del fabbricato:
- Interdizione al passaggio pedonale in adiacenza alla facciata ovest (scalinata)
- Interdizione al transito pedonale in corrispondenza con via degli Appennini in adiacenza allo sviluppo del fabbricato (foto n. 07, vedi planimetria);
- Esecuzione di cerchiatura/cinturazione passante della zona interessata dallo spanciamento rilevato e dal meccanismo di distacco della facciata ovest e del contrafforte lesionato (lato sud ovest):
- Rimozione e/o sistemazione della struttura di copertura e del cornicione;

**PRESO ATTO** che le opere provvisionali di messa in sicurezza non sono eseguibili da parte dei VV.F. come riportato nella suddetta scheda di valutazione;

ATTESO pertanto, come disposto dalla nota DPC prot.n.UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 – il GTS ha il compito di valutare le specifiche esigenze di intervento e riportare al Sindaco, per il tramite del Centro di coordinamento regionale, le diverse opportunità operative, specificando, inoltre, se vi sia la possibilità di realizzare gli interventi con personale e mezzi individuabili all'interno del Centro di coordinamento regionale stesso, ovvero mediante ditte private. Il Sindaco, di conseguenza, adotterà una propria ordinanza, analiticamente e adeguatamente motivata, provvedendo a darne comunicazione ai soggetti interessati, compatibilmente con i limiti oggettivi imposti dalla situazione emergenziale,

**CONSIDERATO** che occorre assicurare la necessaria ed urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo alla popo azione, assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compremissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Cons glio dei Ministri del 27 Ottobre 2016, di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016, di di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016, 389/2016, 391/2016, 392/2016, 393/2016, 400/2016 tutte inerenti gli interventi di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 24 agosto 2016;

VISTO il D.lgs. 50/2016 ed in particolare le disposizioni per gli interventi eseguibili in somma urgenza;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.che individua il Sindaco, nella sua qualifica di Ufficiale di Governo, quale atto all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

### DICHIARA

L'INAGIBILITA' totale dell'edificio "Casa con Bifore" di proprietà del sig. Leicester James Andrew, ubicata nel centro storico di Civitella in via delle Poste, identificata in catasto al foglio 49 p.lla 170, inibendone l'utilizzo fino al perdurare delle condizioni rilevate;

#### ORDINA

- 1) Il divieto di UTILIZZO DELL'IMMOBILE in oggetto a qualunque titolo fino al perdurare delle condizioni di inagibilità;
- 2) L'esecuzione dei lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza dell'immobile "Casa con Bifore" di proprietà del sig. Leicester James Andrew, ubicata nel centro storico di Civitella in via delle Poste, identificata in catasto al foglio 49 p.lla 170 a seguito dei danni riportati e sopra descritti, da realizzarsi mediante opere provvisionali che devono essere in grado di contenere i cinematismi sopra descritti.

### DISPONE

- Di dare informazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- Che della stessa sia inviata copia:
  - Al Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
  - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo;
  - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Civitella di Tronto;
  - Al Comando di Polizia Municipale
  - All'Ufficio Tecnico Comunale per i provvedimenti consequenziali;
- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Civitella del Tronto, lì 23/03/2017

AVV. (