

Istat Provincia 0431

Istat Comune 10416

Squadra 1 1 1 1

N° scheda 003

Data 23/02/17

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-sala)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA							ALTRE STRUTTURE			
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli, ...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, ...)		Flessi solati	Mista	Altre	1 Tetto in L.A.	2 Pareti in L.A.	3 Tetto in acciaio
Strutture orizzontali		A	B	C	D	E	F	G	H	REGOLARITÀ	Non Regolare A	Regolare B
1	Non identificato	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Volto senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Volto con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Travi con solai a deformabile (travi in legno con semplice travata, banchi e viti, ...)	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Travi con solai a scordigliata (travi in legno con doppio travata, banchi e viti, ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
6	Travi con solai a doppia (travi in L.A. con travi ben collegate a solai in L.A., ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Componente strutturale-Danno preesistente	Danno III						Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Nessuno	Danno lieve	Riparazione	Danno di recupero	Trasparenza e protezione passiva	
		A > 2/3	B 1/3 - 2/3	C < 1/3	D > 2/3	E 1/3 - 2/3	F < 1/3						Molto
1	Strutture verticali	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
5	Impermeabilizzazione - Tramezzati	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

(1) In ogni livello di danno indicare l'estensione solo se essa è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Risposta	Rimozione	Puntella	Riparazione	Danno di recupero	Trasparenza e protezione passiva
	A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaco, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, coperture, raschi, intonaco, ...	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interna	Nessuno	Danno di recupero	Barriere protettive
	A	B	C	D	E	F	G
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Rotture di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incoerenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Geologia del sito				Danni alle fondazioni			
1 ☒ Copia	2 ☒ Puntella	3 ☐ Puntella leggera	4 ☐ Puntella	5 ☐ Nessun danno	6 ☒ Danno da spinta	7 ☐ Danno da strisciamento	8 ☐ Danno da scivolamento

SEIZURE OF A PERSON

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esiguo (cat. 5)	Sufficiente (cat. 6-7)	Non Sufficiente (cat. 8)	Esiguo (cat. 5)	Esiguo (cat. 6-7)
Basso	☒	☐	☒	☒	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☒	☐
Alto	☐	☒	☐	☐	☒

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica fisica né costituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) L'arto B nelle note (Sex.9) riguarda se la temperatura inagibile è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proposte in Sex. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento (da indicare anche nel modulo GFI)
(2) e (3) nelle note (Sex.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e, sempre in Sex. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI)
(4) Parte B delle note (Sex.9) specificare motivazione o tipo di appropradamento qui richiesta e, sempre in Sex. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI)
(5) Parte C delle note (Sex.9) specificare provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI)
(6) Parte D delle note (Sex.9) specificare provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GFI)

8-G	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Spontaneo (SS)	B ☐ Rader (RB)	G ☐ Gemolte (GB)
Sull'accuratezza	2 ☐ Parziale		D ☐ Preconclario non forzato (PB)	F ☐ Altre (MF)	
della visita	3 ☒ Completa (2/3)				

S-B Provvedimenti suggeriti di pronta intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
	PROVVEDIMENTI DI PIÙ SEMPLICI
1 ☐	Messa in sicurezza di condutture e fissaggi
2 ☐	Riparazione di parti soggette alla lacerazione e lacerazioni
3 ☐	Riparazione di aperture
4 ☐	Intestellatura di canali
5 ☐	Rimozione di intonaco, rivestimenti, condizionalizzati
6 ☐	Rimozione di tegole, tegole, come formate, ...
	PROVVEDIMENTI DI PIÙ SEMPLICI
7 ☐	Rimozione di condutture, parapetti, oggetti, ...
8 ☐	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
9 ☒	Trasmissione e protezione parapetti
10 ☐	Riparazioni delle reti degli impianti

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie o persone evacuate

Ustadz perobibiten megilak 01011

Number families created: 1 [unclear]

~~K^c disponible suficiente para el pago de la deuda~~

SECONDA E - Altre esportazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'oggettività o altro
ARCOMBINO

L'ora d'uscita dell'edifico

Sulla

1 componenti della squadra di posizione (stampatello)

11713

BARNUM GAS CO INC

~~18~~

