



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

SINDACO

Giuliano Ciabocco

ASSESSORE LLPP

Giordano Saltari

## OGGETTO

**“SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA  
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA  
FINANZIARE NELL’AMBITO DEL FONDO SPORT  
E PERIFERIE”**

Ufficio per lo sport  
Consiglio dei Ministri

BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO  
IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE “M. CORRIDONI”

RESPONSABILE AREA TECNICA -  
URBANISTICA

Geom. Sergio Marcelli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sergio Marcelli

PROGETTISTI

Geom. Sergio Marcelli

## ELABORATO

**RELAZIONE E DESCRIZIONE  
OPERE E CONTESTO**

DATA

SETTEMBRE 2020

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104 / +39.0733.656022  
[comune.sanginesio.mc@legalmail.it](mailto:comune.sanginesio.mc@legalmail.it) - [info@comune.sanginesio.mc.it](mailto:info@comune.sanginesio.mc.it) - [www.comune.sanginesio.mc.it](http://www.comune.sanginesio.mc.it)



I Borghi più Belli d'Italia  
*Il fascino dell'Italia nascosta*



ASSOCIAZIONE DEI PAESI  
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio  
Comune Bandiera Arancione  
Touring Club Italiano





**SAN GINESIO**

**ADEGUAMENTO**

COMPLETAMENTO

**IMPIANTI**

**SPORTIVI**

**BANDO**

**SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA  
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL  
FONDO SPORT E PERIFERIE**

**COMUNE di  
SAN GINESIO**

Ufficio Tecnico Comunale  
elaborazione grafica a cura dello

STUDIO TECNICO  
MOCHI AGOSTINO ARCHITETTO



San Ginesio, cittadina in provincia di Macerata con un territorio di 78 kmq, col suo ampio panorama sulla suggestiva terra delle Marche e così ricco di architetture monumentali siede sul Piceno a 690 metri di altitudine di fronte alla catena dei Monti Sibillini. Un vero "balcone" da dove la voce della Sibilla arriva inebriante congiuntamente alle voci dei tanti illustri condottieri. Il territorio di San Ginesio è situato all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in un punto sicuramente nevralgico per un turismo intellettuale e naturale.

Regione	Marche	
Provincia/Città metropolitana	Macerata	
Superficie totale	kmq	78,02
Zona altimetrica	Collina interna	
Litoraneità	Comune non litoraneo	
Classe del comune delle aree interne	D - Intermedio	

Fonti: Istat; Agenzia per la Coesione Territoriale

	comune	provincia	regione
Popolazione residente al 01/01/2018	3.376	316.310	1.531.753
Famiglie residenti al 01/01/2018	1.511	131.032	675.515

Fonte: Istat


### RISCHIO IDROGEOLOGICO

#### RESIDENTI IN AREE

	comune	provincia	regione
di attenzione PAI - AA	0	0	0
a pericolosità frana PAI moderata - P1	153	3.494	16.125
a pericolosità frana PAI media - P2	164	16.041	45.326
a pericolosità frana PAI elevata - P3	263	6.541	29.389
a pericolosità frana PAI molto elevata - P4	0	425	3.235

Fonte: Ispra

### RISCHIO SISMA




Fonte: INGV



### DEMOGRAFIA

#### VARIAZIONE % DELLA POPOLAZIONE



### DENSITÀ ABITATIVA

#### ABITANTI PER KMQ



### INDICE DI VECCHIAIA




Rapporto della popolazione di 65 anni e più su quella di 0-14 anni.

### DIPENDENZA STRUTTURALE



Popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) sulla popolazione in età attiva (15-64 anni) moltiplicato per 100.

### VULNERABILITÀ SOCIALE E MATERIALE



Per vulnerabilità sociale e materiale si intende l'esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica.


Fonte: Istat

### BENI CULTURALI

Numero totale di beni culturali 159

Fonte: MIBAC

### % TIPOLOGIA DI OCCUPANTI





S.A.E. (soluzioni abitative di emergenza)


Gli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017, hanno avuto inizio ad agosto 2016 con epicentri situati tra l'alta valle del Tronto e i Monti Sibillini, a pochi km dal **Comune di San Ginesio**.

La prima forte scossa si è avuta il 24 agosto 2016, con magnitudo di 6.0 ed epicentro situato lungo la Valle del Tronto. Due potenti repliche sono avvenute il 26 ottobre 2016 con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i comuni della provincia di Macerata di Visso, Ussita e Castel-santangelo sul Nera (la prima scossa alle 19:11 con magnitudo 5.4 e la seconda alle 21:18 con magnitudo 5.9); il 30 ottobre 2016 è stata registrata la scossa più forte, di **magnitudo 6.5**.

Il comune di San Ginesio, trovandosi in **zona sismica 2**, quindi in zona con pericolosità sismica media (forti terremoti), si è trovato faccia a faccia con problematiche riguardanti l'inagibilità delle strutture sia pubbliche che private.

Sono stati stanziati dei fondi, con i quali si è avuto accesso al posizionamento delle **S.A.E.**, dove vivono attualmente molte famiglie, tra le quali anche **minoranze etniche** e gruppi socialmente **vulnerabili**. La posizione a lato degli impianti sportivi potrà favorire la diffusione di principi di non discriminazione, **inclusione sociale** e la fruibilità dell'impianto da parte di tutta la società di San Ginesio che ad oggi vive ancora in uno stato di disagio.

### RISCHIO SISMA



Valori di massimo e minimo della accelerazione massima del suolo

Fonte: INGV

### NUMERI DEL SISMA

TOTALE UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI : 1996

PERSONE FUORI CASA : 900


SECONDE ABITAZIONI INAGIBILI : 330

PERSONE CHE HANNO RINCASATO : 5 %

PERSONE CHE PERCEPISCONO IL CAS : > 800


NUMERO S.A.E : > 30





Attualmente gli impianti sportivi trattati gravano per un elemento in particolare: lo scivolamento del terreno dove poggia parzialmente il campo da CALCIO e parte della PISTA DI ATLETICA. Altro elemento da modificare sarà il campo da calcetto, che attualmente si trova al di sopra della pista di atletica (non utilizzabile) e la messa in opera di una palestra che per il momento vanta della sola struttura edile.


## STATO ATTUALE




## ELEMENTI DA COMPLETARE/ADEGUARE

- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1 |  | Campo da Calcio      |
| 2 |  | Campo da Calcetto    |
| 3 |  | Pista di Atletica    |
| 4 |  | Palestra / Uffici    |
| 5 |  | Illuminazione stadio |

1




## CAMPO DA CALCIO




- ricostruzione parziale del campo da calcio, con riporto di terreno vegetale (attualmente deformato a causa dello scivolamento del terreno sottostante);
- rifacimento dei drenaggi con riallaccio alle linee degli scarichi principali (preesistenti);
- messa in opera di un nuovo anello per l'irrigazione del campo;
- realizzazione di nuove linee per il campo da gioco;
- recupero delle acque piovane e di drenaggio tramite una vasca di raccolta delle acque.

2




## CAMPO DA CALCETTO




- parziale demolizione e ricostruzione del campo da calcetto (con spostamento a valle di metri lineari 7 c.a.);
- rifacimento della recinzione (con recupero di parte della preesistente);
- realizzazione manto di gioco in materiale sintetico;
- realizzazione di nuove linee per il campo da gioco;
- parziale recupero degli inerti a seguito dello spostamento del campo.

3




## PISTA DI ATLETICA




- smantellamento della pista esistente (con trasporto a discarica controllata);
- rifacimento dei vari strati che compongono la pista;
- messa in opera dei cordoli prefabbricati di finitura in cemento;
- posa in opera di cordoli in profilato di acciaio zincato;
- realizzazione della pavimentazione speciale sintetica e resine altamente per superfici sportive;
- tracciatura delle linee di demarcazione delle corsie.

4




## PALESTRA / UFFICI




- tamponatura della struttura in cemento armato da destinare a palestra e uffici;
- struttura caratterizzata da dinamismo grazie all'utilizzo di pannelli interni mobili;
- realizzazione finiture di intonaci interni ed esterni;
- inserimento servizi igienici, spogliatoi e doccie;
- messa in opera dell'impianto elettrico alimentato da pannelli fotovoltaici posti in copertura;
- realizzazione dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento attraverso l'uso del geotermico.

5




## ILLUMINAZIONE



- sostituzione dei corpi illuminanti del campo da calcio con messa in opera di fari alimentati a led;
- realizzazione del nuovo impianto di illuminazione per il campo da calcetto (alimento a led);
- posizionamento di proiettori led asimmetrici da porre sulle armature preesistenti (a servizio della pista di atletica) con relativi allacci alle linee principali ;
- rifacimento delle linee elettriche interrato riguardanti il campo da calcio, calcetto la pista di atletica, gli spogliatoi preesistenti e la palestra.

## SOVRAPPOSIZIONE STATO ATTUALE / VARIATO



 CAMPO DA CALCIO E CALCETTO IN POSIZIONE ATTUALE

 CAMPO DA CALCIO E CALCETTO IN POSIZIONE VARIATA

 ILLUMINAZIONE PREESISTENTE

 ILLUMINAZIONE RIPOSIZIONATA secondo le norme vigenti