



**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)



1D SCHEDA:

SEZIONE1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia:	MAREMMA
Comune:	S. CINCIESIO
Frazione/Località: (denominazione Istat)	MARONE
VIA	_____
CORSO	_____
VICOLO	_____
PIAZZA	_____
ALTRO	_____
COORDINATE	○ piano UTM ○ geografiche ○ altro
Fuso	Datum _____ Nord/Est _____
(32-33-34)	○ ED50 _____ Est/Long _____
_____	○ WGS84 _____
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO	ANGELINI LUIGI
Denominazione edificio o proprietario	MARIANA LUCIA
Denominazione edificio o proprietario	MARIA PAOLA

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO	
Squadra _____	Scheda n. _____
Data _____	giorno mese anno _____
IDENTIFICATIVO EDIFICIO	
Istat Reg. 1/A	Istat Prov. 10/43
Istat Comune 10/46	
N° aggregato 2402	N° edificio 1001
Cod. di Località Istat _____	Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____	N° carta _____
Dati catastali Foglio 1481 Allegato _____	
Particelle 19/6	LSUS 2/3
Posizione edificio	Isolato ☒ Interno ☐ P'estremità ☐ D'angolo ☐
ALFREDDO DANIELA	Codice Uso _____
AUTONELICA	LSI _____
PAOLA	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Usso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m ²)	Cestr. e istr.		Usso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
○ 1	○ < 2,50	A ○ < 50	1	○ < 1919	A ☒ Abitativo	☒ 1	A ☒ > 65%	☒
○ 2	○ 2,50 - 3,49	B ○ 50 ÷ 69	2	○ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	☐	B ○ 30 - 65%	☐
○ 3	○ 3,50 - 5,00	C ○ 70 ÷ 99	3	☒ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	☐	C ○ < 30%	☐
○ 4	○ > 5,00	D ☒ 100 - 129	4	○ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	☐	D ○ Non utiliz.	☐
○ 5	○ > 12	E ○ 130 - 169	5	○ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	☐	E ○ In costruz.	☐
○ 6	Piani interrati	F ○ 170 - 229	6	○ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	☐	F ○ Non finito	☐
○ 7	A ○ < 2	G ○ 230 - 299	7	○ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	☐	G ○ Abbandon.	☐
○ 8	B ○ 1	H ○ 300 - 399	8	○ 87 ÷ 91	H ☐ Turist.-ricett.	☐		
○ 9	C ○ 2	I ○ 400 - 499	9	○ 92 ÷ 96				
○ 10	D ○ 3	J ○ 500 - 599	10	○ 97 ÷ 01				
○ 11	E ○ 4	K ○ 600 - 699	11	○ 02 ÷ 08				
○ 12	F ○ 5	L ○ 700 - 799	12	○ 09 ÷ 11				
○ 13	G ○ 6	M ○ 800 - 899	13	○ > 2011				
○ 14	H ○ 7	N ○ 900 - 999						
○ 15	I ○ 8	O ○ 1000 - 1099						
○ 16	J ○ 9	P ○ 1100 - 1199						
○ 17	K ○ 10	Q ○ 1200 - 1299						
○ 18	L ○ 11	R ○ 1300 - 1399						
○ 19	M ○ 12	S ○ 1400 - 1499						
○ 20	N ○ 13	T ○ 1500 - 1599						
○ 21	O ○ 14	U ○ 1600 - 1699						
○ 22	P ○ 15	V ○ 1700 - 1799						
○ 23	Q ○ 16	W ○ 1800 - 1899						
○ 24	R ○ 17	X ○ 1900 - 1999						
○ 25	S ○ 18	Y ○ 2000 - 2099						
○ 26	T ○ 19	Z ○ 2100 - 2199						
○ 27	U ○ 20	AA ○ 2200 - 2299						
○ 28	V ○ 21	AB ○ 2300 - 2399						
○ 29	W ○ 22	AC ○ 2400 - 2499						
○ 30	X ○ 23	AD ○ 2500 - 2599						
○ 31	Y ○ 24	AE ○ 2600 - 2699						
○ 32	Z ○ 25	AF ○ 2700 - 2799						
○ 33	AA ○ 26	AG ○ 2800 - 2899						
○ 34	AB ○ 27	AH ○ 2900 - 2999						
○ 35	AC ○ 28	AI ○ 3000 - 3099						
○ 36	AD ○ 29	AJ ○ 3100 - 3199						
○ 37	AE ○ 30	AK ○ 3200 - 3299						
○ 38	AF ○ 31	AL ○ 3300 - 3399						
○ 39	AG ○ 32	AM ○ 3400 - 3499						
○ 40	AH ○ 33	AN ○ 3500 - 3599						
○ 41	AI ○ 34	AO ○ 3600 - 3699						
○ 42	AJ ○ 35	AP ○ 3700 - 3799						
○ 43	AK ○ 36	AQ ○ 3800 - 3899						
○ 44	AL ○ 37	AR ○ 3900 - 3999						
○ 45	AM ○ 38	AS ○ 4000 - 4099						
○ 46	AN ○ 39	AT ○ 4100 - 4199						
○ 47	AO ○ 40	AU ○ 4200 - 4299						

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE	
Strutture verticali		Non identificate		A tessitura regolare e di buona qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...)		A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...)		Rinforzata	
				Senza catene o cordoli		Con catene o cordoli		Senza catene o cordoli		Con catene o cordoli	
				A	B	C	D	E	F	G	H
Strutture orizzontali				A	B	C	D	E	F	G	H
1 Non identificate				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Volte senza catene				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Volte con catene				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travetto, travi e volture...)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travetto, travi e tavoloni...)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a...)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Componente strutturale - Danno preesistente	Danno (1)										Provedimenti di P.I. eseguiti						
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D1 Leggero		D1 Leggero		D1 Leggero		D1 Leggero		D1 Leggero		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A	B	C	D	E	F	
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Copertura - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Tipo di danno	Presenza Danno	Provedimenti di P.I. eseguiti						Transenne e protezione passaggi
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Transenne e protezione passaggi	
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	A ☒	B ☒	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐	G ☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso
1 Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti	A ☒	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 Cresta	2 Pendio forte	3 Pendio leggero	4 Pianura	A Assenti	B Generati dal sisma	C Multi dal sisma	D Presistenti
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	
Basso	☒	☐	☐	☐	A Edificio AGIBILE (*)
Basso con provvedimenti	☐	☐	☒	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.L. (1)
Alto	☐	☒	☐	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
	☐	☐	☐	☐	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
	☐	☐	☐	☒	E Edificio INAGIBILE (4)
	☐	☐	☐	☐	F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.
 NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita

1 ☐ Solo dall'esterno 4 ☐ Non eseguito per: A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR) B ☐ Rudere (RU) C ☐ Demolito (DM)
 2 ☐ Parziale D ☐ Proprietario non trovato (NT) E ☐ Altro (AL)
 3 ☒ Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.L. SUGGERITI		*	**
1	☐	Messa in opera di cerchiature o tranti	☐	7	☐
2	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	☐	8	☐
3	☐	Riparazione copertura	☐	9	☒
4	☐	Puntellatura di scale	☐	10	☐
5	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	☐	11	☐
6	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	12	☐

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO

ANNOZZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Spilla

LA TRANSEUNDA DA ROSA ALL'INGRESSO DELLA PROPRIETÀ, IN SORDINE, RITORNANDO IL FABBRICATO - L'INTONACO È POROSI, IN PIÙ UN'ALTRA (VEDI FOTO) POTREBBE ESSERE ESTERMINATA DA UN RIVESTIMENTO IN CEMENTO (IN CUIA IN FACCIATA) DISCOSTO DI DISTACCO MATERIALI - QUINDI RISCHIO PER I PERICOLI ESTERNI INTORNO A FABBRICATO DETTI PRONDI A VERGHE VERGHE ALTI DAL SOSTEGNO FACCIA IN OBIE E RENDENDO DELLA PROPRIETÀ

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firma

Stampa