

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(aEDS 07/2013)

ID SCHEDA: 01

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

MACERATA
SAN GINESIO

Località: _____
Divisione Istat: _____
Indirizzo: _____
Codice postale: _____
Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.) _____

Identificativo Sopraluogo
Squadra: _____ Scheda n. **011** Data **12/06/17**

Identificativo Edificio
Istat Reg. **111** Istat Prov. **043** Istat Comune **046**

N° aggregato **1-18111** **010** N° edificio **1-1-1**


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio **413** Allegato _____
Particelle **1-414** **1-415**

Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

Denominazione edificio o proprietario **BIERINABIELI MARIANELLA** Codice Uso **S1**
MARI RIENZO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1	1	1	1	1	A	02	A	1-1-10
2	2	2	2	2	B		B	
3	3	3	3	3	C		C	
4	4	4	4	4	D		D	
5	5	5	5	5	E		E	
6	6	6	6	6	F		F	
7	7	7	7	7	G		G	
8	8	8	8	8	H		H	
Piani interrati						Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata		
						100% 100%		

Provincia **043**Istat Comune **046**Squadra **1111**N° scheda **01**Data **12/06/17****SEZIONE 3 - TIPOLOGIA** (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA								ALTRE STRUTTURE		
	Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...)		Pilastri isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a.		
		Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2 Pareti in c.a.		
									3 Telai in acciaio		
Strutture orizzontali									4 Telai/Pareti in legno		
Non identificate	☐	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐			
Telai senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	G1	H1			
Telai con catene	☐	☐	☐	☐	☐						
Telai con solette deformabili	☐	☐	☐	☐	☐	NO	G2	H2			
Telai con solette semirigide	☐	☐	☐	☐	☐						
Telai con solette rigide	☐	☐	☐	☐	☐		G3	H3			

REGOLARITÀ		
Non Regolare	Regolare	
A	B	
☐	☐	1 Forma pianta ed elevazione
☐	☐	2 Disposizione tamponature

COPERTURA	
☐	1 Spingente pesante
☐	2 Non spingente pesante
☐	3 Spingente leggera
☐	4 Non spingente leggera

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno ⁽¹⁾										Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Cercature e/o tranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi
	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I							
Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Telai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Solette	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

⁽¹⁾ In ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G
Danneggiamento intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☐ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità		
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)			
	●	○	○	●	A	Edificio AGIBILE (*)	○
	○	○	○	○	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	○
	○	○	○	○	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	○
	○	○	○	○	D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	○
	○	○	○	○	E	Edificio INAGIBILE (4)	●
	○	○	○	○	F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	□

La presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle normative vigenti.

note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari
pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

Le note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

Art. 9 (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

5. **Specificare anche nel modulo GPI).**

☐ Solo dall'esterno
 ☐ Non eseguito per:
 A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)
 B ☐ Rudere (RU)
 C ☐ Demolito (DM)

2 ☐ Parziale
 D ☐ Proprietario non trovato (NT)
 E ☐ Altro (AL) _____

3 ☒ Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Transennature e protezione passaggi
☐	Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Familiari inagibili **0 0 2** Nuclei familiari evacuati **0 0 0** N° persone evacuate **0 0 0 0**

SEZIONE 9 - Altre osservazioni[illegible]**componenti della squadra di ispezione (stampatello)**

GLIOLA CINQUANTINI

Firme

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA
DOTT. ING. VIGILIO CINQUANTINI
SAN GINESIO

A	a - civile e ambientale b - industriale c - edile e geologia
1213	

