



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero della Protezione Civile

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: 07

SEZIONE1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: SAN GINESIO

Frazione/Località: _____
(denominazione Istat)

1 ☒ VIA VIA S. GIUSEPPE
2 ☐ CORSO _____
3 ☐ VICOLO _____ Num. Civico 52
4 ☐ PIAZZA _____
5 ☐ ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ plane UTM ☒ geografiche ☐ altro

Enso Datum Nord/Lat 43.1107392

132-33-34 ○ FD50

☒ WGS84 Est/Long 131.319231

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO | | | | | | | | | |

ALESSANDRINI, CLEMENTINO

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra | | | | | Scheda n. | | | | | Data 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 046

N° aggregato 1-1-7591 1-1-1 N° edificio 10141

Cod. di Località Istat Tipo carta

Sez. di censimento/stat. N° carta

Dati catastali Foglio 1-43 Allegato 1-1-1


Particelle 1-316

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'estremità ☐ D'angolo

Code Use

151

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

**SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO**

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
0 1 0 9	1 0 < 2.50	A 0 < 50	I 0 400 ÷ 499	1 ☒ < 1919	A ☒ Abitativo	10 3 1	A 0 > 65%	1 1 1 2 1	
0 2 0 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B 0 50 ÷ 69	L 0 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	☐ ☐ ☐	B ☒ 30 ÷ 65%		
0 3 0 11	3 0 3.50 ÷ 5.00	C 0 70 ÷ 99	M 0 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☒ Commercio	☐ ☐ ☐	C 0 < 30%		
☒ 4 0 12	4 0 > 5.00	D 0 100 ÷ 129	N 0 900 ÷ 1199	4 ☒ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	☐ ☐ ☐	D 0 Non utilizz.		
0 5 0 > 12		E ☒ 130 ÷ 169	O 0 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	☐ ☐ ☐	E 0 In costruz.		
0 6	Plani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P 0 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	☐ ☐ ☐	F 0 Non finito		
0 7	A ☒ 0 G 0 2	G 0 230 ÷ 299	Q 0 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	☐ ☐ ☐	G 0 Abbandon.		
0 8	B 0 1 O 0 ≥ 3	H 0 300 ÷ 399	R 0 > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist. ricett.	☐ ☐ ☐			
				9 ☐ 92 ÷ 96					
				10 ☐ 97 ÷ 01					
				11 ☐ 02 ÷ 08		Proprietà	A ☐ Pubblica	B ☒ Privata	
				12 ☐ 09 ÷ 11			☐ ☐ ☐ %	1 1 0 1 0 1 %	
				13 ☐ > 2011					

Istat Provincia 101413

Istat Comune 101416

Squadra

N° scheda 10171

Data 31/08/17

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA								ALTRE STRUTTURE		
		Non Identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli, ...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata, ...)		Pilastri isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a.		
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2 Pareti in c.a.	3 Telai in acciaio	4 Telai/Pareti in legno
Strutture orizzontali		A	B	C	D	E	F	G	H	REGOLARITÀ		
1 Non Identificate		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1 Forma pianta ed elevazione		
2 Volte senza catene		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2 Disposizione tamponature		
3 Volte con catene		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine, ...)		☐	☒	☐	☐	☐	NO	☐	☐			
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni, ...)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a., ...)		☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

COPERTURA		
1	☐ Spingente pesante	
2	☒ Non spingente pesante	
3	☐ Spingente leggera	
4	☒ Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno ⁽¹⁾									Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nessuno	Demolizioni	Cercature ed tratti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi	
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3							Nulla
1	Strutture verticali	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
5	Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
6	Danno preesistente	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno		Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
			Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
1	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2	Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Caduta altri oggetti interni o esterni	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
5	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriera protettiva
1 Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☒ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☒ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

Istat Provincia | 01413 |

Istat Comune | 01416 |

Squadra | | | |

N° scheda | 017 |

Data | 31/08/17 |

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	☒	☐	☐	☒	A	Edificio ASIBILE (*)
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
Alto	☐	☒	☒	☐	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
					E	Edificio INAGIBILE (4)
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

- NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
- (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
- (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
- (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
- (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	2 ☐ Parziale	3 ☒ Completa (>2/3)	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)	D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)
---	--	-------------------------------------	---	--	---	--	--	--	---------------------------------------

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 ☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☒	☐	Transennature e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	☐	Rimozione diintonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili | 01013 |

Nuclei familiari evacuati | 001 |

N° persone evacuate | 0002 |

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
I componenti della squadra di ispezione (stampatello) arch. TAIDE ROZZI			
Firme			



