

FAST 002 02.04.17
NR 671 00842.00 001



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 07/2013)




ID SCHEDA: 4 0

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia:	MACERATA	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO	Squadra	Scheda n.	Data	giorno	mes	anno
Comune:	SAN GINESIO	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	Istat Reg.	Istat Prov.	Istat Comune	10	10	17
Frazione/Località: (denominazione Istat)	INICILIANO	N° aggregato	1-16	14	2	10	0	1
1 VIA	CONTRADA	Cod. di Località Istat						
2 CORSO		Sez. di censimento Istat						
3 VICOLO		Dati catastali	Foglio	1-14	1			
4 PIAZZA		Particelle	1-17	1				
5 ALTRO		Posizione edificio	Isolato	Interno	D'estremità	D'angolo		
COORDINATE	plane UTM	geografiche	altro					
Fuso	Datum	Nord/Lat	43	11	01	52	11	
(32-33-34)	ED50							
	WGS84	Est/Long	13	12	85	59	11	
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO	MARICIONI GILANNINIA	Codice Uso						

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 9	1 < 2.50	A < 50	I 400 ÷ 499	1 < 1919	A Abitativo	10	12	1-1-10
2 10	2 2.50 ÷ 3.49	B 50 ÷ 69	L 500 ÷ 649	2 19 ÷ 45	B Produttivo		A > 65%	
3 11	3 3.50 ÷ 5.00	C 70 ÷ 99	M 650 ÷ 899	3 46 ÷ 61	C Commercio		B 30 ÷ 65%	
4 12	4 > 5.00	D 100 ÷ 129	N 900 ÷ 1199	4 62 ÷ 71	D Uffici		C < 30%	
5 > 12		E 130 ÷ 169	O 1200 ÷ 1599	5 72 ÷ 75	E Serv. Pubbl.		D Non utilizz.	
6	Piani interrati	F 170 ÷ 229	P 1600 ÷ 2199	6 76 ÷ 81	F Deposito		E In costruz.	
7	A 0 C 2	G 230 ÷ 299	Q 2200 ÷ 3000	7 82 ÷ 86	G Strategico		F Non finito	
8	B 1 D > 3	H 300 ÷ 399	R > 3000	8 87 ÷ 91	H Turist-ricett.		G Abbandon.	
				9 92 ÷ 96				
				10 97 ÷ 01				
				11 02 ÷ 08				
				12 09 ÷ 11				
				13 > 2011				
					Proprietà	A Pubblica	B Privata	
								100%

Istat Provincia | 043 |

Istat Comune | 046 |

Squadra | 1 | 1 | 1 |

N° scheda | 40 |

Data | 06/10/17 |

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA								ALTRE STRUTTURE		
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli, ...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata, ...)		Pilastri isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a. 2 Pareti in c.a. 3 Telai in acciaio 4 Telai/Pareti in legno		
A	B		C	D	E	F				G	H	REGOLARITÀ
1	Non identificate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volpine, ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni, ...)	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a., ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

COPERTURA			
1	☐ Spingente pesante		
2	☒ Non spingente pesante		
3	☐ Spingente leggera		
4	☐ Non spingente leggera		

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno ⁽¹⁾									Provvedimenti di P.I. eseguiti						
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nessuno	Demolizioni	Cercature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Transeenna e protezione passaggi	
	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3							Nulla
1	Strutture verticali	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Copertura	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno preesistente	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campire Nulla.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Transeenna e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
	A	B	C	D	E	F	G
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☒ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☐ Assenti	B ☒ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	☒	☐	☒	☐	A Edificio AGIBILE (*)	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
Alto	☐	☒	☐	☒	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					E Edificio INAGIBILE (4)	☒
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

1 ☐ Solo dall'esterno
 2 ☐ Parziale
 3 ☒ Completa (>2/3)

4 ☐ Non eseguito per:

A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)

B ☐ Rudere (RU)

C ☐ Demolito (DM)

D ☐ Proprietario non trovato (NT)

E ☐ Altro (AL)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ..
2 ☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	Riparazione copertura	9 ☐	Trasennature e protezione passaggi
4 ☐	Puntellatura di solette	10 ☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	Riparazione e rinforzo della muratura e della copertura
6 ☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 ☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 101021

Nuclei familiari evacuati 101010

N° persone evacuate 101010

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO

ANNOTAZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Spilla

La scheda FAST riporta la denominazione SAMBUCCO LUISA in quanto nuora della proprietaria MARCONI GIANNINA.

NB Il fabbricato risulta realizzato in adiacenza alla strada pubblica e rappresenta un rischio per la circolazione di persone e mezzi.

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Piero Scarano

Firma

ORDINE DEGLI INGEGNERI
 DELLA PROVINCIA DI MACERATA
 Dott. ING. PIERO SCARANO
 SAN GINESEO
 A - civile e ambientale
 B - industriale
 C - dell'informazione

