



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 21/04/2018

Ordinanza n. 689/terr

Prot. n. 3729

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale di Pieve Torina, causando gravissimi danni al patrimonio pubblico e privato e una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che occorre porre urgentemente in essere ogni azione necessaria per la tutela delle persone e della loro integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento di essi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 14.09.2017, da parte della squadra di rilevamento P2432 (Scheda AeDES n.195979), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in località Giulo, **identificata al Foglio 31, mappale 178, subalterno 5** di proprietà della signora **GIORDANI RITA** nata a PIEVE TORINA (MC) il 06/09/1943 C.F. GRDRTI43P46G657Z e ivi residente VIA DOMENICO CIAMPOLI 5 , 00135 - ROMA (RM);

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità con provvedimenti "B", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- L'affissione della presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all'Albo Pretorio Online e nel sito del Comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai signora **GIORDANI RITA** sopra generalizzata ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il Responsabile del procedimento è arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente atto – divenuto efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della legge 241/1990, sarà portato ad esecuzione immediata.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



RESOCONTO AGIBILITA' EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

PHOTO OTTOMAN

COMUNE DI. PIVE TOGIMA
CODICE ISTAT 11043038

(DA COMPILARE IN DUE COPIE: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM.)

CODICE ISTAT 11043038

DATA 14/09/2017

RIFERIMENTO SCHEDA: DENOMINAZIONE EDIFICIO

C.O.M.

SIGLA

[illegible]

Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato"
 Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
 A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: non agibile
 F: inagibilità dichiarata per pericolo esterno Indotto

FIRMA RESPONSABILE

SQUADRA

TECNICI RILEVATORI

DATE

[illegible]

NOME

CAGNOME

FIRME TECNICA

Dipartimento della Protezione Civile — Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico

AL COMUNE DI PIEVETORINA C.O.M. _____

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. | | | |

PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI	
		GIORDANI RITA		TEMPORANEAMENTE INABILE	
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	INDIRIZZO				
	LOC. GIUNO				
		N. Civ.			
		DESTINAZIONE D'USO			
		ABITATIVO		Rif. Scheda Edificio N. 002	
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI	
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	INDIRIZZO				
		N. Civ.			
		DESTINAZIONE D'USO			
				Rif. Scheda Edificio N.	
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI	
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	INDIRIZZO				
		N. Civ.			
		DESTINAZIONE D'USO			
				Rif. Scheda Edificio N.	
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI	
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	INDIRIZZO				
		N. Civ.			
		DESTINAZIONE D'USO			
				Rif. Scheda Edificio N.	

Squadra N. P2432

Data 140917

ANDREA MAGGI

PASSINO LEONI

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)



(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fig. 2.2— Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese

SEZIONE 2 TIDIOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicata al massimo 2 tipi di combinazioni struttura verticali-solai)

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sezz. 6)	Strutturale (sezz. 3 e 4)	Non Strutturale (sezz. 5)	Geotecnico (sezz. 7)	A Edificio AGIBILE (*)
					B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti al P.L. (1)
					C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
					E Edificio INAGIBILE (4)
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)
Basso					
Rischi con provvedimenti					
Alto					

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPT)

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito: nelle note (sez.9), specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

	☐ Solo dall'esterno	☐ Non eseguito per:	☐ Sottallungo rifiutato (SR)	☐ Ruidere (RI)	☐ Demolito (DM)
B-C					

8-C	☐ 1 Solo dell'esterno 4 ☐ Non eseguito per: ☐ A Sopraluogo rifiutato (SR) ☐ B Rudere (RU) ☐ C Demolito (DM) ☐ 2 ☐ Parziale ☐ D ☐ Proprietario non trovato (NT) ☐ E Altro (AL)
Sull'accuratezza della visita	☒ 3 ☐ Completa (>25)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVEDIMENTI DI P.L. SUGGERITI	*	**	PROVEDIMENTI DI P.L. SUGGERITI
1	☒	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2	☒	Riparazione danni leggeri alle tamponature e finenezzi	8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☒	Riparazione copertura	9	☐	Trasmissione e protezione passaggi
4	☒	Puntellatura di scale	10	☐	Riparazioni delle parti degli impianti
5	☒	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	☒	<i>1/4 AGM 5076 CMC/VE</i>
6	☐	Rimozione di tegole, corniglioni, cernie lunarie, ...	12	☐	

Unità immobiliari inagibili	150	1
Nuclei familiari evacuati	1	1
N° persone evacuate	1	1

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agilità o altro

ARGOMENTO (**ANNOTAZIONI**)

Foglio d'insieme dell'edificio

Spilla

HNDREAG

Das ist Löwe

SEZIONE 2 TIDIOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicata al massimo 2 tipi di combinazioni struttura verticali-solai)

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sezz. 6)	Strutturale (sezz. 3 e 4)	Non Strutturale (sezz. 5)	Geotecnico (sezz. 7)	A Edificio AGIBILE (*)
					B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti al P.L. (1)
					C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
					E Edificio INAGIBILE (4)
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)
Basso					
Rischi con provvedimenti					
Alto					

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C		4		Non eseguito per:		A		Sopralluogo rifiutato (SR)		B		Rudere (RU)		C		Demolito (DM)	
Sull'accuratezza della visita		3		0		Parziale		D		Proprietario non trovato (NT)		E		Altro (AL)			
		2		Completa (>2%)													
8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)																	
*	**	PROVVEDIMENTI DI FL. SUGGERITI		*	**	PROVVEDIMENTI DI FL. SUGGERITI											
1	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti		7	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, seggati, ...											
2	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi		8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni											
3	☐	Riparazione coperture		9	☐	Trasemmurature e protezione passaggi											
4	☐	Puntellatura di scale		10	☐	Riparazioni delle reti degli impianti											
5	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controstrutture, ...		11	☐												
6	☐	Rimozione di tegole, cornicioni, gronde fumarie, ...		12	☐												

8-E Unità immobiliari, famiglia e persone evadenti

☐ Unità immobiliari inagibili	☒		Nuclei familiari evacuati	☒		N° persone evacuate	☐ ☒ ☐
--	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------------	--	---------------------	---

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agitabilità o altro

ARGOMENTO	Foto d'interno dell'edificio	
ANNOTAZIONI		Foto Sella

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

A vertical rectangular sheet of white paper featuring a light gray grid pattern. The grid consists of small squares, approximately 1 cm by 1 cm. There are faint horizontal lines across the page, possibly from scanning or binding. A small blue mark is visible near the top right corner.

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Das ist die Lösung