



CofA Comune
(OK)

COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 07.06.2017

Ordinanza n. 313/terr Prot. n. 5039

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 20.03.2017, da parte della squadra di rilevamento P2096 (scheda AeDES n.102172), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in Frazione Colle di Torricchio n°1, destinata ad uso abitativo e deposito, **identificata al Foglio 49, mappale 239, subb.3-4**, di proprietà di:

- PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E ORESTE, con sede in Pieve Torina (MC),
c.f. 90003260438;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "B" e "F", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza al legale rappresentante della Parrocchia dei Santi Pietro e Oreste ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it
- d) Unità di Crisi e Coordinamento Arcidiocesano Post-Terremoto – sisma2016@arcidiocesicamerino.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture in muratura		Altre strutture	
Strutture orizzontali	Non identificate	A	B	1) Tetra in c.a.	☐
	Identificate	A	B	2) Pareti in c.a.	☐
		A	B	3) Tetra in acciaio	☐
		A	B	4) Tetra/Pareti in legno	☐
		A	B	5) Pareti in legno	☐
		A	B	6) Pareti in legno	☐
		A	B	7) Pareti in legno	☐
		A	B	8) Pareti in legno	☐
		A	B	9) Pareti in legno	☐
		A	B	10) Pareti in legno	☐
		A	B	11) Pareti in legno	☐
		A	B	12) Pareti in legno	☐
		A	B	13) Pareti in legno	☐
		A	B	14) Pareti in legno	☐
		A	B	15) Pareti in legno	☐
		A	B	16) Pareti in legno	☐
		A	B	17) Pareti in legno	☐
		A	B	18) Pareti in legno	☐
		A	B	19) Pareti in legno	☐
		A	B	20) Pareti in legno	☐
		A	B	21) Pareti in legno	☐
		A	B	22) Pareti in legno	☐
		A	B	23) Pareti in legno	☐
		A	B	24) Pareti in legno	☐
		A	B	25) Pareti in legno	☐
		A	B	26) Pareti in legno	☐
		A	B	27) Pareti in legno	☐
		A	B	28) Pareti in legno	☐
		A	B	29) Pareti in legno	☐
		A	B	30) Pareti in legno	☐
		A	B	31) Pareti in legno	☐
		A	B	32) Pareti in legno	☐
		A	B	33) Pareti in legno	☐
		A	B	34) Pareti in legno	☐
		A	B	35) Pareti in legno	☐
		A	B	36) Pareti in legno	☐
		A	B	37) Pareti in legno	☐
		A	B	38) Pareti in legno	☐
		A	B	39) Pareti in legno	☐
		A	B	40) Pareti in legno	☐
		A	B	41) Pareti in legno	☐
		A	B	42) Pareti in legno	☐
		A	B	43) Pareti in legno	☐
		A	B	44) Pareti in legno	☐
		A	B	45) Pareti in legno	☐
		A	B	46) Pareti in legno	☐
		A	B	47) Pareti in legno	☐
		A	B	48) Pareti in legno	☐
		A	B	49) Pareti in legno	☐
		A	B	50) Pareti in legno	☐
		A	B	51) Pareti in legno	☐
		A	B	52) Pareti in legno	☐
		A	B	53) Pareti in legno	☐
		A	B	54) Pareti in legno	☐
		A	B	55) Pareti in legno	☐
		A	B	56) Pareti in legno	☐
		A	B	57) Pareti in legno	☐
		A	B	58) Pareti in legno	☐
		A	B	59) Pareti in legno	☐
		A	B	60) Pareti in legno	☐
		A	B	61) Pareti in legno	☐
		A	B	62) Pareti in legno	☐
		A	B	63) Pareti in legno	☐
		A	B	64) Pareti in legno	☐
		A	B	65) Pareti in legno	☐
		A	B	66) Pareti in legno	☐
		A	B	67) Pareti in legno	☐
		A	B	68) Pareti in legno	☐
		A	B	69) Pareti in legno	☐
		A	B	70) Pareti in legno	☐
		A	B	71) Pareti in legno	☐
		A	B	72) Pareti in legno	☐
		A	B	73) Pareti in legno	☐
		A	B	74) Pareti in legno	☐
		A	B	75) Pareti in legno	☐
		A	B	76) Pareti in legno	☐
		A	B	77) Pareti in legno	☐
		A	B	78) Pareti in legno	☐
		A	B	79) Pareti in legno	☐
		A	B	80) Pareti in legno	☐
		A	B	81) Pareti in legno	☐
		A	B	82) Pareti in legno	☐
		A	B	83) Pareti in legno	☐
		A	B	84) Pareti in legno	☐
		A	B	85) Pareti in legno	☐
		A	B	86) Pareti in legno	☐
		A	B	87) Pareti in legno	☐
		A	B	88) Pareti in legno	☐
		A	B	89) Pareti in legno	☐
		A	B	90) Pareti in legno	☐
		A	B	91) Pareti in legno	☐
		A	B	92) Pareti in legno	☐
		A	B	93) Pareti in legno	☐
		A	B	94) Pareti in legno	☐
		A	B	95) Pareti in legno	☐
		A	B	96) Pareti in legno	☐
		A	B	97) Pareti in legno	☐
		A	B	98) Pareti in legno	☐
		A	B	99) Pareti in legno	☐
		A	B	100) Pareti in legno	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno (1)				Provvedimenti di P.I. eseguiti
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	D0 Nullo	
Componente strutturale- Danno preesistente	1) Strutture verticali	☐	☐	☐	☐
	2) Solai	☐	☐	☐	☐
	3) Scale	☐	☐	☐	☐
	4) Coperture	☐	☐	☐	☐
	5) Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐
	6) Danno preesistente	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Presenza Danno	Rimozione	Puntelli	Trasmissione e protezione passaggi
1) Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐
2) Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐
3) Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐
4) Caduta altri oggetti interni e esterni	☐	☐	☐	☐
5) Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐
6) Danno alla rete elettrica e del gas	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Vie interne o di fuga	Barriere protettive
1) Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐
2) Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐
3) Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Dispositivi alle fondazioni			
1) Cresta	2) Pendio forte	3) Pendio leggero	4) Pianura
☐	☐	☐	☐

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esito	Esito	Esito
Basso	☐	A Edificio ABILE (*)	☐
Basso con provvedimenti	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE (in tutto o in parte) ma ABILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
Alto	☐	C Edificio PARZIALMENTE INABILE (2)	☐
	☐	D Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
	☐	E Edificio INABILE (4)	☐
	☐	F Edificio INABILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nella nota (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

8-C	1) Solo dall'esterno	4) Non eseguito per:	A) Sopraluogo rifiutato (SR)	B) Rudere (RU)	C) Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2) Parziale	5) Completata (>2/3)	D) Proprietario non trovato (NT)	E) Altro (AL)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
* PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	** PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1) Messa in opera di cerchiate e tiranti	7) Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2) Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8) Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3) Riparazione copertura	9) Transennature e protezione passaggi
4) Puntellatura di scale	10) Riparazioni delle reti degli impianti
5) Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11) Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...
6) Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12) Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...

Unità immobiliari inagibili	N° persone evacuate
☐	☐

SEZIONE 9 - Altre osservazioni	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	

8-B	ESITO B TEMPORANEAMENTE INABILE A TOTALE PERICOLO ALLA VITA E ALLA SICUREZZA DI TRAMEZZATURE INABILI NEL LOCALE DI INGRESSO ESITO F. PER INCOMPIUTE CARICO DELL'EDIFICIO (2) (CHIESA) FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI TUTTE LE PORZIONI DI STRUTTURA CHE INTERESSANO EDIFICIO (1)
-----	--

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)	
ETTORE BUCCIERI	Firma
DORANDO PAVARIN	

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]