



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 02/05/2017

Ordinanza n. 216/terr Prot. n. 3695

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 09.12.2016, da parte della squadra di rilevamento P1480 (scheda AeDES n°39699), da cui risulta che le unità immobiliari ricomprese nell'edificio sito in Via Guido Rossa, destinate a rimessa e civile abitazione, **identificate al Foglio 23, mappale 364 sub. 2-3-6** di proprietà dei sig.ri:

- **MOROSI CRISTINA** nata a CAMERINO il 17/09/1971, codice fiscale MRSCST71P57B474T, residente a Pieve Torina in Via G. Rossa, 2;
- **MOROSI MARIANO** nato a PIEVE TORINA il 22/11/1945, codice fiscale MRSMRN45S22G657A, residente a Pieve Torina in Via G. Rossa, 2;

versano in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri MOROSI CRISTINA e MOROSI MARIANO sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stm223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci





SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA



(Aedes 07/2013)

ID SCHEDA: 39699

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **MALEDATA**
Comune: **PIRELLA TORINA**
Frazione/località: **CAPO LUGO**
Squadra: **1-1-1-1-1-1** Schede n.: **1-1-1-1-1-1**
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. **1-1-1-1-1-1** Istat Prov. **1-1-1-1-1-1** Istat Comune **1-1-1-1-1-1**
N° aggregato **1-1-1-1-1-1** N° edificio **1-1-1-1-1-1**
Cod. di Località Istat **1-1-1-1-1-1** Tipo carta **1-1-1-1-1-1**
Sez. di censimento Istat **1-1-1-1-1-1** N° carta **1-1-1-1-1-1**
Dati catastali **1-1-1-1-1-1** Allegato **1-1-1-1-1-1**
Particelle **1-1-1-1-1-1**

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso **1-1-1-1-1-1** Nord/Eat **1-1-1-1-1-1**
(32-33-34) ☐ ED50 ☐ WGS84
Sezione 1 - Terreno e fondazioni
Dati catastali **1-1-1-1-1-1** Est/Long **1-1-1-1-1-1**
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **1-1-1-1-1-1**
Sezione 2 - Descrizione edificio
Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)
Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...
Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI...
Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.t. eseguiti
Sezione 7 - Pericolo INTERNO ed interventi di p.t. eseguiti
Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ
Sezione 9 - Altre osservazioni

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristruttur.	N° unità d'uso	Utilizzazione
1 0 9	1 0 < 2,50	1 0 < 50	1 0 < 1919	1 0 < 1919	1 0 < 1919
2 0 10	2 0 2,50 ÷ 3,49	2 0 50 ÷ 69	2 0 19 ÷ 45	2 0 19 ÷ 45	2 0 19 ÷ 45
3 0 11	3 0 3,50 ÷ 5,00	3 0 70 ÷ 99	3 0 46 ÷ 61	3 0 46 ÷ 61	3 0 46 ÷ 61
4 0 12	4 0 > 5,00	4 0 100 ÷ 129	4 0 62 ÷ 71	4 0 62 ÷ 71	4 0 62 ÷ 71
5 0 > 12		5 0 130 ÷ 169	5 0 72 ÷ 75	5 0 72 ÷ 75	5 0 72 ÷ 75
6 0		6 0 170 ÷ 229	6 0 76 ÷ 81	6 0 76 ÷ 81	6 0 76 ÷ 81
7 0		7 0 230 ÷ 299	7 0 82 ÷ 86	7 0 82 ÷ 86	7 0 82 ÷ 86
8 0		8 0 300 ÷ 399	8 0 87 ÷ 91	8 0 87 ÷ 91	8 0 87 ÷ 91
			9 0 92 ÷ 96	9 0 92 ÷ 96	9 0 92 ÷ 96
			10 0 97 ÷ 01	10 0 97 ÷ 01	10 0 97 ÷ 01
			11 0 02 ÷ 08	11 0 02 ÷ 08	11 0 02 ÷ 08
			12 0 09 ÷ 11	12 0 09 ÷ 11	12 0 09 ÷ 11
			13 0 > 2011	13 0 > 2011	13 0 > 2011

Proprietà ☐ Pubblica ☐ Privata ☐ 100%

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio

8-B Esito di agibilità

8-C Sull'accuratezza della visita

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)