



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 02/10/2017

Ordinanza n. 499/terr

Prot. n. 8766

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA AEDES.

### IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 40 bis in data 28.10.2016, con la quale, a seguito dei gravi eventi sismici del 26 ottobre 2016, che hanno gravemente danneggiato l'intero territorio del Comune di Pieve Torina, è stato disposto il divieto cautelare alla popolazione civile di accedere agli edifici, sia pubblici sia privati ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che in esito al sopralluogo effettuato in data 10/02/2017, da parte della squadra di rilevamento dei danni P1447 (Scheda AeDES n°45563), è stato accertato che l'edificio sito in Località Piccollina 1/A, distinto catastalmente al **Foglio 7, Particella 181**, di proprietà della sig.ra:

- **BATTAGLIA ADORNA**, nata a Camerino (MC) il 10/05/1965, cod. fisc. BTTDRN65E50B474O, residente a Pieve Torina (MC) in Località Piccollina, 1/A;

è agibile come risulta dalla scheda di rilevamento danni AeDES;

RITENUTO, per quanto accertato, doversi revocare la richiamata ordinanza 40bis/2016, per la porzione immobiliare oggetto di avvenuto controllo secondo quanto prevede l'articolo **21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241**, per il quale, in presenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o in caso di mutamento della situazione di fatto, un provvedimento amministrativo a efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da un altro previsto dalla legge, con conseguente inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

PER QUANTO premesso e considerato;

VISTI:

- gli art. li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;



## ORDINA

1) LA REVOCA della propria ordinanza n. 40-bis del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto il divieto, in via del tutto provvisoria e fino a verifiche specifiche, alla popolazione residente di Pieve Torina di accedere agli edifici pubblici e alle abitazioni private e **limitatamente** all'edificio sito in Località Piccollina 1/A, distinto catastalmente al Foglio 7, Particella 181, di proprietà della sig.ra BATTAGLIA ADORNA, è agibile come risulta dalla scheda di rilevamento danni AeDES (scheda n.45563);

2) DI DARE ATTO che la presente ordinanza fa seguito a verifica di agibilità dell'unità immobiliare, effettuata in data 10/12/2017 da parte dell'apposita squadra di rilevamento P1447, da cui le porzioni immobiliari sono state dichiarate agibili.

## DISPONE

• di affiggere la presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;

• di notificare la presente ordinanza alla sig.ra **BATTAGLIA ADORNA**, sopra generalizzata, ed agli enti di seguito elencati:

a) Prefettura di Macerata- [protocollo.prefmc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmc@pec.interno.it);

b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – [com.macerata@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.macerata@cert.vigilfuoco.it)

c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – [stmc223260@carabinieri.it](mailto:stmc223260@carabinieri.it)

## INDIVIDUA

Ai sensi della legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, l'arch. Anna Rita Luccio – Responsabile del servizio tecnico.

## RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
dott. Alessandro Gentilucci











SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta), per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solaio

Table with columns for 'Strutture verticali' and 'Strutture orizzontali', and sub-sections for 'STRUTTURE IN MURATURA' and 'ALTRE STRUTTURE'. Includes checkboxes for various structural types and materials.

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Table for structural damage assessment, including 'Livello-astensione' and 'Componente strutturale-Danno preesistente'. Columns include damage levels (D1-D5) and checkboxes for interventions.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Table for non-structural damage assessment, including 'Tipo di danno' and 'Provvedimenti di P.I. eseguiti'. Columns include damage types (A, B, C, D, E, F, G) and checkboxes for interventions.

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Table for external hazard assessment, including 'Causa' and 'Provvedimenti di P.I. eseguiti'. Columns include hazard types (A, B, C, D) and checkboxes for interventions.

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Table for ground and foundation assessment, including 'Morfologia del sito' and 'Dissesti alle fondazioni'. Columns include ground types (A, B, C, D) and checkboxes for interventions.

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Table for habitability assessment, including 'Rischio' and 'Basso con provvedimenti'. Columns include risk levels (A-F) and checkboxes for interventions.

La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.
NOTE: (1) Esito B nelle note (Sz.9) riportare se la temperatura, l'umidità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
(2) Esito C nelle note (Sz.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
(3) Esito D nelle note (Sz.9) specificare motivazioni e tipo di approntamento qui richiesto
proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)
(5) Esito F nelle note (Sz.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

Table for external safety assessment, including 'Sull'accuratezza della visita'. Columns include safety levels (A, B, C, D, E) and checkboxes for interventions.

Table for remediation suggestions, including '8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (\*) o estesi (\*\*)'. Columns include remediation types (1-6) and checkboxes for interventions.

Table for unit assessment, including 'Unità immobiliari inagibili'. Columns include unit types (A, B, C, D, E) and checkboxes for interventions.

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Table for additional observations, including 'Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro'. Includes a large grid for notes and a signature line.

Componenti della squadra di ispezione (tecnici)
GEOM. MAURO PAGLIALUNGA
GEOM. SIMONE SELVADAGI
Firma