



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 27.05.2017

Ordinanza n.281/terr Prot. n. 4556

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 28.11.2016, da parte della squadra di rilevamento P1502 (Scheda AeDES n.40476), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in viale Francesco Angelini n.3, destinata a uso abitativo, **identificata al Foglio 23, mappale 307, sub 3-4-5**, di proprietà dei sig.ri:

- **BETTACCHI ANTONIO**, nato a Pieve Torina (MC) il 24/09/1951, c.f. BTTNTN51P24G657O, residente a Pieve Torina (MC) in viale Francesco Angelini, 3;
- **LORETI TERESA**, nata a Pieve Torina (MC) il 17/03/1930, c.f. LRTTRS30C57G657B, residente a Pieve Torina (MC) in Via Vignoli, 1;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità con provvedimenti "B", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri **BETTACCHI ANTONIO e LORETI TERESA** sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicata al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-sola)

[illegible]

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti al pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:					
	Assente	Edificio			Vie d'accesso o di fuga	Vie interne
		A	B	C	D	
Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	0	☐	☐	☐	☐	
Collapse di reti di distribuzione	0	☐	☐	☐	☐	
Groci da versanti incombuti		☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Disastri alle fondazioni					
1 Orienta	2 Pendio forte	3 ☒ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☒ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Coferti dal sisma	D ☐ Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agilità

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A Edificio AGIBILE (*)
					B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (un tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimento di PLU
Basso		○	○	○	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
		○	○	○	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da risanare con provvedimento (3)
Basso con provvedimenti		○	○	○	E Edificio INAGIBILE (4)
		○	○	○	F Edificio INAGIBILE (4)
Alto		○	○	○	F Edificio INAGIBILE per rischio sismico (3)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito 8 mille note (Sz.9): riportare sia la temporanea inagibilità totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità da indicare anche nel modulo GP1

(2) Esito C mille note (Sz.9): specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza stessa da indicare anche nel modulo GP1.

(3) Esito 0 (nelle box 9): specificare motivazioni e tipo di approvvigionamento qui richiesto
proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito 4 (proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito 1 (nelle note Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralungo sfiliato (SR)	B ☐ Ruotere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)	
	3 ☐ Completa (>2/3)				

7-8

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)				
*	**		*	**
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI				
1	☐	Messa in opera di cerchietture e tranti	7	☐
2	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	☐
3	☐	Riparazione copertura	9	☐
4	☐	Puntellatura di scale	10	☐
5	☐	Rimozione di intonaci, investimenti, controsoffittature, ...	11	☐
6	☒	Rimozione di tegole, conioirlog, canine fumarie, ...	12	☐
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI				
		Rimozione di comicioni, parapetti- aggett, ...		
		Rimozione di altri oggetti interni e esterni		
		Trasemmurare e protezione passaggi		
		Riparazioni delle reti degli impianti		

B-E Unità Immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate
1	1	3

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO	ANNOZZIONI	Spila
8B ...	RILIPARAZIONE DELLA MONTATURA ESTERNA, IN CORRISPONDENZA DEL COLLEGAMENTO TRA MUR E DEL PIANOV CON IL CERCHIO DEL PIANO RICHIO ED ANGOLI LATO NORD-EST (VEDI PIANI SEB.1). L'INACCEBILITA' TEMPORANEA SI INTENDE TOTALE.	

componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Componenti della squadra di ispezione (stampati)
KLTN Flanco A266.4N1

Firme

Firme MS

ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI PIEVE TORINAC.O.M. ARQUIVATA**PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE**

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 00001

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>DELL'ORISIO LORIGIANA</u> INDIRIZZO <u>VIA MONTE DI GIOVE</u> N. Civ. <u>10</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	<u>RIMOZIONE COMIGNOLI PERICOLANTI</u> RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>001</u>
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>BETTACCHI ANTONIO</u> INDIRIZZO <u>VIA AMGLINI</u> N. Civ. <u>3</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	<u>RIMOZIONE COMIGNOLI PERICOLANTI e RIPARAZIONE MURATURA ESTERNA ZONE ANGOLARI LATO NORD-EST CON RIPRISTINO CONNESSIONE MURO P. TERZA - CORDOLO P. PRIMO</u> RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>002</u>
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	RIF. SCHEDA EDIFICIO N.

Squadra N. 1502Data 28/11/16

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)



(Firma e timbro responsabile del Comune)

