



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 07.06.2017

Ordinanza n. 315/terr Prot. n. 5042

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 17.12.2016, da parte della squadra di rilevamento P1447, da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in Via Scolari, destinata a civile abitazione, **identificata al Foglio 23, mappale 141, sub 10**, di proprietà dei sig.ri:

- **MATTIONI IOLE**, nata a Pieve Torina (MC), il 27/08/1935, c.f. MTTLIO35M67G657J, residente a Livorno (LI), cap. 57122, in Via Carducci, 31;
- **PELAGATTI DANIELE**, nato a Livorno (LI), il 09/09/1966, c.f. PLGDNL66P09E625M, residente a Livorno (LI), cap. 57128, in Via Giorgio Rodocanacchi, 8;
- **PELAGATTI STEFANIA**, nata a Livorno (LI), il 22/02/1968, c.f. PLGSFN68B62E625L, residente a Livorno (LI), cap. 57122, in Via della Bastia, 77;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E" da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri **MATTIONI IOLE, PELAGATTI DANIELE, PELAGATTI STEFANIA** sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
	Non identificabile	Identificabile	1) Tetto in c.a.	2) Pareti in c.a.
Strutture orizzontali	A tessitura regolare e di buona qualità (Pietrame non squadrato, cordoli, ...)		3) Tetto in acciaio	
	A tessitura irregolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, squadrato, cordoli, ...)		4) Tetto/Pareti in legno	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		REGOLARITÀ	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		Non Regolare	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		A	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		B	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		C	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		D	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		E	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		F	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		G	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		H	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		I	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		J	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		K	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		L	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		M	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		N	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		O	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		P	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		Q	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		R	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		S	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		T	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		U	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		V	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		W	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		X	
Non identificabile	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		Y	
	Senza cordoli e cordoli o cordoli e cordoli		Z	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno m		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	1) Riparazione	2) Rinforzo
Componente strutturale- Danno preesistente	A		B	
	B		C	
Strutture verticali	C		D	
	D		E	
Solai	E		F	
	F		G	
Scale	G		H	
	H		I	
Copertura	I		J	
	J		K	
Tangenziali - Tramezzi	K		L	
	L		M	
Danno preesistente	M		N	
	N		O	
Danno preesistente	O		P	
	P		Q	
Danno preesistente	Q		R	
	R		S	
Danno preesistente	S		T	
	T		U	
Danno preesistente	U		V	
	V		W	
Danno preesistente	W		X	
	X		Y	
Danno preesistente	Y		Z	
	Z		AA	

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	1) Riparazione	2) Rinforzo
Presenza Danno	A	
	B	
Bliccare intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	C	
	D	
Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	E	
	F	
Caduta verniciature, parapetti, ...	G	
	H	
Caduta altri oggetti interni o esterni	I	
	J	
Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	K	
	L	
Danno alla rete elettrica o del gas	M	
	N	

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	1) Riparazione	2) Rinforzo
Assente	A	
	B	
Via d'accesso	C	
	D	
Via interne	E	
	F	
Barriere protettive	G	
	H	
Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	I	
	J	
Crolli di reti di distribuzione	K	
	L	
Crolli da versanti incombenti	M	
	N	

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Motivazione del sito		Bisestri alle fondazioni	
1) Cresta	2) Pendio forte	3) Pendio leggero	4) Pianura
5) Assenti	6) Assenti	7) Assenti	8) Assenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
	Esterno (Siz. 3 a 4)	Interno (Siz. 5)	Edificio ABILE (*)	Edificio INABILE (*)
Basso	A		B	
	B		C	
Basso con provvedimenti	C		D	
	D		E	
Alto	E		F	
	F		G	

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Siz.5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).

(2) Esito C nelle note (Siz.5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Siz.5) specificare indicazioni e tipo di approvvigionamento qui richiesto.

(4) Esito E nelle note (Siz.5) specificare provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Siz.5) specificare provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

Sull'accuratezza della visita	8-C		8-D	
	1) Solo dall'esterno	2) Parziale	3) Completa (>2/3)	4) Non eseguito per: A) Sopralluogo rifiutato (SR) B) Rudezza (RU) C) Demolito (DM) D) Proprietario non trovato (NT) E) Altro (AL)
Sull'accuratezza della visita	A		B	
	B		C	

Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	Provvedimenti di P.I. SUGGERITI		Provvedimenti di P.I. SUGGERITI	
	1) Riparazione	2) Rinforzo	3) Riparazione	4) Rinforzo
Riparazione	A		B	
	B		C	
Riparazione	C		D	
	D		E	
Riparazione	E		F	
	F		G	
Riparazione	G		H	
	H		I	
Riparazione	I		J	
	J		K	
Riparazione	K		L	
	L		M	
Riparazione	M		N	
	N		O	
Riparazione	O		P	
	P		Q	
Riparazione	Q		R	
	R		S	
Riparazione	S		T	
	T		U	
Riparazione	U		V	
	V		W	
Riparazione	W		X	
	X		Y	
Riparazione	Y		Z	
	Z		AA	

Unità immobiliari inagibili	8-E	
	1) Riparazione	2) Rinforzo
Unità immobiliari inagibili	A	
	B	

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	
	1) Riparazione	2) Rinforzo
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	A	
	B	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	C	
	D	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	E	
	F	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	G	
	H	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	I	
	J	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	K	
	L	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	M	
	N	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	O	
	P	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	Q	
	R	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	S	
	T	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	U	
	V	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	W	
	X	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	Y	
	Z	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	AA	
	AB	

Componenti della squadra di ispezione (stampare):
GEOM. MAURO PAGIALUNGA
GEOM. SIMONE SELVADAGI

Firma