



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 29.05.2017

**Ordinanza n. 288/terr Prot. n. 4597**

### IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 13.12.2016, da parte della squadra di rilevamento P1625 (Scheda AeDES n.44806), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in via Pascoli n.22, destinata a uso abitativo, **identificata al Foglio 22, mappale 79**, di proprietà del sig.:

- **PALMIERI PIERLUIGI**, nato a Rosora Mergo (AN) il 14/05/1942, c.f. PLMPLG42E14H576Z, residente a Pieve Torina (MC), in Via Pascoli, 22;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità con provvedimenti "B", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

### DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

### ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

### DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza al sig. **PALMIERI PIERLUIGI** sopra generalizzato ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- [protocollo.prefmc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmc@pec.interno.it) ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – [com.macerata@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.macerata@cert.vigilfuoco.it)
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – [stmc223260@carabinieri.it](mailto:stmc223260@carabinieri.it)

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco  
dott. Alessandro Gentilucci





| Strutture verticali  | STRUTTURE IN MURATURA    |                          |  |                          |  |                          |                          |                          |                          |                          | ALTRE STRUTTURE          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Non identificate         |                          | A tessitura regolare e di calata regolare (Pietrame non squadato, cortili,...) |                          | A tessitura irregolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata,...) |                          | Pilastrini isolati       |                          | Mista                    |                          | Rinforzata               |                          | 1) Tetri in c.a.         | 2) Pareti in c.a.        | 3) Tetri in acciaio      | 4) Tetri/Pareti in legno |
| 1 Non identificate   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Volte senza calata   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Volte con calata   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travata, travi e velle,...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travata, travi e tavoloni,...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Travi con soletta rigida (travi di c.a., travi in acciaio a solette di c.a.,...)       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

| Livello-estensione      | Danno (*)                |                          |                          |                          |                          | Provvedimenti di P.I. eseguiti |                          |                          |                          |                          |                                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                         | D4 - D5<br>Gravissimo    | D2 - D3<br>Medio Grave   | D1<br>Leggero            | Nulla                    |                          | Nessuno                        | Demolizioni              | Cerchiature e/o tiranti  | Riparazione              | Puntelli                 | Trasenne e protezione passaggi |
| 1 Strutture verticali   | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 2 Solai                 | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 3 Scale                 | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 4 Copertura             | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 5 Temporature - Tamezzi | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |
| 6 Danno preesistente    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |

**SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

| Tipo di danno   | Presenza Danno           | Provvedimenti di P.I. eseguiti |                          |                          |                          |  |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|   |                          | Nessuno                        | Rimozione                | Puntelli                 | Riparazione              | Divieto di accesso e protezione passaggi |
| 1 Distacco intonaci, fresellamenti, controsoffitti, ... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |
| 2 Cadute tegole, comignoli, camme fumarie, ...          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |
| 3 Cadute comignoli, parapetti, ...                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |
| 4 Cadute altri oggetti interni o esterni                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |
| 5 Danno alle rete idrica, fognaria o termoidraulica     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |
| 6 Danno alle rete elettrica e del gas                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |

**SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

| Causa  | Pericolo su:             |                          |                          |                          | Provvedimenti di P.I. eseguiti |                          |                          |  |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
|  | Assieme                  | Edificio                 | Vie d'accesso o di fuga  | Vie interne              | Nessuno                        | Divieto di accesso       | Barriere protettive      |  |  |
| 1 Crolli o cadute oggetti da edifici adiacenti | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |
| 2 Collasso di reti di distribuzione            | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |
| 3 Crolli da versanti incombenti                | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |

**SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI**

| Morfologia del sito               |  |   |                                    | Distanza alle fondazioni                         |   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|--|---|
| 1 <input type="checkbox"/> Orista | 2 <input checked="" type="checkbox"/> Pendio forte | 3 <input type="checkbox"/> Pendio leggero | 4 <input type="checkbox"/> Pianura | A <input checked="" type="checkbox"/> Assistenti | B <input type="checkbox"/> Generali dal sisma | C <input type="checkbox"/> Acclivi dal sisma | D <input type="checkbox"/> Preesistenti |

| 8-A Valutazione del rischio | 8-B Esito di agibilità   |                          |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rischio                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Esterno (sez. 6)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Strutturale (sez. 3 e 4)    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Non Strutturale (sez. 5)    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Geotecnico (sez. 7)         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Basso                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Basso con provvedimenti     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alto                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce l'ispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 5) riportate se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (2) Esito C nelle note (Sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva ed grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (3) Esito D nelle note (Sez. 5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento richiesto proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (5) Esito F nelle note (Sez. 5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accarezzata  Parziale  Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (\*) o estesi (\*\*)

| * | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI                               | ** | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI                 |
|---|---|----|---|
| 1 | Messa in opera di cerchiature e tiranti                       | 7  | Rimozione di comignoli, parapetti, oggetti, ... |
| 2 | Riparazione danni leggeri alle temporature e tamezzi          | 8  | Rimozione di altri oggetti interni o esterni    |
| 3 | Riparazione coperture   | 9  | Trasenne e protezione passaggi                  |
| 4 | Puntellatura di scale   | 10 | Riparazioni delle reti degli impianti           |
| 5 | Rimozione di intonaci, fresellamenti, controsoffittature, ... | 11 |   |
| 6 | Rimozione di tegole, comignoli, camme fumarie, ...            | 12 |   |

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili: 0011 Nuclei familiari evacuati: 0011 N° persone evacuate: 0002

**SEZIONE 9 - Altre osservazioni**

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO

SET. 4 IL DANNO D2-D3 < 1/3 SU SOLAI E COPERTURA SI RIFERISCE ALLA SPACCIATURA DI ALCUNE RIVESTITE CON RISCHIO CADUTA DI TAVOLE DI LEGNO. L'EDIFICIO È TEMPORANEAMENTE INAGIBILE "IN PARTE".

SET. 8B L'INAGIBILITÀ TEMPORANEA È RELATIVA ALLA POSIZIONE DI FABBRICATO INDIVIDUATO NELLA RIVESTITA CON "ZONA CARENTE". TRATTANDO PREVALENTEMENTE PER I DANNI CAGIONATI ALLE RIVESTITE DELLA "ZONA CARENTE" (NEI RIVESTITI) PREVALENTEMENTE PER I DANNI CAGIONATI DA CADUTE DI TAVOLE DI LEGNO. LA POSIZIONE TEMPORANEA È RELATIVA ALLA POSIZIONE DEL SOCCO A RISCHIO CADUTA. RIPARABILE TRATTANDO ALCSA IN UNO SETTIMANALE

1 componenti della squadra di ispezione (stampatello)  
INA. RENZO ROSSO Firma Renzo Rosso  
INA. GABRIELE RENZO Firma Gabriele Renzo

ID MODELLO GP1: \_\_\_\_\_

AL COMUNE DI PUBBIS TORRINA

C.O.M. MACISAIA

**PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE**

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 0001

| PROPRIETÀ   | DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO                             | PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI  |
|---|---|--|
|   | [REDACTED]  | [REDACTED]   |
| PUBBLICA<br>PRIVATA<br><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | INDIRIZZO<br>[REDACTED]                                 | [REDACTED]   |
|   | N. Civ. [REDACTED]                                      |  |
|   | DESTINAZIONE D'USO<br>[REDACTED]                        | Rif. SCHEDA EDIFICIO N. [REDACTED]   |
| PROPRIETÀ   | DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO<br><u>PALAZZO PASCICOLI</u> | PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI<br><u>PREVEDERE RIPARAZIONI PER DANNI<br/>LEGGERI AI MURAZZI DELLA ZONA<br/>CANTINE<br/>PREVEDERE RIPARAZIONI AI PAVI STACATI<br/>DI PRONARI SU SOLAIO E COPERTURA<br/>A RISCHIO CALATA.<br/>RIPARAZIONE TUBA PER ACQUA FINO SEMPRE BRAN</u> |
| PUBBLICA<br>PRIVATA<br><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | INDIRIZZO<br><u>VIA PASCICOLI</u>                       |  |
|   | N. Civ. <u>22</u>                                       |  |
|   | DESTINAZIONE D'USO<br><u>ABITAZIONE</u>                 | Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>0013</u>  |
| PROPRIETÀ   | DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO<br>[REDACTED]               | PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI<br>[REDACTED]  |
| PUBBLICA<br>PRIVATA<br><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | INDIRIZZO<br>[REDACTED]                                 | [REDACTED]   |
|   | N. Civ. [REDACTED]                                      |  |
|   | DESTINAZIONE D'USO<br>[REDACTED]                        | Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>0014</u>  |
| PROPRIETÀ   | DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO<br>[REDACTED]               | PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI<br>[REDACTED]  |
| PUBBLICA<br>PRIVATA<br><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | INDIRIZZO<br>[REDACTED]                                 | [REDACTED]   |
|   | N. Civ. [REDACTED]                                      |  |
|   | DESTINAZIONE D'USO<br>[REDACTED]                        | Rif. SCHEDA EDIFICIO N. [REDACTED]   |

Squadra N. PILICIZS  
ING. FEDERICO ROSATI  
ING. CARLOTTA RONACOW

*[Handwritten signature]*

Data 13/12/16



(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune) \*\*\*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]