



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n.551/terr Prot. n.10026

Pieve Torina, li 07.11.2017

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 14.01.2017, da parte della squadra di rilevamento P373 (Scheda AeDES n°68940), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in via Scolari, destinata ad abitazione, **identificata al Foglio 23, mappale 210**, di proprietà dei sig.ri:

- **CRISTALLINI GIANMARIO**, nato a Camerino (MC) il 11-06-1972, c.f. CRSGMR72H11B474I, residente a Tolentino (MC), cap 62029, in via Massimo D'Antona, 21;
- **CRISTALLINI ODOARDO**, nato a Pieve Torina (MC) il 11-07-1941, c.f. CRSDRD41L11G657C, residente a Pieve Torina (MC), in via Scolari, 21;
- **CRISTALLINI RITA**, nata a Camerino (MC) il 13-10-1970, c.f. CRSRTI70R53B474G, residente a Cerreto d'Esi (AN), in via Aldo Moro, 20;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E" ed "F", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all'Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri **CRISTALLINI GIANMARIO, CRISTALLINI ODOARDO e CRISTALLINI RITA**, sopra generalizzati, ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.


A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



AL COMUNE DI PIEVE TORINA C.O.M. _____**RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE**

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
1010141	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
1010142	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
1010143	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
1010144	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
1010145	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
1010146	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
1010147	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
1010148	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
1010149	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F
1010150	IPRIVVIAIO	VIA SIGOLARI	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CASALINI ☒ GUARIGLIA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
 (3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. _____

Firme componenti squadra di ispezione

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)
PIRELLA ARRENTA ROBERTA
GHIGLIOTTI PIAOLLO

Data

14/01/17



(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sismici, etc.

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite ampie e le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di multiscelta; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle □ si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento dei lavori dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima riga nella cartella identificativa dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Preazione errata: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (interno, d'estremità, angolo). **Denominazione edificio e pertinenze:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di una o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **Coordinate:** Specificare se trattasi di coordinate piano NVE (U.T.M., metri) o geografiche Lat/Long (gradi). Il fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in alto.

Sezione 2 - Descrizione edificio

PIANI TOTALI CON INTERNO: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio effice). Computare interrati i piani mediantemente interrati per più di metà della loro altezza. **ALTEZZA MEDIA DI PIANO:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **SUPERFICIE MEDIA DI PIANO:** indicare l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **EM (2° ordine):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **Usa (MULTISCHELA):** indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. **Urzuozzone:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di piastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture inelastiche. Gli edifici si considerano con strutture inelastiche/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-acciaio) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" per le miste compilate sia "muratura", sia "altre strutture".

G1: c.a. (o altre strutture inelastiche) su muratura
G2: muratura su c.a. (o altre strutture inelastiche)
G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture inelastiche) in parallelo sugli stessi piani
H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
H2: muratura armata o con intonaci armati
H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della **Regolarità** compete solo alle **Altre strutture**.
Per le strutture inelastiche le lampadine sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI...
I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macroscopica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale.

D1 danno leggero: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

D2-D3 danno medio - grave: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

D4-D5 danno massiccio: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portante vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

PREVENIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESSENI: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di P.1. eseguiti

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A **Valutazione del rischio**) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: **La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e specifica - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati stando ragionevolmente protetta la vita umana.** L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il **pronto intervento (opera di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che mirano a ridurre i rischi)**, in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sala parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multi-scelta, nei casi in cui sussistano anche condizioni di rischio estremo.

Unità immobiliari, famiglie e persone evacuate: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio. **PREVENIMENTI DI PRONTO INTERVENTO:** indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni

ACCURATEZZA DELLA VISITA: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

SUI DATI, sui PREVENIMENTI DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ O ALTRE: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spollata nel riquadro trattagliato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esiti D, E) e necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F). Le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le motivazioni di rischio estremo (esito F).


LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.

ID SCHEDA: 68940

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Località: SCALLORETTA
1 ○ VIA 13
2 ○ CORSO 13
3 ○ VICOLO 13
4 ○ PIAZZA 13
5 ○ ALTRO 13
COORDINATE ○ piano UTM ○ geografiche ○ altro
Fuso 32-33-34 Datum ED50 WGS84
Cod. di Località Istat 13 Tipo carta 13
Sez. di censimento Istat 13 N° carta 13
Dati catastali Foglio 13 Allegato 13
Particelle 13
Posizione edificio ○ isolato ○ interno ○ d'estremità
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ALBERGO Codice Uso 13

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici
N° Piani totali con interrati: 1 ○ 9, 2 ○ 10, 3 ○ 11, 4 ○ 12, 5 ○ 13, 6 ○ 14, 7 ○ 15, 8 ○ 16, 9 ○ 17, 10 ○ 18, 11 ○ 19, 12 ○ 20, 13 ○ 21, 14 ○ 22, 15 ○ 23, 16 ○ 24, 17 ○ 25, 18 ○ 26, 19 ○ 27, 20 ○ 28, 21 ○ 29, 22 ○ 30, 23 ○ 31, 24 ○ 32, 25 ○ 33, 26 ○ 34, 27 ○ 35, 28 ○ 36, 29 ○ 37, 30 ○ 38, 31 ○ 39, 32 ○ 40, 33 ○ 41, 34 ○ 42, 35 ○ 43, 36 ○ 44, 37 ○ 45, 38 ○ 46, 39 ○ 47, 40 ○ 48, 41 ○ 49, 42 ○ 50, 43 ○ 51, 44 ○ 52, 45 ○ 53, 46 ○ 54, 47 ○ 55, 48 ○ 56, 49 ○ 57, 50 ○ 58, 51 ○ 59, 52 ○ 60, 53 ○ 61, 54 ○ 62, 55 ○ 63, 56 ○ 64, 57 ○ 65, 58 ○ 66, 59 ○ 67, 60 ○ 68, 61 ○ 69, 62 ○ 70, 63 ○ 71, 64 ○ 72, 65 ○ 73, 66 ○ 74, 67 ○ 75, 68 ○ 76, 69 ○ 77, 70 ○ 78, 71 ○ 79, 72 ○ 80, 73 ○ 81, 74 ○ 82, 75 ○ 83, 76 ○ 84, 77 ○ 85, 78 ○ 86, 79 ○ 87, 80 ○ 88, 81 ○ 89, 82 ○ 90, 83 ○ 91, 84 ○ 92, 85 ○ 93, 86 ○ 94, 87 ○ 95, 88 ○ 96, 89 ○ 97, 90 ○ 98, 91 ○ 99, 100 ○ 100+
Altezza media di piano (m): 1 ○ < 2.50, 2 ○ 2.50 - 3.49, 3 ○ 3.50 - 5.00, 4 ○ > 5.00
Superficie media di piano (m²): 1 ○ < 50, 2 ○ 50 - 69, 3 ○ 70 - 99, 4 ○ 100 - 129, 5 ○ 130 - 169, 6 ○ 170 - 229, 7 ○ 230 - 299, 8 ○ 300 - 399, 9 ○ > 400
Età (max 2): 1 ○ < 1919, 2 ○ 1919 - 45, 3 ○ 46 - 61, 4 ○ 62 - 71, 5 ○ 72 - 75, 6 ○ 76 - 81, 7 ○ 82 - 86, 8 ○ 87 - 91, 9 ○ 92 - 96, 10 ○ 97 - 01, 11 ○ 02 - 08, 12 ○ 09 - 11, 13 ○ > 2011
Uso - esposizione
N° unità d'uso: 1 ○ < 10, 2 ○ 10 - 20, 3 ○ 20 - 30, 4 ○ 30 - 40, 5 ○ 40 - 50, 6 ○ 50 - 60, 7 ○ 60 - 70, 8 ○ 70 - 80, 9 ○ 80 - 90, 10 ○ 90 - 100, 11 ○ 100 - 110, 12 ○ 110 - 120, 13 ○ 120 - 130, 14 ○ 130 - 140, 15 ○ 140 - 150, 16 ○ 150 - 160, 17 ○ 160 - 170, 18 ○ 170 - 180, 19 ○ 180 - 190, 20 ○ 190 - 200, 21 ○ 200 - 210, 22 ○ 210 - 220, 23 ○ 220 - 230, 24 ○ 230 - 240, 25 ○ 240 - 250, 26 ○ 250 - 260, 27 ○ 260 - 270, 28 ○ 270 - 280, 29 ○ 280 - 290, 30 ○ 290 - 300, 31 ○ 300 - 310, 32 ○ 310 - 320, 33 ○ 320 - 330, 34 ○ 330 - 340, 35 ○ 340 - 350, 36 ○ 350 - 360, 37 ○ 360 - 370, 38 ○ 370 - 380, 39 ○ 380 - 390, 40 ○ 390 - 400, 41 ○ 400 - 410, 42 ○ 410 - 420, 43 ○ 420 - 430, 44 ○ 430 - 440, 45 ○ 440 - 450, 46 ○ 450 - 460, 47 ○ 460 - 470, 48 ○ 470 - 480, 49 ○ 480 - 490, 50 ○ 490 - 500, 51 ○ 500 - 510, 52 ○ 510 - 520, 53 ○ 520 - 530, 54 ○ 530 - 540, 55 ○ 540 - 550, 56 ○ 550 - 560, 57 ○ 560 - 570, 58 ○ 570 - 580, 59 ○ 580 - 590, 60 ○ 590 - 600, 61 ○ 600 - 610, 62 ○ 610 - 620, 63 ○ 620 - 630, 64 ○ 630 - 640, 65 ○ 640 - 650, 66 ○ 650 - 660, 67 ○ 660 - 670, 68 ○ 670 - 680, 69 ○ 680 - 690, 70 ○ 690 - 700, 71 ○ 700 - 710, 72 ○ 710 - 720, 73 ○ 720 - 730, 74 ○ 730 - 740, 75 ○ 740 - 750, 76 ○ 750 - 760, 77 ○ 760 - 770, 78 ○ 770 - 780, 79 ○ 780 - 790, 80 ○ 790 - 800, 81 ○ 800 - 810, 82 ○ 810 - 820, 83 ○ 820 - 830, 84 ○ 830 - 840, 85 ○ 840 - 850, 86 ○ 850 - 860, 87 ○ 860 - 870, 88 ○ 870 - 880, 89 ○ 880 - 890, 90 ○ 890 - 900, 91 ○ 900 - 910, 92 ○ 910 - 920, 93 ○ 920 - 930, 94 ○ 930 - 940, 95 ○ 940 - 950, 96 ○ 950 - 960, 97 ○ 960 - 970, 98 ○ 970 - 980, 99 ○ 980 - 990, 100 ○ 990 - 1000, 101 ○ 1000 - 1010, 102 ○ 1010 - 1020, 103 ○ 1020 - 1030, 104 ○ 1030 - 1040, 105 ○ 1040 - 1050, 106 ○ 1050 - 1060, 107 ○ 1060 - 1070, 108 ○ 1070 - 1080, 109 ○ 1080 - 1090, 110 ○ 1090 - 1100, 111 ○ 1100 - 1110, 112 ○ 1110 - 1120, 113 ○ 1120 - 1130, 114 ○ 1130 - 1140, 115 ○ 1140 - 1150, 116 ○ 1150 - 1160, 117 ○ 1160 - 1170, 118 ○ 1170 - 1180, 119 ○ 1180 - 1190, 120 ○ 1190 - 1200, 121 ○ 1200 - 1210, 122 ○ 1210 - 1220, 123 ○ 1220 - 1230, 124 ○ 1230 - 1240, 125 ○ 1240 - 1250, 126 ○ 1250 - 1260, 127 ○ 1260 - 1270, 128 ○ 1270 - 1280, 129 ○ 1280 - 1290, 130 ○ 1290 - 1300, 131 ○ 1300 - 1310, 132 ○ 1310 - 1320, 133 ○ 1320 - 1330, 134 ○ 1330 - 1340, 135 ○ 1340 - 1350, 136 ○ 1350 - 1360, 137 ○ 1360 - 1370, 138 ○ 1370 - 1380, 139 ○ 1380 - 1390, 140 ○ 1390 - 1400, 141 ○ 1400 - 1410, 142 ○ 1410 - 1420, 143 ○ 1420 - 1430, 144 ○ 1430 - 1440, 145 ○ 1440 - 1450, 146 ○ 1450 - 1460, 147 ○ 1460 - 1470, 148 ○ 1470 - 1480, 149 ○ 1480 - 1490, 150 ○ 1490 - 1500, 151 ○ 1500 - 1510, 152 ○ 1510 - 1520, 153 ○ 1520 - 1530, 154 ○ 1530 - 1540, 155 ○ 1540 - 1550, 156 ○ 1550 - 1560, 157 ○ 1560 - 1570, 158 ○ 1570 - 1580, 159 ○ 1580 - 1590, 160 ○ 1590 - 1600, 161 ○ 1600 - 1610, 162 ○ 1610 - 1620, 163 ○ 1620 - 1630, 164 ○ 1630 - 1640, 165 ○ 1640 - 1650, 166 ○ 1650 - 1660, 167 ○ 1660 - 1670, 168 ○ 1670 - 1680, 169 ○ 1680 - 1690, 170 ○ 1690 - 1700, 171 ○ 1700 - 1710, 172 ○ 1710 - 1720, 173 ○ 1720 - 1730, 174 ○ 1730 - 1740, 175 ○ 1740 - 1750, 176 ○ 1750 - 1760, 177 ○ 1760 - 1770, 178 ○ 1770 - 1780, 179 ○ 1780 - 1790, 180 ○ 1790 - 1800, 181 ○ 1800 - 1810, 182 ○ 1810 - 1820, 183 ○ 1820 - 1830, 184 ○ 1830 - 1840, 185 ○ 1840 - 1850, 186 ○ 1850 - 1860, 187 ○ 1860 - 1870, 188 ○ 1870 - 1880, 189 ○ 1880 - 1890, 190 ○ 1890 - 1900, 191 ○ 1900 - 1910, 192 ○ 1910 - 1920, 193 ○ 1920 - 1930, 194 ○ 1930 - 1940, 195 ○ 1940 - 1950, 196 ○ 1950 - 1960, 197 ○ 1960 - 1970, 198 ○ 1970 - 1980, 199 ○ 1980 - 1990, 200 ○ 1990 - 2000, 201 ○ 2000 - 2010, 202 ○ 2010 - 2020, 203 ○ 2020 - 2030, 204 ○ 2030 - 2040, 205 ○ 2040 - 2050, 206 ○ 2050 - 2060, 207 ○ 2060 - 2070, 208 ○ 2070 - 2080, 209 ○ 2080 - 2090, 210 ○ 2090 - 2100, 211 ○ 2100 - 2110, 212 ○ 2110 - 2120, 213 ○ 2120 - 2130, 214 ○ 2130 - 2140, 215 ○ 2140 - 2150, 216 ○ 2150 - 2160, 217 ○ 2160 - 2170, 218 ○ 2170 - 2180, 219 ○ 2180 - 2190, 220 ○ 2190 - 2200, 221 ○ 2200 - 2210, 222 ○ 2210 - 2220, 223 ○ 2220 - 2230, 224 ○ 2230 - 2240, 225 ○ 2240 - 2250, 226 ○ 2250 - 2260, 227 ○ 2260 - 2270, 228 ○ 2270 - 2280, 229 ○ 2280 - 2290, 230 ○ 2290 - 2300, 231 ○ 2300 - 2310, 232 ○ 2310 - 2320, 233 ○ 2320 - 2330, 234 ○ 2330 - 2340, 235 ○ 2340 - 2350, 236 ○ 2350 - 2360, 237 ○ 2360 - 2370, 238 ○ 2370 - 2380, 239 ○ 2380 - 2390, 240 ○ 2390 - 2400, 241 ○ 2400 - 2410, 242 ○ 2410 - 2420, 243 ○ 2420 - 2430, 244 ○ 2430 - 2440, 245 ○ 2440 - 2450, 246 ○ 2450 - 2460, 247 ○ 2460 - 2470, 248 ○ 2470 - 2480, 249 ○ 2480 - 2490, 250 ○ 2490 - 2500, 251 ○ 2500 - 2510, 252 ○ 2510 - 2520, 253 ○ 2520 - 2530, 254 ○ 2530 - 2540, 255 ○ 2540 - 2550, 256 ○ 2550 - 2560, 257 ○ 2560 - 2570, 258 ○ 2570 - 2580, 259 ○ 2580 - 2590, 260 ○ 2590 - 2600, 261 ○ 2600 - 2610, 262 ○ 2610 - 2620, 263 ○ 2620 - 2630, 264 ○ 2630 - 2640, 265 ○ 2640 - 2650, 266 ○ 2650 - 2660, 267 ○ 2660 - 2670, 268 ○ 2670 - 2680, 269 ○ 2680 - 2690, 270 ○ 2690 - 2700, 271 ○ 2700 - 2710, 272 ○ 2710 - 2720, 273 ○ 2720 - 2730, 274 ○ 2730 - 2740, 275 ○ 2740 - 2750, 276 ○ 2750 - 2760, 277 ○ 2760 - 2770, 278 ○ 2770 - 2780, 279 ○ 2780 - 2790, 280 ○ 2790 - 2800, 281 ○ 2800 - 2810, 282 ○ 2810 - 2820, 283 ○ 2820 - 2830, 284 ○ 2830 - 2840, 285 ○ 2840 - 2850, 286 ○ 2850 - 2860, 287 ○ 2860 - 2870, 288 ○ 2870 - 2880, 289 ○ 2880 - 2890, 290 ○ 2890 - 2900, 291 ○ 2900 - 2910, 292 ○ 2910 - 2920, 293 ○ 2920 - 2930, 294 ○ 2930 - 2940, 295 ○ 2940 - 2950, 296 ○ 2950 - 2960, 297 ○ 2960 - 2970, 298 ○ 2970 - 2980, 299 ○ 2980 - 2990, 300 ○ 2990 - 3000, 301 ○ 3000 - 3010, 302 ○ 3010 - 3020, 303 ○ 3020 - 3030, 304 ○ 3030 - 3040, 305 ○ 3040 - 3050, 306 ○ 3050 - 3060, 307 ○ 3060 - 3070, 308 ○ 3070 - 3080, 309 ○ 3080 - 3090, 310 ○ 3090 - 3100, 311 ○ 3100 - 3110, 312 ○ 3110 - 3120, 313 ○ 3120 - 3130, 314 ○ 3130 - 3140, 315 ○ 3140 - 3150, 316 ○ 3150 - 3160, 317 ○ 3160 - 3170, 318 ○ 3170 - 3180, 319 ○ 3180 - 3190, 320 ○ 3190 - 3200, 321 ○ 3200 - 3210, 322 ○ 3210 - 3220, 323 ○ 3220 - 3230, 324 ○ 3230 - 3240, 325 ○ 3240 - 3250, 326 ○ 3250 - 3260, 327 ○ 3260 - 3270, 328 ○ 3270 - 3280, 329 ○ 3280 - 3290, 330 ○ 3290 - 3300, 331 ○ 3300 - 3310, 332 ○ 3310 - 3320, 333 ○ 3320 - 3330, 334 ○ 3330 - 3340, 335 ○ 3340 - 3350, 336 ○ 3350 - 3360, 337 ○ 3360 - 3370, 338 ○ 3370 - 3380, 339 ○ 3380 - 3390, 340 ○ 3390 - 3400, 341 ○ 3400 - 3410, 342 ○ 3410 - 3420, 343 ○ 3420 - 3430, 344 ○ 3430 - 3440, 345 ○ 3440 - 3450, 346 ○ 3450 - 3460, 347 ○ 3460 - 3470, 348 ○ 3470 - 3480, 349 ○ 3480 - 3490, 350 ○ 3490 - 3500, 351 ○ 3500 - 3510, 352 ○ 3510 - 3520, 353 ○ 3520 - 3530, 354 ○ 3530 - 3540, 355 ○ 3540 - 3550, 356 ○ 3550 - 3560, 357 ○ 3560 - 3570, 358 ○ 3570 - 3580, 359 ○ 3580 - 3590, 360 ○ 3590 - 3600, 361 ○ 3600 - 3610, 362 ○ 3610 - 3620, 363 ○ 3620 - 3630, 364 ○ 3630 - 3640, 365 ○ 3640 - 3650, 366 ○ 3650 - 3660, 367 ○ 3660 - 3670, 368 ○ 3670 - 3680, 369 ○ 3680 - 3690, 370 ○ 3690 - 3700, 371 ○ 3700 - 3710, 372 ○ 3710 - 3720, 373 ○ 3720 - 3730, 374 ○ 3730 - 3740, 375 ○ 3740 - 3750, 376 ○ 3750 - 3760, 377 ○ 3760 - 3770, 378 ○ 3770 - 3780, 379 ○ 3780 - 3790, 380 ○ 3790 - 3800, 381 ○ 3800 - 3810, 382 ○ 3810 - 3820, 383 ○ 3820 - 3830, 384 ○ 3830 - 3840, 385 ○ 3840 - 3850, 386 ○ 3850 - 3860, 387 ○ 3860 - 3870, 388 ○ 3870 - 3880, 389 ○ 3880 - 3890, 390 ○ 3890 - 3900, 391 ○ 3900 - 3910, 392 ○ 3910 - 3920, 393 ○ 3920 - 3930, 394 ○ 3930 - 3940, 395 ○ 3940 - 3950, 396 ○ 3950 - 3960, 397 ○ 3960 - 3970, 398 ○ 3970 - 3980, 399 ○ 3980 - 3990, 400 ○ 3990 - 4000, 401 ○ 4000 - 4010, 402 ○ 4010 - 4020, 403 ○ 4020 - 4030, 40

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA				ALTRE STRUTTURE					
	Non identificate	Attestatura irregolare e di cattiva qualità (pretrarre non quadrato, coltri...)	Attestatura regolare e di buona qualità (bloccati, mattoni, pietre squadrate...)	Pilastri isolati	Mista	Rinforzata	1) Tetri in c.a.	2) Tetri in c.a.	3) Tetri in acciaio	4) Tetri/Petri in legno
1 Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2 Vole senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Vole con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Travi con solai deformabili (travi in legno con semplice travella, travi e velle...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Travi con solai santificati (travi in legno con doppio travella, travi e travelli...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Travi con solai rigidi (travi in c.a., travi con catene e solai di c.a...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Livello-estensione	Danno (1)				Prove di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	Nessuno	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tipo di danno	Presenza Danno		Prove di P.I. eseguiti			
	A	B	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	☒	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni e esterni	☒	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria e termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Causa	Pericolo su:		Prove di P.I. eseguiti	
	Assente	Edificio	Divieto di accesso	Barriere protettive
1 Troli e caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐
3 Troli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI			
1 Overta	2 Pendio forte	3 Pendio leggero	4 Pendenza
A Assenti	B Generati dal sistema	C Acuti dal sistema	D Presistenti

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	A Edificio ABILE (*)	☐
	Strutturale (sez. 3 e 4)	B Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE (in tutto o in parte) ma ABILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
	Non Strutturale (sez. 5)	C Edificio PARZIALMENTE INABILE (2)	☐
	Geotecnico (sez. 7)	D Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
Basso	☐	E Edificio INABILE (4)	☐
Basso con provvedimenti	☐	F Edificio INABILE per rischio esterno (5)	☐
Alto	☐		

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 3) riportare se la temporena inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP2).

(3) Esito D nelle note (Sez. 3) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 3) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP2).

8-C	1 Solo dall'esterno	4 Non eseguito per:	A Sopraluogo rifiutato (SR)	B Rude (RU)	C Demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita	2 Parziale	D Proprietario non trovato (NT)	E Altro (AL)		
	3 Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
*	**
1 ☐ Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐ Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 ☐ Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐ Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐ Riparazione copertura	9 ☐ Tamponature e protezione passaggi
4 ☐ Puntellatura di scale	10 ☐ Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐ Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11 ☐
6 ☐ Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 ☐

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	N° persone evacuate
1004	1004

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sui danni, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO

ANNOZZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Spilla

La copertura non è stata possibile ispezionarla internamente. Non si suggeriscono ulteriori provvedimenti di pronto intervento in quanto l'immobile è in completo in zona rossa interdotta al transito.

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

PAOLO GHISUOTTI

ROBERTA ARENA

Firme

ROBERTA ARENA