



COMUNE DI PIEVE TORINA

PROVINCIA DI MACERATA

Ordinanza n. 135/terr

Prot. n. 1244

Pieve Torina, 11/02/2017

ORDINANZA: interventi di messa in sicurezza degli immobili privati, di immobili di interesse paesaggistico e culturale gravemente danneggiati dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, che hanno colpito l'Italia Centrale, hanno causato danni gravi nel comune di Pieve Torina, che hanno interessato i seguenti complessi immobiliari:

- 1) Chiesa di Capriglia in Loc. Capriglia censita al N.C.E.U. al Foglio 41 p.lla A, di proprietà della Parrocchia dei Santi Pietro e Oreste in Casavecchia con sede in Pieve Torina;
- 2) Chiesa di Santa Caterina in Loc. Torricchio censita al N.C.E.U. al Foglio 50 p.lla A, di proprietà della Parrocchia dei Santi Pietro e Oreste in Casavecchia con sede in Pieve Torina;
- 3) Ex Mattatoio Comunale presso il Capoluogo in via Sant'Agostino censito al N.C.E.U. al Foglio 22 p.lla 121, di proprietà del Comune di Pieve Torina;
- 4) Cimitero Capoluogo sito in Via Monte di Giove censito al N.C.T. al Foglio 11 p.lla B, di proprietà del Comune di Pieve Torina;

CONSIDERATO che le precarie condizioni di staticità degli immobili sono state accertate a seguito di sopralluogo effettuato dal gruppo tecnico di sostegno (GTS), composto dai Vigili del Fuoco, dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Marche, dai funzionari del MIBAC se del caso e dall'Ufficio tecnico comunale, che ha predisposto per ciascun edificio un'apposita SCHEDA di Valutazione (GTS);

RILEVATO che dai verbali di sopralluogo si evidenzia che i manufatti hanno bisogno di immediati interventi e di opere provvisorie di messa in sicurezza delle aree pertinenti che hanno carattere di urgenza, in considerazione del ripetersi dei fenomeni sismici, della necessità di tutelare la pubblica incolumità e di non aggravare la situazione di pericolo a persone e cose;

RILEVATO inoltre che le opere suddette consisteranno in puntellamenti e/o demolizioni, la cui esecuzione sarà preceduta dalla redazione di una perizia di stima economica, anche sommaria;



COMUNE DI PIEVE TORINA

PROVINCIA DI MACERATA

VISTE le SCHEDE di VALUTAZIONE G.T.S., trasmesse con nota prot. n. 0883875/15/12/2016 i cui verbali sono stati redatti in data 25.11.2016 dalla Commissione con rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento della Protezione Civile Regionale e dell'Ufficio Tecnico Comunale – corrispondenti ai numeri identificativi CCR.;

RITENUTA la necessità di porre in atto le misure provvidenziali richieste;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 e per la durata di 180 giorni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli nuovi eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ancora estesi, dopo i nuovi eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

VISTA la nota della presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento protezione civile, del 3 settembre 2016 – protocollo di uscita UC/TERAG 16/0044398, contenente prime indicazioni operative e attuative dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n.388 del 26 agosto 2016, con riferimento alle tipologie delle spese ammissibili per l'emergenza sima;

SPECIFICATO che la richiamata ordinanza del capo del dipartimento della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388/2016 consente, agli articoli 1 e 5), in tema di coordinamento degli interventi, anche in termini di somma urgenza, la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e di quelli diretti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose, procedendo all'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di opere provvisorie in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. 50 del 2016 e ad altre norme in materia;

ACCERTATA l'impossibilità del Corpo dei Vigili del Fuoco all'esecuzione diretta delle opere di sicurezza sui predetti immobili e l'assenza di personale e mezzi per provvedervi in proprio, in amministrazione diretta;

TENUTO PRESENTE quanto sopra;



COMUNE DI PIEVE TORINA

PROVINCIA DI MACERATA

VISTI:

- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e quello successivo n. 205 dell'11 novembre 2016, recante: *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. (16G00218) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2016) "*;
- gli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile e in particolare l'articolo 15 sulle competenze del comune e le attribuzioni del sindaco;
- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

ORDINA

1) LA MESSA IN SICUREZZA, secondo i risultati delle schede di valutazione G.T.S., delle seguenti unità immobiliari site in Pieve Torina, trasmessi con nota protocollo 0883875/15/12/2016, che si allegano in copia, quale parte integrante e sostanziale:

- Chiesa di Capriglia in Loc. Capriglia censita al N.C.E.U. al Foglio 41 p.lla A, di proprietà della Parrocchia dei Santi Pietro e Oreste in Casavecchia con sede in Pieve Torina - Rif. CCR n. 648, incarico n. 10 del 18.11.2016, scheda n. 03 del 25.11.2016 ;

- Chiesa di Santa Caterina in Loc. Torricchio censita al N.C.E.U. al Foglio 50 p.lla A, di proprietà della Parrocchia dei Santi Pietro e Oreste in Casavecchia con sede in Pieve Torina - Rif. CCR n. 810, incarico n. 10 del 18.11.2016, scheda n. 04 del 25.11.2016;

- Ex Mattatoio Comunale presso il Capoluogo in via Sant'Agostino censito al N.C.E.U. al Foglio 22 p.lla 121, di proprietà del Comune di Pieve Torina - Rif. CCR n. 811, incarico n. 10 del 18.11.2016, scheda n. 02 del 25.11.2016;

- Cimitero Capoluogo sito in Via Monte di Giove censito al N.C.T. al Foglio 11 p.lla B, di proprietà del Comune di Pieve Torina - Rif. CCR n. 813bis, incarico n. 10 del 18.11.2016, scheda n. 01 del 25.11.2016;

2) DI INCARICARE il responsabile del servizio tecnico - Arch. Luccio Annarita, di dare attuazione alla presente ordinanza, ponendo in essere ogni atto necessario per la messa in sicurezza degli immobili, compreso il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie.

3) DI DARE ATTO che la spesa conseguente alle attività provvisionali sarà imputata alla contabilità speciale per l'emergenza istituita presso la Regione Marche.

4) DI NOTIFICARE la presente ordinanza agli enti proprietari degli edifici di culto interessati alle opere.

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio informatico per la durata di 15 giorni consecutivi.



Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci

Allegato C

Viste la impossibilit  di accedere all'interno
della chiesa, si rimanda la determinazione
degli interventi di messa in sicurezza
da parte di un tecnico abilitato.

Est. 43, 03.05.77

Comp. 13, 04.16.21

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	PIUVIA	LUCA	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.	TRICIANI	LUCA	
Tecnico Comunale			
Unit� di Crisi MIBACT			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andr  compilata anche la parte seconda della presente scheda

43,030572

13,047621



Ministero delle Attività Culturali del Turismo
ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL 25.11.2016

Provincia: TA Comune: PIEVE TORINA Frazione: CARRIGUA

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE:

Denominazione: Chiese + campanile

Indirizzo: LOC. CARRIGUA

Dati catastali: F. 41 PART. A

Proprietario: PARROCCHIA DI S. PIETRO FORESTE in CASEVECCHIA

PRESO ATTO CHE:

☒ I tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale dell'immobile non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ripristino di servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale/totale dell'immobile sopra identificato. *(Smontaggio controllato delle parti sommitarie del campanile)*

oppure

☐ Il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/riattivazione dei servizi essenziali.

SI COMUNICA CHE:

☒ Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il progetto dell'intervento di messa in sicurezza andrà sottoposto alla preventiva autorizzazione del MIBACT.

oppure

☒ Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. si PREScrive che:

- > lo smontaggio dell'immobile avvenga sotto la vigilanza del MIBACT, garantendo la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno adeguatamente catalogati e collocati in luogo di stoccaggio il più possibile adiacente al sito. Le macerie risultanti dalle operazioni di smontaggio dovranno essere gestite secondo quanto già previsto dalle disposizioni del soggetto attuatore BB CC per la gestione delle macerie di tipo A.
- > Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio venga verificata l'esistenza di adeguata documentazione grafica e fotografica che andrà integrata in corso d'opera al fine di poter disporre di adeguati supporti per la fase del rimontaggio.
- > Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio sia garantita la messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all'interno trasferendolo in luogo sicuro secondo quanto previsto dalle procedure del MIBACT.

☒ CHI ESEGUE I LAVORI DEVE DARE COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI E INVIARE DOC. FOT. DEI LAVORI ESEGUITI A SE-MAR, UCCR@BENICONTINUO.IT E SABAP-MAR@BENICONTINUO.IT. SE NON SI TRATTA DI OPERE PROVVISORIE DOVRANNO INVIARE PROG. PER IL PERENNE DI CONSERVENZA.

Data:

25.11.2016

IL FUNZIONARIO MIBACT

Prima dello smontaggio delle cupole dare comunicazione al MIBACT, la custodia delle stm dovrebbe avvenire in un luogo sicuro e adeguatamente vigilato vicino le chiese.

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. 810 Incarico n. 10 del 18/11/2016
(Parte I)

Scheda n° 04 del 25/11/2016

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): _____
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☐ Altro (specificare) _____	
Identificativo (ex. Num. Richiesta) _____	Data emissione	_____

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA MI COMUNE PIEMONTE TORINIA

LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) PIEMONTE

INDIRIZZO _____ Num. _____

DATI CATASTALI Foglio 50 Mappa 4 Particella _____ ID Aggregato (Prot. Civile) _____

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE PIEMONTE

DESTINAZIONE D'USO CHIESA

PARERE DELLA COMMISSIONE



SOPRALLUOGO COMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE <u>P3/1</u>	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☒ P3 (interventi rilevanti)	
	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	

Note:

La culla comparsa realizzata in mattoni piuma presenta un tetto alla base dei pilastri e la struttura di alcuni mattoni che sono stati azionati. E' necessario lo smontaggio della comparsa, che mette in opera di una architettura con travi che sono vincolate la culla comparsa alla base del comparsa e in particolare il ribaltamento. Dopo essere passato il ripristino dell'apparecchio di pilastri con barre metalliche di ripristino.

Col. 42, 991611 Corp. 13, 0533831

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	
Vigili del Fuoco	PILIVIA	LUCIA	           
Cens. Danni	TUCIANI	LUCILIANA	
Dip. Prot. Civ.	TUCIANI	ANNALISA	
Tecnico Comunale	TUCIANI	RICERITA	
Unità di Crisi MIBACT	PILICIAMO	ANNALISA	
Tecnico MIBACT	DIEL FRIA	RICERITA	
Tecnico		ANNALISA	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda



42,991611
13,053831

ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL 25-11-2016

Provincia: **NA**

Comune: **PIEVE TORINA**

Frazione: **Loc. Tollerata**

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE:

Denominazione: **CHIESA S. CATERINA (+ CAMPANILE)**

Indirizzo: **F. 50 PARTA**

dati catastali:

proprietario: **PARROCCHIA DEL SS PIETRO E PASTORE IN CASAVECCHIA**

PRESO ATTO CHE:

- ☐ I tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale dell'immobile non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ripristino di servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale/totale dell'immobile sopra identificato.

oppure

- ☒ Il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/attivazione dei servizi essenziali.

SI COMUNICA CHE:

- ☒ Al sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il progetto dell'intervento di messa in sicurezza andrà sottoposto alla preventiva autorizzazione del MIBACT.

oppure

- ☒ Al sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. si **PREScrive** che:

➤ lo smontaggio dell'immobile avvenga sotto la vigilanza del MIBACT, garantendo la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno adeguatamente catalogati e collocati in luogo di stoccaggio il più possibile adiacente al sito. Le macerie risultanti dalle operazioni di smontaggio dovranno essere gestite secondo quanto già previsto dalle disposizioni del soggetto attuatore BB CC per la gestione delle macerie di tipo A.

➤ Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio venga verificata l'esistenza di adeguata documentazione grafica e fotografica che andrà integrata in corso d'opera al fine di poter disporre di adeguati supporti per la fase di smontaggio.

➤ Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio sia garantita la messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all'interno trasferendolo in luogo sicuro secondo quanto previsto dalle procedure del MIBACT.

☒ **CAI ESECUE I LAVORI DOVE DARE COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI E INVIARE DOC. FOT. DEI LAVORI ESEGUITI A SR-MAR, UCC@BENICXTUNAU.IT E SABAP-MAR@BENICXTUNAU.IT, SE NON SI TRATTA DI OPERE PROVVISORIE.**

Data: **25.11.2016** **IN FUNZIONE MIBACT**

Per l'eventuale smontaggio delle campane dare comunicazione al MIBACT e evadere le stesse, se poi, all'interno delle chiese, o in altro luogo vicino in prossimità delle chiese. *Dj*

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. 811 Incarico n. 10 del 18/11/2016
(Parte 1)

Scheda n° 02 del 25/11/2016

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): _____
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☐ Altro (specificare) _____	
Identificativo (ex. Num. Richiesta) _____	Data emissione _____	

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA HAZIERATA COMUNE PIEVE TORINATA

LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) CIAPOLZUOGA

INDIRIZZO VIA S. AGOSTINA Num. 111

DATI CATASTALI
Foglio 22 Mappa 124 Particella _____ ID Aggregato (Prot. Civile) _____

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE CIOMIVINIGI


DESTINAZIONE D'USO EX HABITAZIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☒ Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☒ P2 (interventi di media importanza) ☒ P3 (interventi rilevanti)	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾
	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.FF (parere Vigili del Fuoco) ☒ SI ☐ NO	
	Note: decisioni importanti su un edificio in muratura portante in pietra. E' necessario un puntellamento di ritenza. Delimitare la zona circostante ad una distanza adeguata rispetto all'edificio. L'intervento è di rilevante importanza visto l'impiego previsto del luogo della proprietà e via. Cat. 23, 040340 Cor. 13, 040170	

Area for additional notes or signatures, currently blank.

MEMBRI COMMISSIONE

Funzione	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	PILMA	LUCCIA	
Cens. Danni	DI CICHIA	LUCCIA	
Dip. Prot. Civ.	LUCCIA	LUCCIA	
Tecnico Comunale	LUCCIA	LUCCIA	
Unità di Crisi	LUCCIA	LUCCIA	
MIBACT	DI CICHIA	LUCCIA	
Tecnico	DI CICHIA	LUCCIA	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

CR 811



43,040340

13,046170

Ministero delle Attività Culturali e del Turismo
ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL 25.11.16

Provincia: **HA**Comune: **PIEVE TORINA**Frazione: **COMNO**

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE:

Denominazione: **EX MATATOIO COMUNALE**Indirizzo: **VIA S. AGOSTINO, 11**dati catastali: **F. 22 P. 11.121**proprietario: **COMUNE**

PRESO ATTO CHE:

I tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale dell'immobile non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ripristino di servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale/totale dell'immobile sopra identificato.

oppure

☒ Il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/riattivazione dei servizi essenziali.

☐ ...

SI COMUNICA CHE:

☐ Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il progetto dell'intervento di messa in sicurezza andrà sottoposto alla preventiva autorizzazione del MIBACT.

oppure

☐ Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. si PRESCRIVE che:

> lo smontaggio dell'immobile avvenga sotto la vigilanza del MIBACT, garantendo la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno adeguatamente catalogati e collocati in luogo di stoccaggio il più possibile adiacente al sito. Le macerie risultanti dalle operazioni di smontaggio dovranno essere gestite secondo quanto già previsto dalle disposizioni del soggetto attuatore BB CC per la gestione delle macerie di tipo A.

> Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio venga verificata l'esistenza di adeguata documentazione grafica e fotografica che andrà integrata in corso d'opera al fine di poter disporre di adeguati supporti per la fase del rimontaggio.

> Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio sia garantita la messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all'interno trasferendolo in luogo sicuro secondo quanto previsto dalle procedure del MIBACT.

> CHI ESEGUE I LAVORI DEVE DARE COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI E INVIARE DOC. FOT. DEI LAVORI ESEGUITI A SR-NAR, UCC@BENICULTURAU.IT, E SABAP-NAR@BENICULTURAU.IT. SE NON SI TRATTA DI OPERE PROVISIONALI DOVRANNO INVIARE PRAG. PER IL PARERE DI COMPETENZA.

Data:

25.11.16

IL FUNZIONARIO MIBACT

[Firma]

SCHEDA VALUTAZIONE GTS

MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. 213/185 Incarico n. 10 del 18/11/2016

Scheda n° 01 del 25/11/2016

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Ann.): _____
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☐ Altro (specificare) _____	
Identificativo (es. Num. Richiesta) _____	Data emissione _____	_____

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>HAICIRAITIA</u>	COMUNE <u>PIEVE TORINA</u>
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) <u>CIAPOK VIOLO</u>	
INDIRIZZO <u>VIA MONTIC DI QUARE</u>	Num. _____
DATI CATASTALI Foglio <u>11</u> Mappa _____ Particella _____ ID Aggregato (Prot. Civile) _____	

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE <u>CIORVINI</u>
DESTINAZIONE D'USO <u>CIMITIERO</u>

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☒ Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile	ESPRIMIBILE <u>P3/1</u> CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☒ P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dal VV.F ☐ SI ☒ NO (parere Vigili del Fuoco)	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾
	Note: Ingresso cimitero "nuovo". Messa in sicurezza dell'ipotesi di ingresso sul 2° s.s.; delimitazione con transenna delle costruzioni presenti nel cimitero "monumentale" e di tutte le capellone, comprese le chiese. Verificare dello stabilite di tutte le lapidee di loculi e ossari e rimodellare da appi pericolati. Det. 43°, 036, 74 Cons. 13, 047712	

Allegato C

Area for additional notes or observations, currently blank.

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	PILIA	LIVICA	<i>[Signature]</i>
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.	THICIAH	LIVICIANIA	<i>[Signature]</i>
Tecnico Comunale	LIVICICIO	ANIMIALISIA	<i>[Signature]</i>
Unità di Crisi MIBACT	ALIZICIAHIO	ROBERTIA	<i>[Signature]</i>
Tecnico MIBACT	DELLIRAI	GLAMCUTIGI	<i>[Signature]</i>
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

813



43,036074

13,047712

Ministero delle Politiche Regionali e del Territorio

ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL 25.11.2016

Provincia: **HA**

Comune: **PIEVE TORINA**

Frazione: **CIMITERO**

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE:

Denominazione: **CIMITERO**

Indirizzo: **F. II part B**

Fatti catastali: **COMUNE**

Proprietario: **COMUNE**

PRESO ATTO CHE:

☒ I tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale dell'immobile non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ristorno di servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale/totale dell'immobile sopra identificato.

oppure

☒ Il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/riattivazione dei servizi essenziali.

SI COMUNICA CHE:

Al sensi del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. Il progetto dell'intervento di messa in sicurezza andrà sottoposto alla preventiva autorizzazione del MIBACT.

pure

Al sensi del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. si **PREScrive** che:

- lo smontaggio dell'immobile avvenga sotto la vigilanza del MIBACT, garantendo la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno adeguatamente catalogati e collocati in luogo di stoccaggio il più possibile adiacente al sito. Le macerie risultanti dalle operazioni di smontaggio dovranno essere gestite secondo quanto già previsto dalle disposizioni del soggetto attuatore BB CC per la gestione delle macerie di tipo A.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio venga verificata l'esistenza di adeguata documentazione grafica e fotografica che andrà integrata in corso d'opera al fine di poter disporre di adeguati supporti per la fase del rimontaggio.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio sia garantita la messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all'interno trasferendolo in luogo sicuro secondo quanto previsto dalle procedure del MIBACT.
- **CHI ESEGUE I LAVORI DEVE DARE COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI E INVIARE DOC. FOT. DEI LAVORI ESEGUITI A SR-NAR, UCC@BENICUNIAU.IT E SABAP-NAR@BENICUNIAU.IT. SE NON SI TRATTA DI OPERE PROVVISORIE DOVRANNO INVIARE PROG. PER IL PARERE DI COMPETENZA.**

25.11.16

IL FUNZIONARIO MIBACT
Roberto