



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 11/04/2018

Ordinanza n. 683/terr

Prot. n. 3365

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale di Pieve Torina, causando gravissimi danni al patrimonio pubblico e privato e una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che occorre porre urgentemente in essere ogni azione necessaria per la tutela delle persone e della loro integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento di essi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 17/11/2016, da parte della squadra di rilevamento P1357 (Scheda AeDES n.40194), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in località Macereto, **identificata al Foglio 69, mappale 7, subalterno 6** di proprietà dei sig.ri:

- **SCOLASTICI ROBERTO** nato a TARQUINIA il 14/09/1958 C.F. SCLRRT58P14D024H ed ivi residente in C.S.CASSETTE DI MACERETO 1, 62036 - PIEVE TORINA (MC) ,
- **STEFANELLI FRANCESCA ROMANA** nata a TARQUINIA il 09/03/1961 C.F. STFFNC61C49D024C ed ivi residente in CASSETTE DI MACERETO, 1, 62036 - PIEVE TORINA (MC),
- **PALANCA ANGELA** nata a CARBOGNANO il 06/09/1930, C.F. PLNNGL30P46B735G ed ivi residente in VIA A. CASTELLESCHI 35 , 01016 - TARQUINIA (VT) ;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità con provvedimenti "B", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- L'affissione della presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all'Albo Pretorio Online e nel sito del Comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai Sig.ri **SCOLASTICI ROBERTO, STEFANELLI FRANCESCA ROMANA E PALANCA ANGELA** sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco — com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina — stm223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è **incaricato** della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il Responsabile del procedimento è arch. Annarita Luccio, il **quale** provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, **entro** 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla **data** di notificazione o **piena** conoscenza del presente provvedimento.

Il presente atto — divenuto efficace ed **esecutivo** conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della legge 241/1990, sarà **portato** ad esecuzione **immediata**.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci

RESOCONTO AGIBILITA' EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

COMUNE DI Città di Igara

CODICE ISTAT 041043038

DATA 17/11/2016

(DA COMPILARE IN DUE COPIE: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

C.O.M. Città di Igara

SIGLA 141043038

Modello GE1

RIFERIMENTO SCHEDA.	DENOMINAZIONE EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETA' (2)	GIUDIZIO AGIBILITA' (3)
001	Edificio pubblico	N. CIV. 111	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F
002	Edificio pubblico	N. CIV. 111	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F
003	Edificio pubblico	N. CIV. 111	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F
004	Edificio pubblico	N. CIV. 111	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F
005	Edificio pubblico	N. CIV. 111	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F
006	Edificio pubblico	N. CIV. 111	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F
007	Edificio pubblico	N. CIV. 111	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F
008	Edificio pubblico	N. CIV. 111	☐ Pubblica ☒ Privata	☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F

- (1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato"
- (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
- (3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: non agibile
- F: Inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto

FIRMA RESPONSABILI

TECNICI RILEVATORI

SQUADRA

STEFANO
RENZO
COGNOME



[Signature]

[Signature]

FIRME TECNICI

G.O.M. C C R M S C E R A T A

SCHEDA GP1 n. | | | |

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Manuale per la compilazione della scheda Aedes | 17

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio			8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Edificio Agibile (*)
Basso	☐	☐	☐	A Edificio Agibile (*)
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma Agibile con provvedimenti di P.I. (1)
Alto	☐	☐	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
	☐	☐	☐	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimenti (3)
	☐	☐	☐	E Edificio INAGIBILE (4)
	☐	☐	☐	F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle nile (Saz. 9) riportare la temporena inagibilità a tulale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e propore in Sez. 8D (necessari lavorio ai sensi delle normative vigenti).

(2) Esito C nelle note (Ssz.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 30 eventuali provvedimenti di pronto provvedimento di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (con indicazione anche nel riquadro Gr. 4)

interimento necessari per la sicurezza elettrica (da indicare anche nel modulo GPT).

Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approvvigionamento qui richiesto _____

Esito E: Se, in qualsiasi circostanza di esempio, interveniva necessità per la sicurezza elettrica (da indicare anche nel modulo GPT) _____

proprie in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo G7).

(4) Esito E: proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare a fianco del modulo n° 1).

(5) Esito F: nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo n° 1).

B-C	☐ 1 Solo dall'esterno ☐ 4 Non assegnati per: ☐ 2 Parziale ☐ 0 Sopralungo rifiutato (SF) ☒ 3 Completa (>2/3) ☐ 0 Proprietario non trovato (NT) ☐ 0 Riferire (RU) ☐ E Altro (AL)	☐ C O demolito (DM)
Sull'accuratezza della visita		

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Unità immobiliari inagibili _____ Nuclei familiari evacuati _____ N° persone evacuate _____

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	SI RICONFANO LESIONI RI RITACCANO CIRCA 8 mm COCCIPITE SUCCA MURETE ARIGAZIONE LATO ESTERNO CON OGNI PROBABILITA' NOUVE ALLA PRESSIONE RI 2 MARETI IN CATERIZIO BORE AFFLACCATE E NON LEGATE. TALE SITUAZIONI IN PRESSIONE NEL RITA HA GENERATO UN GIUNTO.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

LEONARDO BENERETTI