



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Prot. n. 3966

Pieve Torina, li 27/04/2018

Ordinanza n. 695/terr

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale di Pieve Torina, causando gravissimi danni al patrimonio pubblico e privato e una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che occorre porre urgentemente in essere ogni azione necessaria per la tutela delle persone e della loro integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento di essi;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 26.09.2017, da parte della squadra di rilevamento P1933 (scheda AeDES n.207737), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in località Appennino, **identificata al Foglio 63, mappale 20, subalterno 10** di proprietà dei Sig.ri:

- **CERQUETTI ANNA MARIA** nata a VISSO (MC) il 27/07/1941 C.F. CRQNM41L67M078W ed ivi residente in VIA GRANITO DI BELMONTE 39 LIDO DI OSTIA, 00121 - ROMA (RM)
- **PETRUCCI PAOLO** nato a ROMA (RM) il 20/07/1963 C.F. PTRPLA63L20H501Q ed ivi residente in VIA GRANITO DI BELMONTE 39 LIDO DI OSTIA, 00121 - ROMA (RM)

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "B" e "F", come risulta dalla scheda di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.
- 2) Il perdurare della presente ordinanza fino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio Online e nel sito del Comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai Sig.ri **CERQUETTI ANNA MARIA E PETRUCCI PAOLO** sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il Responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente atto – divenuto efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della legge 241/1990, sarà portato ad esecuzione immediata.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI

PIEMONTE TORINA

C.O.M.

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 101

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	Indirizzo VIA CAVALIATA APPENNINIA COMUNE PIEMONTE TORINA N. Civ. 6 Destinazione d'Uso ABITAZIONE	EDIFICIO PARZIALMENTE INACQUIETABILE - MURATURA PORTANTE LESIONATA AL 3° PIANO PERICOLO ESTERNO INATTO DA MURATURA PORTANTE DELL'EDIFICIO ADIACENTE - RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 10011
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	Indirizzo VIA CAVALIATA APPENNINIA COMUNE PIEMONTE TORINA N. Civ. 36 Destinazione d'Uso ABITAZIONE	RIPRISTINO LAVORI DI MURATURA RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 10012
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	Indirizzo VIA CAVALIATA APPENNINIA COMUNE PIEMONTE TORINA N. Civ. 1 Destinazione d'Uso DEPOSITO	RIPRISTINO LAVORI DI MURATURA RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 10013
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	Indirizzo VIA CAVALIATA APPENNINIA COMUNE PIEMONTE TORINA N. Civ. 1 Destinazione d'Uso ABITAZIONE	RIPRISTINO LAVORI DI MURATURA RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 1004

Squadra N. 14933

Data 26/09/17

LUCIANI FABRIZIO
TELESSE CARMELO

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma del Responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Fig. 2.2 – Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese

RESOCONTO AGIBILITA' EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI È CHIESE

THE OTHER SIDE

(DA COMPILARE IN DUE COPIE: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM.)

COMUNE DI:

CODICE ISTAT _____

DATA 26/09/2017

RIFERIMENTO SCHEDA.

DENOMINAZIONE ED/IFICIO (1)

INDIRIZZO

PROPRIETA' (3)

GIUDIZIO AGIBILITA' (3)

☒	E
☐	F
☐	D
☐	C
☒	B
☐	A

☐	h
☐	h
☐	d
☐	c
☒	m
☐	A

A	B	C	D	E	F
☒	☒	☐	☐	☐	☐

A	B	C	D	E	F
☐	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						

[illegible]

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

(1) Edificio pubblico: Indicare denominazione; edificio privato: Indicare "privato"

Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; **edificio privato:** nome e cognome proprietario

A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: non agibile

FIRMA RESPONSABILE

SQUADRA

TECNICI RILEVATORI

20010414

१५७२

NOME

COGNOME

.....
FIRME TECNICI

Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AgDES 07/2013)



198049

ID SCHEDA 207737

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA	IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO	giorno mese anno
Comune: PIEVE TORINA	Squadra 1814191213	Data 21/01/14
Frazione/Localtà: LOCALITÀ APPENNINO	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	Scheda n. 10011
1 VIA	Istat Reg. 411	Istat Prov. 13131
2 CORSO	N° aggregato 100110101	Istat Comune 10131
3 VICOLO	N° edificio 111	
4 PIAZZA	Cod. di Località Istat	
5 ALTRO	Saz. di censimento Istat	
	Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.	
COORDINATE	○ piano UTM	○ geografico
	Datum	Nord/East
	ED50	
	WGS84	
Fuso		
(32-33-34)		
DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO	COME DA GRAFICI ALI ATT1	

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - espansione	
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso
1 ○ 1	1 ○ < 2,50	1 ○ < 50	1 ○ < 1919	A Abitativo	1 ○ 1
2 ○ 2	2 ○ 2,50 - 3,49	2 ○ 50 - 99	2 ○ 1919 - 45	B Prediluvio	2 ○ > 65%
3 ○ 3	3 ○ 3,50 - 5,00	3 ○ 100 - 199	3 ○ 46 ± 61	C Commercio	3 ○ 30-65%
4 ○ 4	4 ○ > 5,00	4 ○ 200 - 299	4 ○ 62 ± 71	D Uffici	4 ○ < 30%
5 ○ 5		5 ○ 300 - 399	5 ○ 72 ± 75	E Serv. Pubb.	5 ○ Non utilizz.
6 ○ 6			6 ○ 82 ± 86	F Deposito	6 ○ Non frutt.
7 ○ 7			7 ○ 92 ± 96	G Strategico	7 ○ Non frutt.
8 ○ 8			8 ○ 100 ± 101	H Turistico	8 ○ Abbandon.
			9 ○ 102 ± 103		
			10 ○ 104 ± 105		
			11 ○ 106 ± 107		
			12 ○ 108 ± 109		
			13 ○ 110 ± 111		
			14 ○ 112 ± 113		
			15 ○ 114 ± 115		
			16 ○ 116 ± 117		
			17 ○ 118 ± 119		
			18 ○ 120 ± 121		
			19 ○ 122 ± 123		
			20 ○ 124 ± 125		
			21 ○ 126 ± 127		
			22 ○ 128 ± 129		
			23 ○ 130 ± 131		
			24 ○ 132 ± 133		
			25 ○ 134 ± 135		
			26 ○ 136 ± 137		
			27 ○ 138 ± 139		
			28 ○ 140 ± 141		
			29 ○ 142 ± 143		
			30 ○ 144 ± 145		
			31 ○ 146 ± 147		
			32 ○ 148 ± 149		
			33 ○ 150 ± 151		
			34 ○ 152 ± 153		
			35 ○ 154 ± 155		
			36 ○ 156 ± 157		
			37 ○ 158 ± 159		
			38 ○ 160 ± 161		
			39 ○ 162 ± 163		
			40 ○ 164 ± 165		
			41 ○ 166 ± 167		
			42 ○ 168 ± 169		
			43 ○ 170 ± 171		
			44 ○ 172 ± 173		
			45 ○ 174 ± 175		
			46 ○ 176 ± 177		
			47 ○ 178 ± 179		
			48 ○ 180 ± 181		
			49 ○ 182 ± 183		
			50 ○ 184 ± 185		
			51 ○ 186 ± 187		
			52 ○ 188 ± 189		
			53 ○ 190 ± 191		
			54 ○ 192 ± 193		
			55 ○ 194 ± 195		
			56 ○ 196 ± 197		
			57 ○ 198 ± 199		
			58 ○ 200 ± 201		
			59 ○ 202 ± 203		
			60 ○ 204 ± 205		
			61 ○ 206 ± 207		
			62 ○ 208 ± 209		
			63 ○ 210 ± 211		
			64 ○ 212 ± 213		
			65 ○ 214 ± 215		
			66 ○ 216 ± 217		
			67 ○ 218 ± 219		
			68 ○ 220 ± 221		
			69 ○ 222 ± 223		
			70 ○ 224 ± 225		
			71 ○ 226 ± 227		
			72 ○ 228 ± 229		
			73 ○ 230 ± 231		
			74 ○ 232 ± 233		
			75 ○ 234 ± 235		
			76 ○ 236 ± 237		
			77 ○ 238 ± 239		
			78 ○ 240 ± 241		
			79 ○ 242 ± 243		
			80 ○ 244 ± 245		
			81 ○ 246 ± 247		
			82 ○ 248 ± 249		
			83 ○ 250 ± 251		
			84 ○ 252 ± 253		
			85 ○ 254 ± 255		
			86 ○ 256 ± 257		
			87 ○ 258 ± 259		
			88 ○ 260 ± 261		
			89 ○ 262 ± 263		
			90 ○ 264 ± 265		
			91 ○ 266 ± 267		
			92 ○ 268 ± 269		
			93 ○ 270 ± 271		
			94 ○ 272 ± 273		
			95 ○ 274 ± 275		
			96 ○ 276 ± 277		
			97 ○ 278 ± 279		
			98 ○ 280 ± 281		
			99 ○ 282 ± 283		
			100 ○ 284 ± 285		
			101 ○ 286 ± 287		
			102 ○ 288 ± 289		
			103 ○ 290 ± 291		
			104 ○ 292 ± 293		
			105 ○ 294 ± 295		
			106 ○ 296 ± 297		
			107 ○ 298 ± 299		
			108 ○ 300 ± 301		
			109 ○ 302 ± 303		
			110 ○ 304 ± 305		
			111 ○ 306 ± 307		
			112 ○ 308 ± 309		
			113 ○ 310 ± 311		
			114 ○ 312 ± 313		
			115 ○ 314 ± 315		
			116 ○ 316 ± 317		
			117 ○ 318 ± 319		
			118 ○ 320 ± 321		
			119 ○ 322 ± 323		
			120 ○ 324 ± 325		
			121 ○ 326 ± 327		
			122 ○ 328 ± 329		
			123 ○ 330 ± 331		
			124 ○ 332 ± 333		
			125 ○ 334 ± 335		
			126 ○ 336 ± 337		
			127 ○ 338 ± 339		
			128 ○ 340 ± 341		
			129 ○ 342 ± 343		
			130 ○ 344 ± 345		
			131 ○ 346 ± 347		
			132 ○ 348 ± 349		
			133 ○ 350 ± 351		
			134 ○ 352 ± 353		
			135 ○ 354 ± 355		
			136 ○ 356 ± 357		
			137 ○ 358 ± 359		
			138 ○ 360 ± 361		
			139 ○ 362 ± 363		
			140 ○ 364 ± 365		
			141 ○ 366 ± 367		
			142 ○ 368 ± 369		
			143 ○ 370 ± 371		
			144 ○ 372 ± 373		
			145 ○ 374 ± 375		
			146 ○ 376 ± 377		
			147 ○ 378 ± 379		
			148 ○ 380 ± 381		
			149 ○ 382 ± 383		
			150 ○ 384 ± 385		
			151 ○ 386 ± 387		
			152 ○ 388 ± 389		
			153 ○ 390 ± 391		
			154 ○ 392 ± 393		
			155 ○ 394 ± 395		
			156 ○ 396 ± 397		
			157 ○ 398 ± 399		
			158 ○ 400 ± 401		
			159 ○ 402 ± 403		
			160 ○ 404 ± 405		
			161 ○ 406 ± 407		
			162 ○ 408 ± 409		
			163 ○ 410 ± 411		
			164 ○ 412 ± 413		
			165 ○ 414 ± 415		
			166 ○ 416 ± 417		
			167 ○ 418 ± 419		
			168 ○ 420 ± 421		
			169 ○ 422 ± 423		
			170 ○ 424 ± 425		
			171 ○ 426 ± 427		
			172 ○ 428 ± 429		
			173 ○ 430 ± 431		
			174 ○ 432 ± 433		
			175 ○ 434 ± 435		
			176 ○ 436 ± 437		
			177 ○ 438 ± 439		
			178 ○ 440 ± 441		
			179 ○ 442 ± 443		
			180 ○ 444 ± 445		
			181 ○ 446 ± 447		
			182 ○ 448 ± 449		
			183 ○ 450 ± 451		
			184 ○ 452 ± 453		
			185 ○ 454 ± 455		
			186 ○ 456 ± 457		
			187 ○ 458 ± 459		
			188 ○ 460 ± 461		
			189 ○ 462 ± 463		
			190 ○ 464 ± 465		
			191 ○ 466 ± 467		
			192 ○ 468 ± 469		
			193 ○ 470 ± 471		
			194 ○ 472 ± 473		
			195 ○ 474 ± 475		
			196 ○ 476 ± 477		
			197 ○ 478 ± 479		
			198 ○ 480 ± 481		
			199 ○ 482 ± 483		
			200 ○ 484 ± 485		
			201 ○ 486 ± 487		
			202 ○ 488 ± 489		
			203 ○ 490 ± 491		
			204 ○ 492 ± 493		
			205 ○ 494 ± 495		
			206 ○ 496 ± 497		
			207 ○ 498 ± 499		
			208 ○ 500 ± 501		
			209 ○ 502 ± 503		
			210 ○ 504 ± 505		
			211 ○ 506 ± 507		
			212 ○ 508 ± 509		
			213 ○ 510 ± 511		
			214 ○ 512 ± 513		
			215 ○ 514 ± 515		
			216 ○ 516 ± 517		
			217 ○ 518 ± 519		
			218 ○ 520 ± 521		
			219 ○ 522 ± 523		
			220 ○ 524 ± 525		
			221 ○ 526 ± 527		
			222 ○ 528 ± 529		
			223 ○ 530 ± 531		
			224 ○ 532 ± 533		
			225 ○ 534 ± 535		
			226 ○ 536 ± 537		
			227 ○ 538 ± 539		
			228 ○ 540 ± 541		
			229 ○ 542 ± 543		
			230 ○ 544 ± 545		
			231 ○ 546 ± 547		
			232 ○ 548 ± 549		
			233 ○ 550 ± 551		
			234 ○ 552 ± 553		
			235 ○ 554 ± 555		
			236 ○ 556 ± 557		
			237 ○ 558 ± 559		
			238 ○ 560 ± 561		
			239 ○ 562 ± 563		
			240 ○ 564 ± 565		
			241 ○ 566 ± 567		
			242 ○ 568 ± 569		
			243 ○ 570 ± 571		
			244 ○ 572 ± 573		
			245 ○ 574 ± 575		
			246 ○ 576 ± 577		
			247 ○ 578 ± 579		
			248 ○ 580 ± 581		
			249 ○ 582 ± 583		
			250 ○ 584 ± 585		
			251 ○ 586 ± 587		
			252 ○ 588 ± 589		
			253 ○ 590 ± 591		
			254 ○ 592 ± 593		
			255 ○ 594 ± 595		
			256 ○ 596 ± 597		
			257 ○ 598 ± 599		
			258 ○ 600 ± 601		
			259 ○ 602 ± 603		
			260 ○ 604 ± 605		
			261 ○ 606 ± 607		
			262 ○ 608 ± 609		
			263 ○ 610 ± 611		
			264 ○ 612 ± 613		
			265 ○ 614 ± 615		

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta: per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

[illegible]

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Diritto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
A	B	C	D	E	F	G	
1 Bistacco alinacci, investimenti, cortocircuiti ...	X						
2 Carità tegole, conignoni, carne lunare, ...	X						
3 Caduta cornicioni, parapetti ...	O						
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	O						
5 Danno alla rete idrica; fognaia o termoidraulica	O						
Danno alla rete elettrica o del gas	O						

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, rel. versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

[illegible]

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Matteuola del sito				Dissesti alle bonazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☒ Pendio mezzo	4 ☐ Planura	A ☐ Assenti	B ☐ Generali dal sistema	C ☐ Acclivi dal sistema	D ☐ Prestanti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	☐	A Edificio AGIBILE (*)
	Strutturale (sezz. 3 e 4)	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di Pt. (1)
	Non Strutturale (sez. 5)	☒	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
	Geotecnico (sez. 7)	☐	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
Basso		☐	E Edificio INAGIBILE (4)
Basso con provvedimento		☒	F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)
Alto		☐	

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro di cui ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle nate (Saz.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Saz. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimediare l'inagibilità (da indicare anche nel modulo CPI)

(2) Esilio C nelle nate (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica); proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza estatica (da indicare anche nel modulo GPT).

interferito necessariamente per la sicurezza esterna (va indicato anche nel modulo VI. 1).

(5) L'età è molto utile. Sz. 80 evidenzia l'importanza di prendere in considerazione l'età del paziente in Sz. 80 eventualmente, provvedendo di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo CPT).

(5) E'SIO I NELLE NOTE (367-5) SPECIFICARE QUALI SONO LE CAUSE DI INSICURO ESTERNO E PROPRIO E IN SEX. DO E' E' IL MIGLIOR INTERESSI DI UN PAZIENTE INTERVENIRE NON NECESSARIAMENTE PER UN MIGLIORAMENTO DELL'ESTETICA

8-C	☐ 1 Solo dall'esterno ☐ 2 Parziale ☒ 3 Completa (>2/3)	☐ A Sopralluogo rifiutato (SR) ☐ D Proprietario non trovato (NT)	☐ B Ridere (RU) ☐ E Altro (AL)	☐ C Denuncio (DM)
-----	---	---	---	---------------------------------------

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
	*	**	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	☒	☐	7	☐	Rimozione di cerniere, parapetti, aggetti ...
2	☐	☐	8	☒	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐	☐	9	☐	Trasversature e protezione passaggi
4	☐	☐	10	☐	Riparazioni delle parti degli impianti
5	☒	☐	11	☒	Rimozione di balconi, rischiodanti, contraffilature, ...
6	☒	☐	12	☐	Rimozione di tegole, cornicioni, canine lussate, ...

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Spila
PERICOLO ESTERNO INDOITTO DA MORATURA PERIANTE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO ADIACENTE		Fato d'indame dell'edificio
I componenti della squadra di ispezione (stampatello) Ing. LUCIANI Ing. TELESE		Firma  