

COMUNE DI URBISAGLIA

Provincia di Macerata
Urbisaglia li





Prot.....

Oggetto : CRISI SISMICA AGOST SOPRALLUOGO " FAST "

SISMICA AGOSTO - 2016 INAGIBILITA'

EDIFICIO A SEGUITO DI

IL SINDACO

Premesso che in data 24.08.2016 si è verificato un grave evento sismico ripetutosi il 30/10/2016 che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale provocando numerosi danni e mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma di urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

Rilevato che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto che ha colpito il territorio comunale di Urbisaglia si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio con conseguente rischio di

Vista la richiesta di sopralluogo N	282 15/01/2017 BRECCIA GIUSEPPINA.legale rappresentante ISTITUTO PER LA DIFESA DEL PRODOTTO NAZIONALE DI QUALITA' S. con sede in URBISAGLIA (MC)	
Del		
Avanzata dal Sig.		
Residente in	URBISAGLIA CA CONVENTO	
per ii danni subiti al fabbricato di proprietà sito in Urbisaglia VIA	C.DA VALLERESCO	
censito al NCEU Fg	24	
Particella	222	

Visto l'esito della verifica di danno e agibilità di cui al sopralluogo effettuato in data_20.03.2017 realizzato attraverso la compilazione della " Scheda FAST Squadra n°MR1534 composta Giulio Recanatini e Gianfranco Maria Calbucci per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 05/05/2011, aggiornato con il DPCM del 8/7/2014, dal quale si evince che il fabbricato sopra catastalmente identificato e da ritenersi NON

<u>Ricordato</u> che Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari di "edificio NON UTILIZZABILE" da parte dei comuni, i tecnici incaricati dai proprietari devono redigere la scheda AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST

Valutato che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Preso atto che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentire l'uso;

Ritenuto necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'utilizzo, anche occasionale, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25/8/2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/8/2016 che ha interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo

Visto il Decreto Legge 17/10/2016 n.189 (Gazzetta Ufficiale n.244 del 18/10/2016) "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito in Legge 229/2016, e la delibera del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 che estende lo stato di emergenza

Visto l'art.16 del DPR 6-2-1981 n.66 ;

Visto l'art. 15 della Legge 24/2/1992 n° 225 se ss.mm.ii.

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii. ;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 num. 267;

DICHIARA NON UTILIZZABILE l'Edificio Nº 1 SCHEDA FAST AGGREGATO 00743

sito in Urbisaglia	VIA	C.DA VALLERESCO
censito al NCEU	Fg	24
Particella	n°	222
Aduso		ABITATIVO/deposito

Inibendone l'utilizzo per i proprietari, e per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie:

ORDINA

1 - ai proprietari CATASTALMENTE IDENTIFICATI IN:

BRECCIA GIUSEPPINA.	Residente in URBISAGLIA	CA CONVENTO
legale rappresentante		
DI QUALITA' S. con sede in URBISAGLIA (MC)		The second secon

o comunque a chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo , salva eccezione per il personale asprassamenta autorizzato ad effettuara ulteriori varifiche laccione.

Comune di Urbisaglia protocollo .n.2833 del 06-04-2017

sopra descritto , sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

2 - Che i i proprietari DELL'IMMOBILE summenzionati, procedano, a rendere edotti gli utilizzatori dell'edificio, sui contenuti del presente provvedimento

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato oggetto della presente ordinanza; Di notificare la presente ordinanza ai proprietari/affittuari dell'immobile in oggetto sopra identificati;

Di trasmettere la presente ordinanza a:

Proprietari ;

- Comando Stazione Carabinieri di Urbisaglia;
- S.O.I. di Macerata; soup@emarche.it
- Comando Provinciale di Vigili del Fuoco;

Prefettura di Macerata

Ufficio Tecnico e Polizia Municipale del Comune di Urbisaglia ciascuno per le rispettive competenze;

Che il Comando Polizia Municipale incaricato rispettivamente della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile Del procedimento il Geom Massimo Rastelli in

qualità di responsabile dell'ufficio Tecnico PO N° 2;

RENDE NOTO che contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero, ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.. I termini sono tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO PAGEO FRANCESCÓ GIUBILEO IDENTIFICATIVO EDIFICIO Intat Dag 1 11 1 2 O CORSO 16 + 16 C Middles 12 Nº aggregato O VICOLO ero/i Civida/i IS 11.110 4 O PINZZA DATI CATASTALI 5 @ ALTRE (Indicare contrada, località, traversa, salito, etc.) Faelio-1-165 Particete | | | | | | | | | | | | DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO. IZISIS E ISU ELL والمناب ليامان المناب المناب والمناب لينام المناب MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO Parts PRET Fernis Struttura Porta da Superficie media Uso Allazza media Nº Piani tatali con interrate di piana (m) di prano (#1) EJIBIDA signica O J 1 O Maratura 1 C) 405 + 499 Z CO FEIRENS HON BYR 177 ABRUT 08 01 O Coments or 5 C Prouttee O 500 + 649 @ 2.50 + 3.49 B CJ 50 + 69 DESCRIPTION NOW DISHIBLE CO. 0 With tour M C) \$50 + 859 0 Q 100 a 129 N (3 100 + 1199 011 4 (3 > 5.00 t G. Sparattergo ABN scapola pro Cl. Serv. public 0 O 1260 ± 1599 E O 134 + 159 93 0 12 ME. Departs O 170 + 229 P CO. 1600 a 2199 O 512 0.0 G 🗆 Strategier 0 (3 2200 + 1000 G C) 230 + 292 07 R C >1000 H G 300 ± 399 I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

PER CUTYUTA