

COMUNE DI URBISAGLIA

Provincia di Macerata Urbisaglia li



Prot..

ORDINANZA Nº SISMICA AGOSTO - 2016 INAGIBILITA' Oggetto: CRISI

EDIFICIO A SEGUITO DI

SOPRALLUOGO " FAST "

IL SINDACO

Premesso che in data 24.08.2016 si è verificato un grave evento sismico ripetutosi il 30/10/2016 che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale provocando numerosi danni e mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma di urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

Rilevato che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto che ha colpito il territorio comunale di Urbisaglia si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli anche sulle aree pubbliche e private;

Vista la richiesta di sopralluogo N 8428 del 16-09-2016 10983 del 26-11-2017 FUSARI ANTONELLA Avanzate dalla Sig.ra Residente in per li danni subiti al fabbricato di proprietà sito in Urbisaglia VIA PETRINI 71 censito al NCEU Fg Particella 6

Visto l'esito della verifica di danno e agibilità di cui al sopralluogo effettuato in data 04.05.2017 realizzato attraverso la compilazione della " Scheda FAST composta Img. Bufisa Giavanni Antonio e Ing. Ludovici Antonella per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 05/05/2011, aggiornato con il DPCM del 8/7/2014, dal quale si evince che il fabbricato sopra catastalmente identificato e da ritenersi NON UTILIZZABILE

Ricordato che Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari di "edificio NON UTILIZZABILE" da parte dei comuni, i tecnici incaricati dai proprietari devono redigere la scheda AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST

Valutato che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità:

Preso atto che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentire l'uso;

Ritenuto necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'utilizzo, anche occasionale, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25/8/2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/8/2016 che ha interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo

Visto il Decreto Legge 17/10/2016 n.189 (Gazzetta Ufficiale n.244 del 18/10/2016) "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito in Legge 229/2016, e la delibera del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 che estende lo stato di emergenza

Visto l'art.16 del DPR 6-2-1981 n.66

Visto l'art. 15 della Legge 24/2/1992 n° 225 se ss.mm.ii.

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 num. 267;

DICHIARA NON UTILIZZABILE l'Edificio SCHEDA FAST AGGREGATO 00593

sito in Urbisaglia	VIA	PETRINI 71
censito al NCEU	Fg	20
Particella	n°	<u>6</u>
Ad uso		<u>abitativo</u>

Inibendone l'utilizzo per i proprietari, e per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

ORDINA

1 - ai proprietari CATASTALMENTE IDENTIFICATI IN:

FUSARI ANTONELLA nato/a a MACERATA	Residente in	Via Petrini 71
(MC) il 09/09/1936	Urbisaglia	
(inter) it dorder reed	Orbisagna	

- o comunque a chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo , salva eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche, lo sgombro ed utilizzo dell'immobile sopra descritto , sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;
- 2 Che i i proprietari DELL'IMMOBILE summenzionati, procedano, a rendere edotti gli utilizzatori dell'edificio, sui contenuti del presente provvedimento

Cha la managata pudigagana ...a.a.a. affigara a...! fabbulanta appatta della garanta quella garanta

DISPONE

Comune di Urbisaglia protocollo .n.3985 del 23-05-2017 Di notificare la presente ordinanza ai proprietari/affittuari dell'immobile in oggetto sopra identificati;

- Di trasmettere la presente ordinanza a:
 - Proprietari :
 - Comando Stazione Carabinieri di Urbisaglia;
 - S.O.I. di Macerata; soup@emarche.it
 - Comando Provinciale di Vigili del Fuoco:
 - Prefettura di Macerata
 - Ufficio Tecnico e Polizia Municipale del Comune di Urbisaglia ciascuno per le rispettive competenze:

Che il Comando Polizia Municipale incaricato rispettivamente della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile Del procedimento il Geom Massimo Rastelli in qualità di responsabile dell'ufficio Tecnico PO N° 2;

RENDE NOTO che contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero, ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.. I termini sono tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

						PAOLO FRANCESCO GIU		
						7		
2 O CORSO	TEITI	TEMONALLI			4 1111	11011101 202121	Orac Common Contract	
3 O VICOLO 4 O PIAZZA		ico/, (21.]		Nº aga	P.ZCO: otego	(B) 1001	Nº edifici. (EXC)	
5 O ALTRO			and the second second second	DATEC	DATI CATASTAL)			
	(ind)	tare contrada, locali	da, Itaraisa, Sabia,	efc.) Foglia	1_120	Allegato III		
				Particell	14 I_I_LIG			
DENOMINAZION	E EDIFICIO O PROPI	HETAPIO IENS	SANU A	UTOLUGI	MALL		المامال المامال المامال	
البليليا	الالالالالال	والماليات	البالبالباليال				الالالالالالالالالالا	
					بالمالياليال	عادرات السائدات	الالبالبالبالبالبالبا	
MARRA DELUGACI	COCOATO STRUCTIO	ALE CON INCIDENTIFIC	CAZIONE DELL'EDIFI	010	+			
MAY PA DELL AG	SHEGKIO SINULIU	TALL GUN IDENTIFIE	CAZIONE DELL'EDIFI	Ciu				
		5.						
		Wast.			1			
				\wedge				
		1 1			V			
		\ \			_			
		1 1 3		001	>-	-		
			1	0-1	/	1		
		/ /			6 1			
		/	/ /	_	>1			
			_			1		
			-					
N° Piani totali con loterrati	Attezza modia di piano (m)		cie media Ina (m)	Use	Struttura Portan	in Esi	to FAST Finale	
O 1 O 1	1 O <2.50	A (3 <50	1 (D 400 + 499	A CZ. Abitativo	1 of Muratura	I O Edificio AGIS	ILE	
01 01	2 10 7.50 + 3.49	8 (3 50 + 69	L O 500 + 549	8 C) Produttive	2 O Cemente armi		THE PARTY OF THE P	
01 010	3 (2) 3,50 + 5,00	C 40 70 + 99	M (2) 650 + 899	C Communicie	3 O Mista (mur.+c		N. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
44 9 H 95 9 P	4 (2 >5.00	0 3 100 + 125	N -> 900 + 1199	D D Uffici	4 O Altra	4 O Sonralluogo	CHIO ESTERNO	
O 6 O >12		F 130 + 169 F 12 170 + 229	0 O 1200 + 1599 P O 1600 + 2199	E CT Serv. pubbl: / CD Deposite		- 1.00 sopramoga		
31		0 (2) 230 + 299	0 0 2200 + 3000	D CI Strategio			-	
		H -> 300 + 399	R O >3000	I D Turist nosti	A	- 2		
	rum sacomo está mante		-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		12.		7-1	
COMPONENTI DE	NGIS C	Y ZIONE (stampateli	M AURZUS	FIRME	Allen 1	allens	(Mi)	
103	0.12	JUNAN A	AUGO			2-01-11	7/1	
IM 6	DODING.	Autor	14 US	E Second	Charle	Cuel	6	
3	The second second second		The state of the s		The State of	. 2,0,-	Al May 1	
						PER RICEVUITA	3000077	
					_		S. S	

. kalbadad -