

Geom. GIUSEPPE MORENI
Via Della Pace n. 2
62036 PIEVE TORINA (MC)

Tel. e Fax 0737/51367- Cell. 335/5341899
Cod. Fisc.: MRN GPP 54D13 B474H
Partita Iva : 00860320431
E-mail: giuseppe.moreni@libero.it
E-mail PEC : giuseppe.moreni@geopec.it

COMUNE DI
MONTE CAVALLO (MC)
Prot. N. 1316
Data 26.03.2021

Pieve Torina li 18/03/2021

AL COMUNE DI MONTE CAVALLO
UFFICIO TECNICO
Tecnico, Ricostruzione, Lavori pubblici,
Edilizia e Urbanistica
Via Roma 19
62036 MONTE CAVALLO (MC)
mail:
ufficio.tecnico@comune.montecavallo.mc.it
Pec: comune.montecavallo@pec.it

**Oggetto : Ordinanza Reg. Gen. n. 61 del 17/05/2017 -Danni Sisma 2016-
Edificio Fg. 17 mapp.175 -Via Umberto 1° -Proprietà ROSATI EMMA
RICHIESTA RETTIFICA -INDIVIDUAZIONE DELLA PORZIONE INTERESSATA DA DANNI**

Il Sottoscritto :

- **GEOM. GIUSEPPE MORENI** nato a Camerino (MC) il 13/04/1954 cod. Fisc. MRN GPP 54D13 B474H Residente in Pieve Torina (MC) Via della Pace n. 2 –Tel 0737/51367 -335.5341899 iscritto all'Albo Collegio Circondariale Geometri e Geometri laureati di Camerino (MC) al n. 233 ed iscritto con il n. identificativo: EP_010271_2017 , all'elenco speciale dei professionisti abilitati per Interventi Sisma 2016 (ex art 34 del DL189/2016 ed smi) - in qualità di incaricato progettista e Direttore dei Lavori architettonici delle opere di cui sopra

-In merito all'Edificio oggetto di Interventi di riparazione danni sisma 2016-2017 con rafforzamento locale Ord. 4 del 17/11/2016 , finalizzato al ripristino agibilità dell'edificio ad uso prevalentemente di civile abitazione sito in Comune di Monte Cavallo via Umberto 1° , identificato in catasto al Fg. 17 mapp. 175 Propr. Rosati Emma , ove a seguito scheda AeDES Con Esito " B" conseguente Sopralluogo Della Squadra del Centro Coordinamento Regionale 1658 in data 17/12/2016 (prot. 2644 del 19/12/2016) è stata Emessa Ordinanza di Inagibilità n. 61 del 17/06/2017 interessando l'intera unità immobiliare ;

FA PRESENTE

che a seguito una attenta analisi strutturale dell'edificio che si compone di corpo principale e annesso accessorio aggiunto con diverse caratteristiche strutturali . in corso di sviluppo progettuale è emerso che solo la parte dell'Edificio principale A) è stato soggetto a danni Sisma ed è interessato da interventi di Riparazione Locale , escludendo il totale interessamento della parte aggiunta B) (vedi planimetria Allegata Alla Presente) .

Pertanto

CHIEDE di Rettificare o rideterminare L'ordinanza Emessa in relazione alla Parte Effettivamente danneggiata e soggetta ad Interventi di cui all'ord. 4 del 17/11/2016 come da Planimetria Allegata .

Allegati : Planimetria con individuazione della esatta porzione oggetto di inagibilità Ordinanza Comune di Montecavallo 61/2017.

Cordiali Saluti

IL progettista - direttore dei lavori : Geom. Giuseppe Moreni



Geom. Giuseppe Moreni