



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA SINDACALE

N. 659 del 28/05/2018

SETTORE TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: ORDINANZA PER L'EVACUAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI SITE IN RUA DEGLI SGARIGLIA N. 14 - COMUNICAZIONE ESITO SCHEDA AEDES.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la Legge 14 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua le tipologie degli eventi e degli ambiti di competenza in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15, stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, il quale, al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- l'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco il compito di attuare, in ambito comunale, tutte le attività connesse alla protezione civile, comprese quelle di previsione e prevenzione, oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 25 maggio 2015 il Comune di Ascoli Piceno ha approvato il "Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile del Comune di Ascoli Piceno";

VISTE la Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001 n. 32 e le relative delibere regionali in materia;

DATO ATTO che le fortissime scosse di terremoto in atto dal 24 agosto 2016, che hanno interessato l'intero territorio comunale e che si sono più volte ripetute, provocando danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private, imponendo l'adozione di misure urgenti e contingibili per la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTE le SCHEDE DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AeDES 07/2013) **Rif. Rich. ID. N° 60928 del 07/09/2016 Scheda n°: 001 del 19/10/2016 Squadra: P1019 N° Aggregato: 0079600 Edificio n°: 001 e Rif. Rich. ID. N° 73478 del 14/10/2016 Scheda n°: 002 del 19/10/2016 Squadra: P1019 N° Aggregato: 0079600 Edificio n°: 002**, riferite all'immobile sito in Rua degli Sgariglia 14 distinto catastalmente al *Fg. 169 Part. 569 Subb. 8-10-24-27-29-31-34-35-37-38-39-40-41*;

PRESO ATTO dell'esito delle suddette schede AeDES, redatte dai tecnici della Protezione Civile, da cui risulta che l'immobile viene classificato con giudizio di Agibilità:

- **Scheda n°: 001 del 19/10/2016 Squadra: P1019 N° Aggregato: 0079600 Edificio n°: 001** relativa all'immobile censito al *Fg. 169 Part. 569 Subb. 8-10-24 (porz.)-27(porz.)-29(porz.)-31(porz.)-37(porz.)-38 (porz.)-39(porz.)-40 (porz.)-41* con giudizio di Agibilità: **"B" (Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma Agibile con provvedimenti di pronto intervento)**, con le seguenti indicazioni: *"Confinamento con cerchiaggio della muratura d'angolo. Estensione: intero P.T.."*
- **Scheda n°: 002 del 19/10/2016 Squadra: P1019 N° Aggregato: 0079600 Edificio n°: 002** relativa all'immobile censito al *Fg. 169 Part. 569 Subb. 24 (porz.) -27 (porz.)-29(porz.)-31(porz.)-34-35-37(porz.)-38 (porz.)-39(porz.)-40 (porz.)* con giudizio di Agibilità **"A" (Edificio Agibile) con "F"(Edificio INAGIBILE per rischio esterno)**, con le seguenti indicazioni: *"L'esito "F" deve intendersi conseguente la circostanza che segue: le unità componentiu l'unità strutturale in questione sono parte integrante delle unità immobiliari che compongono l'altra unità strutturale del medesimo aggregato (valutato inagibile di esito "B") attraverso il quale avviene l'accesso unico alle unità medesime"*.

VISTO il documento istruttorio, a firma del Dirigente Ing. Vincenzo Ballatori, che è parte integrante del presente provvedimento, il quale rileva l'esito della suddetta scheda Aedes di **"Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ed Edificio INAGIBILE per rischio esterno"** e quindi, effettuate le opportune verifiche, la necessità di evacuare le unità immobiliari censite al catasto al **Fg. 169 Part. 569 Subb. 8-10-24-27-29-31-34-35-37-38-39-40-41** e di renderle inaccessibili a chiunque;

ATTESO che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l' art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 15 Legge n. 225 del 24.02.1992;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

ORDINA

1. ai proprietari, Sig.ri:

- *Cognome* Giovannozzi *Nome* Maria Grazia C.F. GVNMR76E53A462I residente in *Rua* degli Sgariglia 14 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 8-29-34)
- *Cognome* Santini *Nome* Rita C.F. SNTRTI54T52H390N residente in *Rua* degli Sgariglia 14 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 10-39)
- *Cognome* Cocciolone *Nome* Lucia C.F. CCCLCU67T51A345J residente in *Via* Rovereto 8 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 24-35)
- *Cognome* Ferretti *Nome* Nazzareno C.F. FRRNZR36R17A044O residente in *Via* Luigi Einaudi 6 *Città* Cologno Monzese *Provincia* MI *Cap.* 20093 (Subb. 27-37)
- *Cognome* Palanca *Nome* Dania C.F. PLNDNA84D46A462W residente in *Via* Virgilio 29 *Città* Sant'Egidio alla Vibrata *Provincia* TE *Cap.* 64016 (Sub. 31)
- *Cognome* Ferretti *Nome* Sante C.F. FRRSNT41E29A044V residente in *Rua* degli Sgariglia 14 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Sub. 38)
- *Cognome* Santini *Nome* Firmina C.F. SNTFMN38H69H390C residente in *Valle* San Martino 98 *Città* Appignano del Tronto *Provincia* AP *Cap.* 63083 (Sub. 39)
- *Cognome* Santini *Nome* Lino C.F. SNTLNI41D30H390T residente in *Lgo* Alessandro Manzoni 2 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Sub. 39)
- *Cognome* Santini *Nome* Mario C.F. SNTMRA49M23H390Y residente in *Strada* Ronciglione 6 *Città* Roccafluvione *Provincia* AP *Cap.* 63093 (Sub. 39)
- *Cognome* Capriotti *Nome* Mario C.F. CPRMRA86M26A462Y residente in *Rua* Pozzo di Borgo 1 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 40-41)

di evacuare immediatamente le unità immobiliari le unità immobiliari censite al catasto al **Fg. 169 Part. 569 Subb. 8-10-24-27-29-31-34-35-37-38-39-40-41** e di renderle inaccessibili a chiunque fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza;

2. il divieto di utilizzo anche occasionale degli immobili sopra elencati ai proprietari e a chi, a qualunque titolo occupi l'immobile in questione, nonché a chiunque altro, fatta

eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza, unitamente alla scheda Aedes ai proprietari, Sig.ri:
 - *Cognome* Giovannozzi *Nome* Maria Grazia *C.F.* GVMGR76E53A462I residente in *Rua* degli Sgariglia 14 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 8-29-34)
 - *Cognome* Santini *Nome* Rita *C.F.* SNTRTI54T52H390N residente in *Rua* degli Sgariglia 14 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 10-39)
 - *Cognome* Cocciolone *Nome* Lucia *C.F.* CCCLCU67T51A345J residente in *Via* Rovereto 8 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 24-35)
 - *Cognome* Ferretti *Nome* Nazzeno *C.F.* FRRNZR36R17A044O residente in *Via* Luigi Einaudi 6 *Città* Cologno Monzese *Provincia* MI *Cap.* 20093 (Subb. 27-37)
 - *Cognome* Palanca *Nome* Dania *C.F.* PLNDNA84D46A462W residente in *Via* Virgilio 29 *Città* Sant'Egidio alla Vibrata *Provincia* TE *Cap.* 64016 (Sub. 31)
 - *Cognome* Ferretti *Nome* Sante *C.F.* FRRSNT41E29A044V residente in *Rua* degli Sgariglia 14 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Sub. 38)
 - *Cognome* Santini *Nome* Firmina *C.F.* SNTFMN38H69H390C residente in *Valle* San Martino 98 *Città* Appignano del Tronto *Provincia* AP *Cap.* 63083 (Sub. 39)
 - *Cognome* Santini *Nome* Lino *C.F.* SNTLNI41D30H390T residente in *Lgo* Alessandro Manzoni 2 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Sub. 39)
 - *Cognome* Santini *Nome* Mario *C.F.* SNTMRA49M23H390Y residente in *Strada* Ronciglione 6 *Città* Roccafluvione *Provincia* AP *Cap.* 63093 (Sub. 39)
 - *Cognome* Capriotti *Nome* Mario *C.F.* CPRMRA86M26A462Y residente in *Rua* Pozzo di Borgo 1 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 40-41)
- di comunicare la presente Ordinanza, per i conseguenti adempimenti, a mezzo p.e.c.: alla Prefettura di Ascoli Piceno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, al S.O.I., al Comando di Polizia Municipale, ai Servizi Sociali;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale della esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Vincenzo Ballatori, Dirigente del Servizio Pubblica Incolumità;

AVVERTE

Che l'esito riportato nella scheda AEDES è riferito all'intero edificio ivi individuato, ove la definizione di edificio deve intendersi come *"una unità strutturale cielo-terra individuabile per caratteristiche tipologiche, e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc., etc."*.

Che, pertanto, tutte le procedure tecnico-amministrative successive alla presente comunicazione (ad esempio individuazione del tecnico di parte, redazione del progetto funzionale alla ricostruzione), di cui alle normative di settore alle quali si rimanda, devono riferirsi all'edificio inteso come unità strutturale minima.

Che, per quanto sopra, non è ammissibile il conferimento di incarichi per le singole unità immobiliari appartenenti alla stessa unità strutturale minima.

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare; la mancata ottemperanza è sanzionata dall'art. 650 c.p.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Civica Residenza 28 maggio 2018

IL SINDACO
Avv. Guido Castelli

COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. arrivo n. 4728 del 29-05-2018

DOCUMENTO ISTRUTTORIO ORDINANZA

Rif. Rich. ID. N° 60928 del 07/09/2016

Scheda n°: 001 del 19/10/2016 Squadra: P1019 N° Aggregato: 0079600 Edificio n°: 001

Rif. Rich. ID. N° 73478 del 14/10/2016

Scheda n°: 002 del 19/10/2016 Squadra: P1019 N° Aggregato: 0079600 Edificio n°: 002

Soggetto Destinatario segnalazione: Comune di Ascoli Piceno

Ubicazione Immobile:

Rua degli Sgariglia 14 distinto catastalmente al *Fg. 169 Part. 569 Subb. 8-10-24-27-29-31-34-35-37-38-39-40-41*

Dati del proprietario/i:

- *Cognome* Giovannozzi *Nome* Maria Grazia *C.F.* GVMNMR76E53A462I residente in *Rua* degli Sgariglia 14 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 8-29-34)
- *Cognome* Santini *Nome* Rita *C.F.* SNTRTI54T52H390N residente in *Rua* degli Sgariglia 14 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 10-39)
- *Cognome* Cocciolone *Nome* Lucia *C.F.* CCCLCU67T51A345J residente in *Via* Rovereto 8 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 24-35)
- *Cognome* Ferretti *Nome* Nazzareno *C.F.* FRRNZR36R17A044O residente in *Via* Luigi Einaudi 6 *Città* Cologno Monzese *Provincia* MI *Cap.* 20093 (Subb. 27-37)
- *Cognome* Palanca *Nome* Dania *C.F.* PLNDNA84D46A462W residente in *Via* Virgilio 29 *Città* Sant'Egidio alla Vibrata *Provincia* TE *Cap.* 64016 (Sub. 31)
- *Cognome* Ferretti *Nome* Sante *C.F.* FRRSNT41E29A044V residente in *Rua* degli Sgariglia 14 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Sub. 38)
- *Cognome* Santini *Nome* Firmina *C.F.* SNTFMN38H69H390C residente in *Valle* San Martino 98 *Città* Appignano del Tronto *Provincia* AP *Cap.* 63083 (Sub. 39)
- *Cognome* Santini *Nome* Lino *C.F.* SNTLNI41D30H390T residente in *Lgo* Alessandro Manzoni 2 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Sub. 39)
- *Cognome* Santini *Nome* Mario *C.F.* SNTMRA49M23H390Y residente in *Strada* Ronciglione 6 *Città* Roccafluvione *Provincia* AP *Cap.* 63093 (Sub. 39)
- *Cognome* Capriotti *Nome* Mario *C.F.* CPRMRA86M26A462Y residente in *Rua* Pozzo di Borgo 1 *Città* Ascoli Piceno *Provincia* AP *Cap.* 63100 (Subb. 40-41)

Tecnici Rilevatori Squadra AeDES:

- Squadra AeDES P1019 della Protezione Civile composta dall'Ing. Paolo Marco Bianco e dall'Ing. Marco Pasquini.


Data sopralluogo e compilazione Schede AeDES: 19/10/2016

Dal sopralluogo effettuato presso il fabbricato sito in Rua degli Sgariglia 14, censito al Fg. 169 Part. 569 Subb. 8-10-24-27-29-31-34-35-37-38-39-40-41 dai sopraccitati tecnici, visti gli esiti della scheda AeDES redatta dalla Squadra P1019 della Protezione Civile risulta che l'immobile viene classificato:

- **Scheda n°: 001 del 19/10/2016 Squadra: P1019 N° Aggregato: 0079600 Edificio n°: 001** relativa all'immobile censito al Fg. 169 Part. 569 Subb. 8-10-24 (porz.)-27(porz.)-29(porz.)-31(porz.)-37(porz.)-38 (porz.)-39(porz.)-40 (porz.)-41 con giudizio di Agibilità **"B" (Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma Agibile con provvedimenti di pronto intervento)**, con le seguenti indicazioni: *"Confinamento con cerchiaggio della muratura d'angolo. Estensione: intero P.T.."*
- **Scheda n°: 002 del 19/10/2016 Squadra: P1019 N° Aggregato: 0079600 Edificio n°: 002** relativa all'immobile censito al Fg. 169 Part. 569 Subb. 24 (porz.) -27 (porz.)-29(porz.)-31(porz.)-34-35-37(porz.)-38 (porz.)-39(porz.)-40 (porz.) con giudizio di Agibilità **"A" (Edificio Agibile) con "F"(Edificio INAGIBILE per rischio esterno)**, con le seguenti indicazioni: *"L'esito "F" deve intendersi conseguente la circostanza che segue: le unità componentiu l'unità strutturale in questione sono parte integrante delle unità immobiliari che compongono l'altra unità strutturale del medesimo aggregato (valutato inagibile di esito "B") attraverso il quale avviene l'accesso unico alle unità medesime"*.

Preso pertanto atto di quanto indicato nella scheda AeDES di cui sopra, si configura una circostanza di pericolo per la pubblica e privata incolumità che impone l'adozione di una ordinanza con la quale va ingiunto ai proprietari di evacuare gli immobili censiti al catasto al **Fg. 169 Part. 569 Subb. 8-10-24-27-29-31-34-35-37-38-39-40-41.**

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Vincenzo Ballatori)



VB/ss

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-sola)

Strutture verticali	Strutture in muratura		Altre strutture	
	Non identificate	Identificate	1) Telaio in c.a.	2) Pareti in c.a.
1 Non identificate	A	B	1	2
2 Volte senza catene			2	3
3 Volte con catene			3	4
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con solette in travetti e vulture...)			4	
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppia soletta, travi e travetti...)				
6 Travi con soletta rigida (travi in c.a., travi ben collegate a solette di c.a...)				

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - Danno preesistente	Livello estensione		Danno in		Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	Nessuno	Demolizioni	Cerchiature ed inforti	Riparazione	Divieto di accesso	Trasparenza e protezione passaggi
1 Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
2 Solaie										
3 Scale										
4 Coperture										
5 Temperature - Tramezzi										
6 Danno preesistente										

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	A	B	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasparenza e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...								
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...								
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...								
4 Caduta altri oggetti interni o esterni								
5 Danno alla rete idrica, loggiera o termoidraulica								
6 Danno alla rete elettrica e del gas								

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti vicine e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Assente		Edificio		Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	A	B	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Divieto di accesso	Barriere protettive
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti								
2 Collasso di reti di distribuzione								
3 Crolli da versanti, incanabiti								

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Bisetti alle fondazioni	
1) Orata	2) Pendio forte	A) Assenti	B) Generali dal stema

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	B-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 5)	A Edificio AGIBILE (*)	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (da valutare in parte) con provvedimenti (P.I.)
Esterno (Sez. 6)				
Basso con provvedimenti				
Basso con provvedimenti				
Alto				

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.
 NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.3) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di agiopolamento più richiesto.
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C 1) Solo dall'esterno 4) Non eseguito per: A) Sopralluogo rifiutato (SR) B) Rudere (RU) C) Demolito (DM)
 2) Parziale D) Proprietario non trovato (NT) E) Altro (AL)
 3) Completata (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 Messa in opera di cerchiature a tiranti	1 Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti...
2 Riparazione tetti leggeri, alle tamponature e tammuzzi	2 Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 Riparazione copertura	3 Transumature e protezione passaggi
4 Puntellatura di scale	4 Riparazioni delle reti degli impianti
5 Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	5 CONFINAMENTO LOCALE DI FORZE VIBRANZE
6 Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
 Unità immobiliari inagibili 10 Nuclei familiari evacuati 10 N° persone evacuate 10

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul piano, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro
 ARCORNERIO

Foto di insieme dell'edificio

Spilla

CONFINAMENTO CON CERCHIAGGIO DELLA MURATURA D'ANGOLO ESTERNO: INTERO P.I.

Foto di insieme dell'edificio

Spilla

Componenti della squadra di ispezione (stampatello)
 Ing. Paolo Marco BIANCO
 Ing. Marco Pasquini

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
	Non identificate	Identificate	1 Tetto in c.a.	2 Pareti in c.a.
Strutture orizzontali	A tessitura irregolare e di buona qualità (Pietre non squadrate, cordoli...)		3 Tetto in acciaio	
1 Non identificate	Senza catene o cordoli		4 Tetto/Pareti in legno	
2 Volte senza catene	Con catene o cordoli		REGOLATA	
3 Volte con catene	Senza catene o cordoli		Non Regolata	
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno stampato, travi e catene...)	Con soletta deformabile (travi in legno stampato, travi e catene...)		A	
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio cordolo, travi e travetti...)	Travi con soletta rigida (solai d.c.a., travi ben colligate a solette f.c.a., ...)		B	
6 Travi con soletta rigida (solai d.c.a., travi ben colligate a solette f.c.a., ...)			C	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - danno preesistente	Livello-estensione											
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Danno (1)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 Strutture verticali	<input checked="" type="checkbox"/>											
2 Solai	<input checked="" type="checkbox"/>											
3 Scale	<input checked="" type="checkbox"/>											
4 Copertura	<input checked="" type="checkbox"/>											
5 Tamponature - Tramezzi	<input checked="" type="checkbox"/>											
6 Danno preesistente	<input checked="" type="checkbox"/>											

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno						Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	A	B	C	D	E	F	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Divulgo di accesso	Trasmissione e protezione passaggi	
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	<input checked="" type="checkbox"/>											
2 Caduta tegole, comignoli, canine fumarie, ...	<input checked="" type="checkbox"/>											
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	<input checked="" type="checkbox"/>											
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	<input checked="" type="checkbox"/>											
5 Danno alla rete idrica, idrogas o termoidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>											
6 Danno alla rete elettrica o del gas	<input checked="" type="checkbox"/>											

SEZIONE 6 - Pericoli ESTERNO indotti da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Assente			Pericolo su:			Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	A	B	C	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divulgo di accesso	Barriere protettive
1 Crolli a caduta oggetti da edifici adiacenti	<input checked="" type="checkbox"/>								
2 Collasso di reti di distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>								
3 Crolli da versanti incombenti	<input checked="" type="checkbox"/>								

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	B-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sez. 3 e 4)	A Edificio AGIBILE (*)	B Edificio TEMPORARIAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) per AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basso con provvedimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

L'esito F deve intendersi conseguito la circostanza che segue:
 Le unità componenti l'unità strutturale in questione sono parte integrante delle unità immobiliari che compongono l'altra unità strutturale del medesimo aggregato (valutato inagibile di esito "B") e attraverso il quale avviene l'accesso - l'unico - alle unità medesime.

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili: 104 Nuclei familiari evacuati: 103 N° persone evacuate: 104

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ANNOZZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Stalla

