



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata
settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

cod.fisc. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail comune@pollenza.sinp.net - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - http: www.pollenza.sinp.net
tel.0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@pollenza.sinp.net - territorio@pollenza.sinp.net - lavoripubblici@pollenza.sinp.net

Pollenza, 30 novembre 2016

Rif.to: Elenco edifici formalmente tutelati - nota SBAA n. 3504 del 16/05/1983 (assunta al prot. 2378 del 19/05/1983);
Verbale di Somma urgenza n. 16814 del 29/11/2016.

OGGETTO: Evento sismico del 24/10/2016 e successivi del 26 e 30/10/2016.
Edificio adibito al Culto "**Abbazia di Rambona**" sita in c.da Rambona a Pollenza, distinto catastalmente al N.C.E.U. del comune di Pollenza al foglio 17 con mappale A.
Opere di pronto intervento per la messa in sicurezza.
COMUNICAZIONE OPERE DI SOMMA URGENZA (art. 27 d.lgs. 42 del 22/01/2004)

Spett.le **Mi.B.A.C.T.**
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
piazza del Senato 15
60121 - ANCONA
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

E p.c. Spett.le **Diocesi di Macerata - Ufficio Beni Culturali**
piazza S.Vincenzo Maria Strambi 3
62100 - MACERATA
segreteria@diocesimacerata.it

E p.c. Spett.le **ing. Gianfranco Ruffini**
via Laura Zampeschi 33
62029 - TOLENTINO
gianfranco.ruffini@ingpec.eu

Il sottoscritto ing. Federico Canullo, funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale, nella sua qualità di responsabile tecnico del C.O.C., costituito con ordinanza sindacale n. 8 (40 RG) del 24/08/2016 a seguito dello sciame sismico iniziato il 24 agosto e tuttora in corso, su segnalazione del parroco don Alberto Angelucci, ha rilevato congiuntamente con il tecnico allo scopo incaricato dalla parrocchia e dalla diocesi di Macerata, ing. Gianfranco Ruffini di Tolentino, diversi gravi dissesti statici con danni consistenti sia alle strutture sia alle superficie decorate.

Al fine di verificare l'effettivo rischio presente sull'immobile si è provveduto ad effettuare un'ispezione visiva da ultimo in data 25/11/2016 con l'esperto allo scopo inviato dalla Soprintendenza di Ancona, d.ssa Maria Rosa Lanfranchi dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze delle strutture murarie portanti e delle superficie decorate interne, riscontrando l'effettiva necessità da un lato di inibire l'accesso e l'utilizzo per il culto della cripta, delimitando l'area circostante mediante transennamento, e dall'altro si eseguire immediatamente alcune opere di pronto intervento per la protezione e la messa in sicurezza del bene.

L'intervento consiste in opere provvisorie finalizzate a garantire la messa in sicurezza del bene ai fini della pubblica incolumità ed in particolare:

- ✓ catalogazione, raccolta e conservazione al chiuso degli elementi lapidei e murari rovinati sulla corte posteriore dell'abside;
- ✓ messa in sicurezza degli affreschi sulle pareti dell'abside della chiesa superiore e sul divisorio verso l'aula carolingia mediante:
 - velinatura di protezione della superficie decorata;
 - leggero rinforzo di una fascia di intonaco sul perimetro superiore degli affreschi con iniezioni di resina non a rifiuto;
 - saggi di verifica sull'intonaco da rimuovere;
 - taglio del sovrastante intonaco distaccato e successiva demolizione parziale dell'intonaco stesso;
- ✓ messa in sicurezza dell'arcone soprastante l'abside centrale e dell'abside stessa, mediante centinatura lignea e/o metallica;
- ✓ messa in sicurezza degli architravi della porta della canonica e delle altre aperture presenti sul divisorio dell'aula carolingia mediante puntellamento in legno;
- ✓ protezione contro la pioggia con messa in opera di telo impermeabile sulla zona esterna del rosone;
- ✓ verifica ed eventuale velinatura dei dipinti nell'abside della sottostante cripta.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL C.O.C.
ing. Federico Canullo

