



ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL

9/02/2017

Provincia: PC

Comune: TOLUENZA

Frazione: CENTRO STORICO

IDENTIFICAZIONI IMMOBILE

Denominazione: EDIFICIO COMMERCIALE PRODUTTIVO

Indirizzo: VIA TERNI SIGNOR T. SPINAZZI

dati catastali: F. 21 PART. 266

proprietario: MARINOZZI CATERINA

PRESO ATTO CHE:

- ☐ I tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale dell'immobile non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ripristino di servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale/totale dell'immobile sopra identificato. **/attraverso smontaggi controllati.**

oppure

- ☒ il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità ^{e.g.} riattivazione dei servizi essenziali.

☐

SI COMUNICA CHE:

- ☒ Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. il progetto dell'intervento di messa in sicurezza andrà sottoposto alla preventiva autorizzazione del MiBACT. **QUANDO PREVISTO -**

oppure

- ☒ Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. si **PRESCRIVE** che:

- lo smontaggio dell'immobile avvenga sotto la vigilanza del MiBACT, garantendo la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno adeguatamente catalogati e collocati in luogo di stoccaggio il più possibile adiacente al sito. Le macerie risultanti dalle operazioni di smontaggio dovranno essere gestite secondo quanto già previsto dalle disposizioni del soggetto attuatore BB CC per la gestione delle macerie di tipo A.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio venga verificata l'esistenza di adeguata documentazione grafica e fotografica che andrà integrata in corso d'opera al fine di poter disporre di adeguati supporti per la fase del rimontaggio.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio sia garantita la messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all'interno trasferendolo in luogo sicuro secondo quanto previsto dalle procedure del MiBACT.

- ☒ Si dovrà dare comunicazione di inizio e fine lavori e inviare documentazione fotografica dei lavori effettuati a sr-mar.uccr@beniculturali.it - sabap-mar@beniculturali.it

Data:

9/02/2017

IL FUNZIONARIO MiBACT

Arch. Alberto Mazzoni

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. 1784 Incarico n. 19 del 31/01/2017
(Parte I)

Scheda n° 6 del 9/2/2017

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☒ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità	☒ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): <u>COMUNALE</u>
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☐ Altro (specificare) _____	
Identificativo (es. Num. Richiesta) _____	Data emissione	<u>g g m m a a a a</u> ____/____/____

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>MACERATA</u>	COMUNE <u>POLLENZA</u>
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) <u>CENTRO STORICO</u>	
INDIRIZZO <u>VIA MONS. TARI NOZZI</u>	Num. ____
DATI CATASTALI	
Foglio <u>21</u>	Mappa ____
Particella <u>260</u>	ID Aggregato (Prot. Civile) <u>016580021</u>

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE <u>MARINOZZI CATERINA</u>
DESTINAZIONE D'USO <u>PRODUTTIVO</u>

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO ☐ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni:
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☒ P3 (interventi rilevanti)	
	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. ☐ SI ☒ NO (parere Vigili del Fuoco)	
☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾		

Note (2).

EDIFICIO IN MURATURA DI MATTONI E COPERTURA IN LEGNO CON CAPRIATA CENTRALE, PRESENTA LESIONI DIFFUSE AD ANDAMENTO SUB-VERTICALE. IL CORNICIONE AGGREGANTE SU VIA S. BARTOLOMEO, TENDE A RUOTARE VERSO L'ESTERNO, VISTA LA PRESENZA DI LESIONI TRASVERSALI. LA COPERTURA, CARATTERIZZATA DA UN AVANZATO STATO DI VETUSTÀ, PRESENTA SCONNESSIONE DEGLI ELEMENTI DI ORDITURA SECONDARIA, EVIDENZIANDO APERTURE.

PER QUANTO SOPRA SI RENDE NECESSARIO ESEGUIRE OPERE PROVVISORIE DI CERCIASTURA DELLE STRUTTURE MURARIE.

ALL'ALTEZZA DEGLI ULTIMI DUE LIVELLI, CON CARPENTERIA
 DI CONTRASTO IN CORRISPONDENZA DEL LATO IRREGOLARE,
 CARATTERIZZATO DA SPORGENZA. SAREBBE OPPORTUNO, INOLTRE,
 LA POSA IN OPERA DI TIRANTUCCIE METALLICHE PERIMETRALI
 SIA AL LIVELLO DEL TERZO CHE SULL'ULTIMO SOLAIO DI CALPESTIO.
 SI RITIENE INOLTRE NECESSARIA LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
 PARTE AGGIUNTIVA DEL CORNICIONE, CON EVENTUALE SMONTAGGIO
 DEGLI ELEMENTI PERICOLANTI.
 SI RITIENE INFINE NECESSARIO UN INTERVENTO GENERALE DI
 REVISIONE DELLA COPERTURA, HENANTE RIMOZIONE O SISTEMAZIONE
 DEGLI ELEMENTI SUSCETTIBILI DI SCIVOLAMENTO SULLA
 PUBBLICA VIA.

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	BERNARDI	FABIO	
Cens. Danni	GILIANI	ANDREA	
Tecnico Comunale	ORAZI	MARCO	
Unità di Crisi MIBACT	MAZZONI	ALBERTO	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".