



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Reg. Ord. N. 1521

IL SINDACO

Preso atto che a partire dal 24.08.2016 gravi eventi sismici hanno interessato il territorio comunale provocando danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 con cui sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del 25.08.2016;
- la Legge 15 dicembre 2016 n. 229, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli;

Vista la legge n 241/90 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267.

Preso atto che:

- in data 28/09/2017 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dalla Protezione Civile - squadra Aedes P1933 - presso l'edificio sito in Loc. Sant'Elena n.1 descritto al N.C.E.U. di questo Comune al Fg. 106 Part. 63;
- nel modello GE1 redatto all'esito del sopralluogo, riferimento scheda n. 01, risulta un giudizio di agibilità di tipo **E-F**, ovvero **E edificio inagibile, F edificio inagibile per rischio esterno**;
- nel relativo modello GP1 sono riportati i seguenti provvedimenti urgenti da adottare: "*transennamento dell'intera area di accesso all'edificio*";

Richiamata l'ordinanza sindacale di inagibilità n.1491 del 18.10.2017;

Dato atto che a seguito del mancato aggiornamento dei dati catastali è stato erroneamente indicato l'Istituto Diocesano Sostentamento Clero (I.D.S.C.) della Diocesi di Camerino-San Severino Marche proprietario dell'immobile;

Verificato che, a seguito della variazione dell'intestazione catastale, l'edificio descritto al Fg. 106 Part. 63 risulta di proprietà della Parrocchia di Sant'Elena Imperatrice con sede a San Severino Marche CF 95000170431;

Ravvisata dunque la necessità di rettificare la precedente ordinanza sindacale di inagibilità n.1491 del 18.10.2017 indicando il corretto proprietario dell'immobile di che trattasi;



RIBADITE

Le ragioni contingibili ed urgenti già richiamate nella precedente ordinanza;

ORDINA

La parziale rettifica dell'ordinanza sindacale di inagibilità n.1491 del 18.10.2017 nel modo che segue:

DICHIARA

L'edificio sito in Loc. Sant'Elena n.1, descritto al **catasto** fabbricati al Fg. 106 Part. 63, di proprietà della Parrocchia di Sant'Elena Imperatrice con sede a San Severino Marche, **E edificio inagibile - F edificio inagibile per rischio esterno**, con indicazione dei seguenti provvedimenti urgenti da adottare e indicati nel modello GP1: *“transennamento dell'intera area di accesso all'edificio”*.

CONFERMA

Il divieto di accesso e di utilizzo dello stesso ai proprietari, agli occupanti a qualunque titolo, nonché a chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate, fatta eccezione per i tecnici addetti incaricati della realizzazione delle opere di consolidamento statico finalizzate al ripristino dell'agibilità.

Il perdurare delle presenti disposizioni fino all'avvenuto ripristino delle condizioni di agibilità.

La notifica a:

- Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, via Macario Muzio n.8 – 62032 Camerino (MC).
- Giobbi Onofrio Loc. Rocchetta n. 48 62027 San Severino Marche (MC) Legale Rappresentante Parrocchia di Sant'Elena Imperatrice CF 9500017043 con sede a San Severino Marche.

La Polizia Locale è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente ordinanza che viene trasmessa in copia alla Prefettura di Macerata.

La presente ordinanza viene trasmessa:
alla Prefettura di Macerata (protocollo.prefmc@pec.interno.it);
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (com.macerata@cert.vigilfuoco.it);
al Servizio Sisma della Regione Marche (regione.marche.usr@emarche.it);

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Macerata, entro 30 giorni
- ricorso al TAR della Regione Marche, entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Civica Residenza, lì 18.11.2017

IL SINDACO

Rosa Piermattei

