

# Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027 Provincia di Macerata Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240 Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

# Reg. Ord. N. 159

# IL SINDACO

Preso atto che a partire dal 24.08.2016 gravi eventi sismici hanno interessato il territorio comunale provocando danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private; Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 con cui sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del 25.08.2016;
- la Legge 15 dicembre 2016 n. 229, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli;

Vista la legge n 241/90 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267.

Premesso che con sopralluogo del 09.12.2016, presso l'edificio sito in località Biagi n.19, distinto al foglio 134, particella 116, sub 3/4/5/6/7, aggregato 05222.00, la squadra Fast SF615, alla scheda n.006, ha espresso i seguenti esito di agibilità: *A - EDIFICIO AGIBILE*";


Richiamata l'ordinanza n.56 del 04.01.2017, con la quale l'esito del sopralluogo è stato comunicato ai diretti interessati;

Acquisita al prot.9521 del 13.03.2017, la richiesta di ulteriore sopralluogo, per revisionare l'esito di agibilità, dell'unità immobiliari individuate ai sub 3/4/5/6/7, del foglio 134, particella 116, aggregato 05222.00, mediante la presentazione di un'istanza a firma del tecnico incaricato arch. Santangelo Santi, accompagnata da una perizia asseverata, in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia;

Considerato che, a seguito dell'esame della predetta richiesta, il competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche – Sisma 2016, con nota n. 0063597 del 09.10.2018, assunta gli atti di questo Ente al prot.35931 di pari data, ha espresso parere favorevole alla ripetizione del sopralluogo;

## Preso atto che:

- in data 11.10.2018 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dalla Protezione Civile squadra AeDES P1137, per l'edificio sito in località Biagi n.19, distinto al foglio 134, particella 116, sub 3/4/5/6/7, aggregato 05222.00;
- nel modello GE1 redatto all'esito del sopralluogo, riferimento scheda n. 001, risulta un giudizio di agibilità di tipo "B EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE AGIBILE CON PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO";



- nel modello GP1 risultano i seguenti provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali da adottare: "Riparazione tramezzature. Temporaneamente inagibili i due vani posti alla sinistra dell'ingresso (sala e cameretta) proprietà Canullo, i restanti vani abitativi sono agibili. L'unità di proprietà Meschini è agibile".

## **VALUTATO**

che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

## **DICHIARA**

i due vani abitativi posti alla sinistra dell'ingresso (sala e cameretta), di proprietà della sig.ra Canullo Seconda, dell'edificio sito in località Biagi n.19, distinto al foglio 134, particella 116, "B - EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE – AGIBILE CON PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO".

## **ORDINA**

Il divieto di accesso e di utilizzo dei due vani predetti, ai proprietari, agli occupanti a qualunque titolo, nonché a chiunque vi possa accedere, fino alla realizzazione dei provvedimenti necessari a ripristinare l'agibilità, fatta eccezione per i tecnici addetti incaricati.

Il perdurare delle presenti disposizioni fino all'avvenuto ripristino delle condizioni di agibilità.

La notifica della presente ordinanza a:

- CANULLO SECONDA, nata a San Severino Marche il 16.04.46, residente in località Biagi n.19/a i.2;
- MESCHINI ELVIO, nato a San Severino Marche il 03.01.51, residente in località Biagi n.19/a i.1.

La Polizia Locale è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente ordinanza che viene trasmessa in copia:

- alla Prefettura di Macerata (protocollo.prefmc@pec.interno.it);
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (com.macerata@cert.vigilfuoco.it);
- al Servizio Sisma della Regione Marche (ccr.marche.sisma2016@emarche.it);

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Regione Marche, entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Civica Residenza, lì 21.11.2018

IL SINDAC