

Ascoli Piceno li 24 AGOSTO 2016

Prot. n. 2016024549

24/08/16 Protocollo n.



2016024549

TRASMISSIONE VIA PEC

Al Presidente della Regione Marche

Al Prefetto di Ascoli Piceno

Al Prefetto di Fermo

Al Presidente della Provincia di Ascoli Piceno

Al Presidente della Provincia di Fermo

Ai Comuni Soci della CIIP spa
C.A. del Sindaco

All'AATO n. 5 Marche Sud
Al Presidente / Al Direttore Generale

VIA PEC

A Confservizi Marche
Al Presidente Confservizi Marche
Al Coordinatore Protezione Civile
e.mail: direzione@confservizimarche.it

Agli ORGANI DI INFORMAZIONE
via e-mail

Oggetto: Comunicato stampa con preghiera di pubblicazione.

In merito al sisma verificatosi nella notte che ha colpito il centro Italia, la CIIP spa, gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud, sta monitorando lo stato degli impianti e delle reti. La situazione è attualmente sotto controllo non essendoci, allo stato, particolari criticità per l'approvvigionamento idrico dei Comuni serviti. Si smentiscono categoricamente eventuali notizie circolanti circa la non potabilità dell'acqua in quanto completamente prive di fondamento.

CIIP spa, in contatto con le Autorità preposte, è a completa disposizione per le eventuali necessità di soccorso ai territori colpiti.

Il Presidente CIIP spa

Giacinto Alati