

## Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

(Viale Marinai d'Italia, 14 – 0735.586711 – E.mail: <u>cpsanbenedetto@mit.gov.it</u> – P.E.C. <u>cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it</u> - www.guardiacostiera.gov.it)

### **AVVISO DI PERICOLOSITA'**

### RILIEVI BATIMETRICI BARRIERE FRANGIFLUTTI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto,

VISTA la nota in data 29.08.2018 con la quale la società TECNO-ART Srl, incaricata dal Comune di San Benedetto del Tronto con verbale di somma urgenza del 06.07.2018, ha comunicato la necessità di effettuare dei rilievi batimetrici alle barriere frangiflutti del litorale di San Benedetto del Tronto dalla zona Sentina (esclusa) alla foce del Torrente Albula dal 03.09.2018 al 28.09.2018;

VISTA la segnalazione di questa Capitaneria di Porto in data 13.04.2018 al Comune di San Benedetto del Tronto, in merito al precario stato di manutenzione delle barriere frangiflutti del litorale di San Benedetto del Tronto;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg'72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balenare n.10/2017 in data 11.04.2017;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni, di garantire la sicurezza della navigazione e di salvaguardare la vita umana in mare;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

### **RENDE NOTO**

che dal 03.09.2018 al 28.09.2018, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, l'area di mare prospicente il lato esterno (ad est) delle barriere frangiflutti del litorale di San Benedetto del Tronto, dalla zona Sentina (esclusa) alla foce del Torrente Albula, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, sarà interessato da lavori di rilievo batimetrico.

#### **AVVERTE**

tutte le unità navali in transito e i bagnanti di tenersi a una distanza non inferiore di 150 mt dall'unità addetta ai lavori e di prestare la massima attenzione.


L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni.

San Benedetto del Tronto, 30.08.2018.

p. IL COMANDANTE C.F.(CP) Alessio MORELLI t.a. IL COMANDANTE IN II C.F. (CP) Gianluca OLIVETI (firmato digitalmente ai sensi del CAD)



# Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale



Punto 1 Lat. 42° 54' 39" N Long. 013° 54' 34" Punto 2 Lat. 42° 56' 56" N Long. 013° 53' 25"