

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 48 DEL 04-05-2018

Oggetto: SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI. Ordinanza ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs 18/08/2000 n.267. CHIESA DI S. PIETRO.

IL SINDACO

RILEVATO che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi del 24.08.2016 e del 30.10.2016, si è determinata una situazione di precarietà e di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune;

CONSIDERATO CHE la Chiesa di “S. Pietro” ubicata nel Capoluogo in via della Rocca distinta catastalmente al foglio 21 di Montalto delle Marche con la particella D, è stata oggetto di sopralluogo, da parte dei Tecnici incaricati dal MIBACT, per la compilazione della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – CHIESA Modello A-DC che ha dato esito di: **“Agibile con Provvedimenti”**.

Preso atto che nella scheda vengono suggeriti i seguenti provvedimenti: <<Protezione tramite diretto consolidamento stucchi, risarcitura lesioni in facciata e sulla parete di fondo>>. Inoltre alla sezione A23 si consigliano i seguenti ulteriori provvedimenti: Ripristinare la continuità

del pavimento chiudendo le botole collegate con il sotterraneo, ristilare i giunti della muratura esterna e inserimento di tiranti trasversali.

RAVVISATA la necessità formalizzare l'inibizione totale della struttura;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DICHIARA

Chiesa di "San Paolo" ubicata in via della Rocca n. 2 del Capoluogo, distinta catastalmente al foglio 21 di Montalto delle Marche con la particella D, di proprietà comunale: "**Agibile con Provvedimenti**".

ORDINA

di provvedere ad interdire l'accesso e l'uso dell'intero manufatto a chiunque, fatta eccezione del personale autorizzato, fino al ripristino delle condizioni di agibilità.

-la custodia e tutela del bene architettonico, storico ed artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

AVVISA

Infine che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall' art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla notifica.

DISPONE

1)- La notifica della presente Ordinanza:

- All' Ufficio Tecnico comunale;
- Al Vigile del Comune di Montalto delle Marche;

2) La trasmissione per opportuna conoscenza:

- Al sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;

Ordinanza ORDINANZA n.48 del 04-05-2018 COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

- Al sig. Comandante della stazione Carabinieri di Montalto delle Marche;

3)- che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente.

IL SINDACO
(Prof. Raffaele Tassotti)

RP/rp

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è il Prof. Raffaele Tassotti al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.