

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 165 DEL 03-11-2017

**Oggetto: SISMA DEL 26 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI. ORDINANZA
CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 2
DEL D.LGS 18/08/2000, N.267. INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE
ORDINANZA N.36 DEL 02/09/2016 PALAZZO VESCOVILE.**

IL SINDACO

RILEVATO che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi del 24.08.2016 e del 30.10.2016, si è determinata una situazione di precarietà e di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune;

CONSIDERATO CHE per il Palazzo Vescovile ubicato in via Cardinal Sacconi nn. 3-5-7 del Capoluogo, distinto catastalmente al foglio 21 di Montalto delle Marche con la particella 65 sub.1-2-3, è stato oggetto di Ordinanza n. 36 del 02/09/2016 sulla base del sopralluogo effettuato dai Tecnici del Dipartimento della Protezione Civile, in data 01.09.2016, con il quale è stato emesso un giudizio D –EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento sia per il Palazzo Comunale sia per l'edificio ex Curia Vescovile, per la porzione adibita ad archivi comunali;

VISTE le risultanze del sopralluogo AGeoTec effettuato in data 21/12/2016 da parte dei Tecnici incaricati che hanno redatto la relativa scheda di approfondimento geologico-tecnico che ha evidenziato la mancata pertinenza dal punto di vista geologico e geotecnico;

VISTE le risultanze del sopralluogo effettuato in data 08/03/2017 da parte dei Tecnici incaricati dal MIBACT per la compilazione della scheda di secondo livello per il rilievo del danno ai beni culturali –PALAZZI Modello P-ES;

VISTE le risultanze del sopralluogo effettuato in data 01/08/2017 dai Tecnici del Dipartimento della Protezione Civile squadra n. MR 2756, per la compilazione della scheda FAST N. 002, per cui l'edificio risulta “**NON UTILIZZABILE**”;

RAVVISATA la necessità formalizzare l'inibizione totale della struttura;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Ad integrazione di quanto riportato nell'Ordinanza 36 del 02/09/2016

DICHIARA

Il palazzo Vescovile sito in via C. Sacconi nn.3-5-7, distinto al Catasto Fabbricati al F. 21 part. 65 subb. 1-2-3, **NON UTILIZZABILE**.

ORDINA

Al parroco pro-tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta, affinché provveda, direttamente, ovvero informi chi ne sia obbligato, alla custodia dell'immobile e tutela dei beni architettonici, storici ed artistici il divieto di accesso e di uso della Concattedrale Santa Maria Assunta in tutti gli ambiti ritenuti inagibili; lasciando fruibili esclusivamente i seguenti spazi: Aula centrale, transetto, Abside e Chiesa inferiore.

Che detto divieto sia osservato da chiunque, ad esclusione del personale autorizzato, fino al ripristino delle condizioni di agibilità.

AVVISA

Infine che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall' art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla notifica.

DISPONE

1)- La notifica della presente Ordinanza:

- Alla DIOCESI DI SAN BENEDETTO RIPATRANSONE MONTALTO M. con sede in SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) COD. FISCALE 91002210440 (per la part. 65 subb.1-2;

- Avv. Riccardo De Mutiis via Petrarca n. 7 -66054 Vasto (CH) in qualità di procuratore speciale nominato dalla Sig.ra Kruc Frania Roselyn, nata in Bran Bretagna il 19.08.195, legale rappresentante della ditta VALCINANTE DEVELOPMENT LIMITED con sede in GRAN BRETAGNA CF 90042200445 (per la part. 65 sub.3 graffata con la part. 308/3).

2) La trasmissione per opportuna conoscenza:

- Al sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;

- Al sig. Comandante della stazione Carabinieri di Montalto delle Marche;

- Al Vigile del Comune di Montalto delle Marche;

- All' Ufficio Tecnico comunale;

3)- che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente.

IL SINDACO
(Prof. Raffaele Tassotti)

RP/rp

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è il Prof. Raffaele Tassotti al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

