

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 25 DEL 09-03-2018

Oggetto: SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI. Ordinanza ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs 18/08/2000 n.267. CHIESA DI SANTA MARIA IN VIMINATU.

IL SINDACO

RILEVATO che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi del 24.08.2016 e del 30.10.2016, si è determinata una situazione di precarietà e di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune;

CONSIDERATO CHE la Chiesa “Santa Maria in Viminatu” ubicata in c.so Bonfini n. 19/B della Fraz. Patrignone, distinta catastalmente al foglio 30 di Montalto delle Marche con la particella B, di proprietà della Parrocchia di Santa Maria in Viminato, cod.fiscale 92003090443 è stata oggetto di segnalazione danni a seguito del sisma;

VISTE le risultanze del sopralluogo effettuato in data 09/02/2017 dai Tecnici incaricati dal MIBACT, per la compilazione della scheda di secondo livello per il rilievo del danno ai beni culturali – CHIESA Modello A-DC che ha dato esito di: “PARZIALMENTE AGIBILE”;

RAVVISATA la necessità formalizzare l'inibizione parziale della struttura con le modalità seguenti:

INAGIBILE: area sopra l'altare e retrostante cantoria;

AGIBILE: Navata centrale e laterali **solo dopo aver rimosso/ripristinato l'intonaco pericolante presente nella navata sinistra.**

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DICHIARA

la Chiesa "Santa Maria in Viminatu" ubicata in c.so Antonio Bonfini n. 19/B della Fraz. Patrignone, distinta catastalmente al foglio 30 di Montalto delle Marche con la particella B, **PARZIALMENTE AGIBILE** come da indicazioni che seguono:

INAGIBILE: area sopra l'altare e retrostante cantoria;

AGIBILE: Navata centrale e laterali **solo dopo aver rimosso/ripristinato l'intonaco pericolante presente nella navata sinistra.**

ORDINA

Alla Parrocchia di Santa Maria in Viminato, cod.fiscale 92003090443 di provvedere:

1. ad interdire l'accesso e l'uso della porzione di manufatto dichiarata **INAGIBILE** a chiunque, fatta eccezione del personale autorizzato, fino al ripristino delle condizioni di agibilità.
2. a mettere in atto gli interventi di rimozione / ripristino dell'intonaco pericolante presente nella navata sinistra prima della fruizione dell'area dichiarata **AGIBILE**,
3. la custodia e tutela del bene architettonico, storico ed artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

AVVISA

Infine che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall' art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla notifica.

DISPONE

Ordinanza ORDINANZA n.25 del 09-03-2018 COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

1)- La notifica della presente Ordinanza:

-Alla PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN VIMINATO, cod. fiscale 92003090443, con sede in FRAZIONE PATRIGNONE nella persona del parroco pro-tempore Bruni Don Lorenzo via Strada comunale Speranza n.21 – 63013 GROTTAMMARE

E, p.c.- Alla DIOCESI DI SAN BENEDETTO RIPATRANSONE MONTALTO M. con sede in SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) COD. FISCALE 91002210440;

2) La trasmissione per opportuna conoscenza:

- Al sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;
- Al sig. Comandante della stazione Carabinieri di Montalto delle Marche;
- Al Vigile del Comune di Montalto delle Marche;
- All' Ufficio Tecnico comunale;

3)- che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente.

IL SINDACO
(*Prof. Raffaele Tassotti*)

RP/rp

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è il Prof. Raffaele Tassotti al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.