

0 3 C Z m 3 0 [mark]

Provincia di Rieti

(1) in 7 4 Via Salaria - km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli 02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

email:comune.accumoli@pec.it

Ordinanza n. 362 del 04/08/2017

OGGETTO

Identificazione catastale: Campo - Illica, Grisciano e Poggio Casoli e Demolizione loculi e cappelle pericolanti ubicate nei cimiteri rimozione macerie. di Fonte del

Foglio n. 7 Mappale n. C Cimitero di Grisciano; Foglio n. 40 Mappale n. B Cimitero di Fonte del Campo - Illica;

Foglio n. 50 Mappale n. A Cimitero di Poggio Casoli.

IL SINDACO

Premesso

per la sicurezza dei beni pubblici e privati; che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte stato

comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni; provocato ingenti nuovi crolli che i successivi terremoti del 26 m interruzioni della viabilità e 30 ottobre 2016, di intensità ancora maggiore, comunale, lasciando ≤ie hanno d

predisposizione degli interventi ritenuti necessari; ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile

"Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862" L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto

"Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016"; 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto Amatrice a seguito dell'evento 2016 ? T00178, recante

che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici

prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni 2017 con la quale è meteorologici che stato

gennaio 2017; hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di

nazionale" e s.m.i.; Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario

sull'ordinamento degli enti locali" Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 e s.m.i.; agosto 2000, 7 267 recante "Testo unico delle leggi

dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita; la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per O. popolazioni colpite

popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente; immediato sostegno atto a consentire Ritenuto, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate la tutela degli interessi fondamentali delle predette

inagibili; strutture Campo -Rilevato che in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 e degli eventi successivi le Illica, Poggio Casoli e Grisciano hanno subito crolli diffusi con danni tali da risultare cimiteriali di Accumoli Capoluogo e delle frazioni Villanova San Giovanni, Fonte del

cimiteri comunali; Vista la propria Ordinanza n. 3 S-2 del 01.11.2016, con la quale è stata disposta la chiusura dei

effettuato il 23.11.2016, rilevando la necessità di effettuare interventi atti a garantire l'igiene per la salute pubblica; che 3 data 02,12,2016 prot. 64096 la ASL comunicava l'esito del sopralluogo

al contempo, la messa in sicurezza delle strutture per il ripristino della loro funzionalità; cimiteri occorre intervenire, nelle more Considerato che per quanto riguarda l'emergenza legata alla situazione igienico sanitaria dei provvisoria ma efficace in maniera tale da ristabilire le condizioni di igiene pubblica e consentire, dei processi di ricostruzione definitiva, in maniera

Vista l'OCDPC n. 454 del 22 maggio 2017 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016", con la quale sono state individuate le procedure giuridico oltre che assicurando il mantenimento di adeguati livelli igienico sanitari; funzionamento dei servizi cimiteriali, laddove compromessi dai citati eventi, provvedendo, sentita l'Azienda sanitaria territoriale competente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento che i Comuni interessati dagli eventi sismici devono seguire per assicurare la prosecuzione del

84 e 86; Considerato che l'Ordinanza richiamata ha previsto deroghe specifiche alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, artt. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 82,

26 agosto 2016, n. 388 prevede che ". Considerato che l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile .. i soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazione di lazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popo-
- delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- 0 degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o

Vista la relazione del sopralluogo effettuato in data 28/07/2017 dal Responsabile dell'Ufficio

mancanza di legante, con elevato degrado mediante quadri fessurativi estesi e crolli Tecnico presso i cimiteri di Fonte del Campo - Illica, Grisciano e Poggio Casoli, corredata da documentazione fotografica e planimetria, dalla quale si rileva che: "Parte dei manufatti siti all'interno dei cimiteri sono in muratura portante di scarsa qualità costruttiva caratterizzata da fattura. Si rende necessaria la demolizione dei manufatti evidenziati nell'allegata planimetria."; parte sono in struttura mista in muratura con sovrastante soletta in cemento armato di scarsa

gravemente i pericoli; l'igiene pubblica e per la pubblica incolumità e che ogni indugio ulteriore potrebbe aumentare Considerato in base a tutto quanto sopra esposto, l'esistenza di un serio e concreto pericolo per

ordinarie Considerato che l'urgenza degli interventi non rende possibile l'applicazione d metodologie

prevalente la salvaguardia dell'ígiene e della pubblica incolumità; Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente

e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016; Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."; copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i temp richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi soccorso delle comunicazione privataemesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, , 45: "La notificazione e tempi

spostare i feretri per ricoverarli in trasferirli successivamente in loculi in vetroresina collocati in container marittimi; Preso atto che prima della demolizione dei loculi e delle cappelle pericolanti si provvederà a strutture provvisorie all'interno dell'area cimiteriale per

ORDINA

- la demolizione dei loculi e delle cappelle private nei cimiteri di Fonte del Campo Illica, Grisciano e Poggio Casoli individuati nella planimetria allegata alla relazione del sopralluogo effettuato in data 28/07/2017 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, al fine di assicurare la tutela dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
- 2 che gli interventi vengano eseguiti dal Comune di Accumoli, tramite ditte appositamente inca-

DISPONE

- Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
- Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli;
- Alla ASL competente
- Alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze;

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45.

ACC

IL SINDACO

Geom. Stefano Petrucci

RELAZIONE TECNICA

CIMITERO DI FONTE DEL CAMPO

Foglio n. 40 Mappale n. B

GRUPPO A, Edifici da demolire:

esterna hanno subito lesioni importanti, ribaltamento delle facciate, fessurazione degli elementi legno a struttura spingente con sovrastanti coppi di copertura. intonacate, tempo perso il suo potere, e in muratura portante, con orizzontamenti in c.a., in muratura portante in pietra e mattoni di varia pezzatura legati da malta povera, procedere ad una loro demolizione. Si tratta di strutture sia di remota che di recente costruzione, portanti sia di piano che in elevazione, crolli e deformazione dei solai di copertura tali da dover Trattasi di complessivi n. 15 blocchi di loculi e cappelle private. Da un'analisi sia interna che presumibilmente edificati su terreno di riporto. I tetti sono in latero-cemento o in debitamente

GRUPPO B, Edifici da non demolire:

ordinaria. In alcuni edifici gli elementi lapidei di rivestimento hanno subito distacchi. orizzontamenti in c.a., debitamente intonacate. La copertura a singola o a doppia falda presenta manto in coppi. Per le meno recenti è possibile procedere con un intervento di manutenzione esterna non hanno subito lesioni rilevanti da dover procedere ad una loro demolizione. Nella maggior parte dei casi si tratta di strutture di recente costruzione in muratura Trattasi di complessivi n. 13 blocchi di loculi e cappelle private. Da un'analisi sia interna che portante, con

GRUPPO C, Edifici crollati:

perso il suo potere legante, con tetto spingente in c. a. e sovrastanti coppi di copertura. struttura portante in pietra e mattoni di varia pezzatura legati da malta povera che ha nel tempo Trattasi di n. 3 edifici completamente crollati, adibiti a loculi. Gli edifici erano realizzati con

Alcuni tratti del muro di recinzione, maniera tale da renderne necessaria la demolizione realizzati in mattoni posati con malta, sono danneggiati in

2,50 dotata di telo ombreggiante. I tratti che saranno demoliti verranno sostituiti con recinzione provvisoria di altezza pari a m.

CIMITERO DI GRISCIANO

Foglio n. 7 Mappale n. C

GRUPPO A, Edifici da demolire:

di copertura. suo potere. I tetti sono in latero-cemento o in legno a struttura spingente con sovrastanti coppi portanti sia di piano che in elevazione, crolli e deformazione dei solai di copertura tali da dover procedere ad una loro demolizione. Si tratta distrutture di remota costruzione, in muratura esterna hanno subito lesioni importanti, ribaltamento delle facciate, fessurazione degli elementi portante in pietra e mattoni di varia pezzatura legati da malta povera, che ha nel tempo perso il Trattasi di complessivi n. 10 blocchi di loculi e cappelle private. Da un'analisi sia interna che

GRUPPO B, Edifici da non demolire:

ordinaria. In alcuni edifici gli elementi lapidei di rivestimento hanno subito distacchi. orizzontamenti in c.a., debitamente intonacate. La copertura a singola o a doppia falda presenta manto in coppi. Per le meno recenti è possibile procedere con un intervento di manutenzione maggior parte dei casi si tratta di strutture di recente costruzione in muratura portante, esterna non hanno subito lesioni rilevanti da dover procedere ad una loro demolizione. Nella Trattasi di complessivi n. 18 blocchi di loculi e cappelle private. Da un'analisi sia interna che

GRUPPO C, Edifici crollati:

e secondaria in legno e sovrastanti coppi di copertura. povera che ha nel tempo perso il suo potere legante, con tetto spingente con orditura principale Trattasi di n. 3 edifici completamente crollati, di cui uno è l'ossario e gli l'altri due loculi. Gli edifici erano realizzati con struttura portante in pietra e mattoni di varia pezzatura legati da malta

GRUPPO D, Campi di inumazione:

Trattasi di n. 1 lotto di terreno adibito a spazio per la sepoltura a terra dei feretri

GRUPPO E, Lotto libero:

Trattasi di n. 1 lotto libero per l'edificazione di cappella funeraria privata

restante recinzione è in c.a. e non ha subito lesioni di alcun tipo. Alcuni tratti del muro di recinzione della parte più antica del cimitero, realizzati in mattoni posati con malta, sono crollati o danneggiati in maniera tale da renderne necessaria la demolizione. La

2,50 dotata di telo ombreggiante. I tratti che saranno demoliti verranno sostituiti con recinzione provvisoria di altezza pari a

CIMITERO DI POGGIO CASOLI

Foglio n. 55 Mappale n. A

GRUPPO A, Edifici crollati:

perso il suo potere legante, con tetto spingente in c. a. e sovrastanti coppi di copertura. Trattasi di n. 2 edifici completamente crollati, adibiti a loculi. Gli edifici erano realizzati con struttura portante in pietra e mattoni di varia pezzatura legati da malta povera che ha nel tempo

ordinaria. In alcuni edifici gli elementi lapidei di rivestimento hanno subito distacchi. orizzontamenti in c.a., debitamente intonacate. La copertura a singola o a doppia falda presenta maggior parte dei casi si tratta di strutture di recente costruzione in muratura portante, con Trattasi di complessivi n. 6 blocchi di loculi e cappelle private. Da un'analisi sia interna che esterna non hanno subito lesioni rilevanti da dover procedere ad una loro demolizione. Nella manto in coppi. Per le meno recenti è possibile procedere con un intervento di manutenzione GRUPPO B, Edifici da non demolire: Trattasi di complessivi n. 6 blocch

maniera tale da renderne necessaria la demolizione. Alcuni tratti del muro di recinzione, realizzati in mattoni posati con malta, sono danneggiati in

2,50 dotata di telo ombreggiante. I tratti che saranno demoliti verranno sostituiti con recinzione provvisoria di altezza pari a m.

Accumoli, 04/08/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Arch. Laura Guidotto



























































































































































