



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 742 del 21/08/2017 Prot. n. _____ del 21 AGO 2017.

IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO

PREMESSO:

- Che gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- Che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- Che a causa degli eventi verificatisi si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture;
- Che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e 6.5 della scala RICHTER) che hanno causato ulteriori crolli e danneggiato irreparabilmente altri edifici pubblici e privati.
- Che in frazione Borgo l'edificio censito al N.C.E.U. al Fg. n. 18 part. 509 sub 5 sub 6 sub 7, è stato fortemente danneggiato dagli eventi sismici suddetti;

PRESO ATTO: Che in data 14/06/2017 è stato effettuato un sopralluogo congiunto dal G.T.S. (Gruppo Tecnico di Sostegno) allargato, composto dai rappresentanti del Dipartimento di Protezione Civile, del MIBACT, dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, in frazione Borgo al fine di verificare le necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza di vari edifici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto u.s. e seguenti e incombenti su strade Provinciali, Comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l'utilizzo di edifici/uffici agibili.

ACCERTATO come risulta dal Verbale del G.T.S. del 14/06/2017 (Scheda n°05) relativo al fabbricato ubicato in frazione Borgo catastalmente identificato al foglio 18 mappale 509 sub 5 sub 6 sub 7, quanto segue:

Intervento classificato P3 – Intervento rilevante

Porzione di monte terminale dell'aggregato situata in corrispondenza dell'arco. Il livello di danno strutturale, per quanto è stato possibile rilevare dall'esterno, consente di mettere in atto presidi per prevenire la pubblica e privata incolumità.

-Che la situazione sopra descritta è molto pericolosa per la viabilità pubblica antistante il fabbricato e quindi per la pubblica incolumità;

-Che il fabbricato di cui trattasi risulta intestato a:

Foglio 18 particella 509 sub 6 sub 7
BUCCIARELLI GIUSEPPE nato ARQUATA DEL TRONTO il 21/01/2017 C.F. BCCGPP43A21A437X

Foglio 18 particella 509 sub 5
BUCCIARELLI BRUNA nata a CASTEL DI LAMA il 18/01/1946 C.F. BCCBRN46A58C093K

Piazza Umberto I, 20 - 63096 Arquata del Tronto (AP) - Tel 0736.809122 – Fax 0736.809255
comune.arquatadeltronto@emarche.it

BUCCIARELLI GIUSEPPE nato a ASCOLI PICENO il 23/05/1949 C.F. BCCGPP49E23A462J
BUCCIARELLI LUCIANO nato a CASTEL DI LAMA il 16/05/1937 C.F. BCCLCN37E16C093Q
BUCCIARELLI MARIANO nato a CASTEL DI LAMA il 07/12/1939 C.F. BCCMRN39T07C093C

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite delle strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna, al puntellamento del suddetto fabbricato come riportato nel citato verbale del G.T.S. redatto in data 14/06/2017;

VISTE le note procedurali: prot. UTC/TERAG 16/47429 del 15.09.2016 e prot. UTC/TERAG 16/48130 del 19.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile che prevedono la comunicazione dell'intervento ai proprietari interessati;

ACCERTATO

-che l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra indicato;
-che la messa in sicurezza dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

VISTI

L'art. 108 lett. C) del D. Lgs. N.112/1998;
L'art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 e smi;
gli art.li 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
la legge 241/1990;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016;

ORDINA

La messa in sicurezza dell'edificio ubicato in frazione Borgo come descritto nel GTS scheda n.05 del 14/06/2017 e contraddistinto catastalmente al Foglio 18 particella 509 sub 5 sub 6 sub 7 di proprietà delle persone in premessa già indicate;

AUTORIZZA altresì le strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna all'esecuzione dell'intervento sopra descritto;

Copia della Presente ordinanza è inviata alla proprietà;

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale (COC);

Ciascuno per le rispettive competenze.

DISPONE

A notificare la presente ordinanza ai seguenti proprietari dell' immobile:
BUCCIARELLI GIUSEPPE nato ARQUATA DEL TRONTO il 21/01/2017 C.F. BCCGPP43A21A437X
RESIDENTE: ARQUATA DEL TRONTO FRAZ. BORGO N° 10
BUCCIARELLI BRUNA nata a CASTEL DI LAMA il 18/01/1946 C.F. BCCBRN46A58C093K
RESIDENTE: ARQUATA DEL TRONTO FRAZ. BORGO N° 10
BUCCIARELLI GIUSEPPE nato a ASCOLI PICENO il 23/05/1949 C.F. BCCGPP49E23A462J
RESIDENTE: VIA DUE GIUGNO N° 2 OSIMO (AN)
BUCCIARELLI LUCIANO nato a CASTEL DI LAMA il 16/05/1937 C.F. BCCLCN37E16C093Q
RESIDENTE: VIA G. LEOPARDI N° 43 CASTEL DI LAMA (AP)
BUCCIARELLI MARIANO nato a CASTEL DI LAMA il 07/12/1939 C.F. BCCMRN39T07C093C
RESIDENTE: VIA EINAUDI LUIGI N° 116 PORTO SANT'ELPIDIO (FM)

Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo del Comune sito in località Borgo di Arquata del Tronto.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Contro la presente Autorizzazione sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Arquata del Tronto, li

21 AGO 2017



Il SINDACO
P.I. Alejandro Petrucci