



**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI  
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N° 34 del 22 APR 2017 Prot. n. \_\_\_\_\_ del 22 APR 2017.

**IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO**

**PREMESSO:**

- Che gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- Che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- Che a causa degli eventi verificatisi si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture;
- Che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e 6.5 della scala RICHTER) che hanno causato ulteriori crolli e danneggiato irreparabilmente altri edifici pubblici e privati.
- Che in frazione Spelonga l'edificio censito al N.C.E.U. al Fg. n. 30 part. 2223, è stato fortemente danneggiato dagli eventi sismici suddetti;

**PRESO ATTO:** Che in data 15/02/2017 è stato effettuato un sopralluogo congiunto dal G.T.S. (Gruppo Tecnico di Sostegno) allargato, composto dai rappresentanti del Dipartimento di Protezione Civile, del MIBACT, dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, in frazione Spelonga al fine di verificare le necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza di vari edifici pubblici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto u.s. e seguenti e incumbenti su strade Provinciali, Comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l'utilizzo di edifici/uffici agibili.

**ACCERTATO** come risulta dal Verbale del G.T.S. del 15/02/2017 (Scheda n°04) relativo al fabbricato ubicato in frazione Spelonga catastalmente identificato al foglio 30 mappale 2223, quanto segue:

*Intervento classificato P3 – Intervento rivelante*

*L'edificio presenta parziale crollo della parte sommitale della parete nord-ovest ed un diffuso quadro fessurativo ai livelli 2° - 3° e sottotetto nelle tre pareti a vista. Data la contiguità con altro edificio in muratura portante, che da un esame a vista non evidenzia fessurazioni, si ritiene opportuno effettuare la sbadacchiatura delle aperture e il cerchiaggio del piano 3° f.t. e sottotetto ai fini della tutela della pubblica incolumità.*

-Che la situazione sopra descritta è molto pericolosa per la viabilità pubblica antistante il fabbricato e quindi per la pubblica incolumità;

-Che il fabbricato di cui trattasi risulta intestato a:

SASSINI Antonio nato a ARQUATA DEL TRONTO il 08/03/1946 SSSNTN46C08A437U  
SASSINI Marco nato a ARQUATA DEL TRONTO il 22/07/1949 SSSMRC49L22A437S  
SASSINI Margherita nata a ARQUATA DEL TRONTO il 22/07/1953 SSSMGH53L62A437G

**Ritenuto** di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite delle strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna, al puntellamento del suddetto fabbricato come riportato nel citato verbale del G.T.S. redatto in data 15/02/2017;

**VISTE** le note procedurali: prot. UTC/TERAG 16/47429 del 15.09.2016 e prot. UTC/TERAG 16/48130 del 19.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile che prevedono la comunicazione dell'intervento ai proprietari interessati;

#### **ACCERTATO**

-che l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra indicato;  
-che la messa in sicurezza dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

#### **VISTI**

L'art. 108 lett. C) del D. Lgs. N.112/1998;  
L'art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 e smi;  
gli art.li 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;  
la legge 241/1990;

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016;

**VISTA** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016;

#### **ORDINA**

**La messa in sicurezza** dell'edificio ubicato in frazione Spelonga come descritto nel GTS CCR n.1757 scheda n.04 del 15/02/2017 e contraddistinto catastalmente al Foglio 30 particella 2223 di proprietà delle persone in premessa già indicate;

**AUTORIZZA** altresì le strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna all'esecuzione dell'intervento sopra descritto;

Copia della Presente ordinanza è inviata alla proprietà;

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Ascoli Piceno
- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando di Cratere per l'Emergenza "Sisma Marche – Lazio 2016" C.O.A. "Arquata del Tronto (AP)"
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale (COC);

Ciascuno per le rispettive competenze.

#### **DISPONE**

A notificare la presente comunicazione ai seguenti proprietari dell'immobile:

- SASSINI Antonio nato a ARQUATA DEL TRONTO il 08/03/1946 SSSNTN46C08A437U residente in via Imperia n°11 Folignano (AP)  
Piazza Umberto I, 20 - 63096 Arquata del Tronto (AP) - Tel 0736.809122 – Fax 0736.809255  
comune.arquatadeltronto@emarche.it

- SASSINI Marco nato a ARQUATA DEL TRONTO il 22/07/1949 SSSMRC49L22A437S residente in via delle Begonie n°138 Ascoli Piceno
- SASSINI Margherita nata a ARQUATA DEL TRONTO il 22/07/1953 SSSMGH53L62A437G irreperibile

Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo del Comune sito in località Borgo di Arquata del Tronto.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Contro la presente Autorizzazione sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Arquata del Tronto, li 21/08/2017

Il SINDACO  
P.I. Alejandro Petrucci