



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 226 del 2.8.2018 Prot. n. 7663 del 2.8.2018

IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO

PREMESSO:

- Che** gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- Che** in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- Che** a causa degli eventi verificatisi si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture;
- Che** in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e 6.5 della scala Richter) che hanno causato ulteriori crolli e danneggiato irreparabilmente altri edifici pubblici e privati;
- Che** in frazione Borgo l'edificio censito al N.C.E.U. al **Fg. 24 partt. 215-650**, è stato fortemente danneggiato dagli eventi sismici suddetti;

PRESO ATTO: Che in data **22/01/2018** è stato effettuato un sopralluogo congiunto con tecnici in rappresentanza del Dipartimento di Protezione Civile, del Comune, Vigili del Fuoco e MIBACT, in frazione Borgo al fine di verificare le necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza di vari edifici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto u.s. e seguenti e incombenti su strade Provinciali, Comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l'utilizzo di edifici/uffici agibili, anche in relazione all'attività di rimozione macerie;

ACCERTATO come risulta dal sopralluogo del **22/01/2018** relativo al fabbricato ubicato in frazione Borgo catastalmente identificato al foglio 24 mappali 215-650, quanto segue:

L'edificio con muratura in pietrame a sacco di recente ristrutturazione, fa parte di un aggregato prospiciente la strada provinciale SP89 e presenta nell'angolata lato ovest un distacco con spanciamiento dei cantonali rispetto al paramento murario della facciata.

Il tratto del cantonale interessato dal distacco si sviluppa tra il solaio del primo piano e il solaio di copertura ed è più accentuato all'ultimo livello in corrispondenza della quota di gronda.

Vista la presenza di un danno localizzato per l'edificio e la posizione prospiciente la strada, si prevede la necessità di mettere in atto dei presidi di cerchiatura dell'angolata che impediscano eventuali crolli.

TIPO D'INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA

- Che** la situazione sopra descritta è molto pericolosa per la viabilità pubblica antistante il fabbricato e quindi per la pubblica incolumità;

-**Che** il fabbricato di cui trattasi risulta intestato a:

Foglio 24 particella 215 sub. 4 (graffato con sub. 12)

- IANNI Iside nata a ARQUATA DEL TRONTO il 18/07/1936, C.F. NNISDI36L58A437Z

Foglio 24 particella 215 sub. 5 (graffato con sub. 13) - sub. 6 (graffato con sub. 14)

- GIRARDI Leopoldo nato a ASCOLI PICENO il 24/05/1964, C.F. GRRLLD64E24A462N

- GIRARDI Maria Daniela nata a ASCOLI PICENO il 26/04/1968, C.F. GRRMDN68D66A462N
- GIRARDI Maria Paola nata a ASCOLI PICENO il 01/08/1965, C.F. GRRMPL65M41A462Y

Foglio 24 particella 215 sub. 7 (graffato con sub. 15)

- GIRARDI Augusto nato a ASCOLI PICENO il 04/08/1944, C.F. GRRGST44M04A462H

Foglio 24 particella 215 sub. 8 (graffato con sub. 16)

- SASSELLI Stefano nato a SAN DONATO MILANESE il 31/03/1981, C.F. SSSSFN81C31H827D

Foglio 24 particella 215 sub. 9 (graffato con sub. 17)

- GIRARDI Ida Rosa nata a ASCOLI PICENO il 29/06/1941, C.F. GRRDRS41H69A462N

Foglio 24 particella 215 sub. 10 (graffato con sub. 18)

- GIRARDI Augusto nato a ASCOLI PICENO il 04/08/1944, C.F. GRRGST44M04A462H
- GIRARDI Ida Rosa nata a ASCOLI PICENO il 29/06/1941, C.F. GRRDRS41H69A462N
- GIRARDI Leopoldo nato a ASCOLI PICENO il 24/05/1964, C.F. GRRLLD64E24A462N
- GIRARDI Maria Daniela nata a ASCOLI PICENO il 26/04/1968, C.F. GRRMDN68D66A462N
- GIRARDI Maria Paola nata a ASCOLI PICENO il 01/08/1965, C.F. GRRMPL65M41A462Y

Foglio 24 particella 650 sub. 2

- GIRARDI Leopoldo nato a ASCOLI PICENO il 24/05/1964, C.F. GRRLLD64E24A462N
- GIRARDI Maria Daniela nata a ASCOLI PICENO il 26/04/1968, C.F. GRRMDN68D66A462N
- GIRARDI Maria Paola nata a ASCOLI PICENO il 01/08/1965, C.F. GRRMPL65M41A462Y

Foglio 24 particella 650 sub. 3

- GIRARDI Augusto nato a ASCOLI PICENO il 04/08/1944, C.F. GRRGST44M04A462H

Foglio 24 particella 650 sub. 4

- GIRARDI Ida Rosa nata a ASCOLI PICENO il 29/06/1941, C.F. GRRDRS41H69A462N

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite delle strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna, al puntellamento del suddetto fabbricato come sopra rilevato a seguito del sopralluogo eseguito in data **22/01/2018**;

VISTE le note procedurali: prot. UTC/TERAG 16/47429 del 15.09.2016 e prot. UTC/TERAG 16/48130 del 19.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile che prevedono la comunicazione dell'intervento ai proprietari interessati;

ACCERTATO

- che l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra indicato;
- che la messa in sicurezza dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

VISTI

- l'art. 108, comma 1, lett. c) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;
- gli artt. 50 e 54, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000;
- la legge 241/1990;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016;

ORDINA

La messa in sicurezza dell'edificio, come precedentemente descritto, ubicato in frazione Borgo contraddistinto catastalmente al Foglio 24 particelle 215-650 sub vari di proprietà delle persone in premessa già indicate;

AUTORIZZA altresì le strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna all'esecuzione dell'intervento sopra descritto;

Copia della Presente ordinanza è inviata alla proprietà;

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Centro Operativo Comunale (COC);

ciascuno per le rispettive competenze.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza ai seguenti proprietari dell'immobile:

- IANNI Iside nata a ARQUATA DEL TRONTO il 18/07/1936, C.F. NNISDI36L58A437Z ed ivi residente in Fraz. Borgo n. 7
- SASSELLI Stefano nato a SAN DONATO MILANESE il 31/03/1981, C.F. SSSSFN81C31H827D residente 2nd Avenue Apt 3 125 New York, NY – STATI UNITI D'AMERICA;
- GIRARDI Augusto nato a ASCOLI PICENO il 04/08/1944, C.F. GRRGST44M04A462H ed ivi residente in via F.ne Monterocco n. 40;
- GIRARDI Ida Rosa nata a ASCOLI PICENO il 29/06/1941, C.F. GRRDRS41H69A462N ed ivi residente in via Pergolesi G. B 5;
- GIRARDI Leopoldo nato a ASCOLI PICENO il 24/05/1964, C.F. GRRLLD64E24A462N residente a Pisa (PI) in via Pietrasantina n. 73;
- GIRARDI Maria Daniela nata a ASCOLI PICENO il 26/04/1968, C.F. GRRMDN68D66A462N ed ivi residente in via Dei Notai n. 3;
- GIRARDI Maria Paola nata a ASCOLI PICENO il 01/08/1965, C.F. GRRMPL65M41A462Y e residente a Maltignano (AP) in piazza Ticino n. 6.

Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo del Comune sito in località Borgo di Arquata del Tronto.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Contro la presente Autorizzazione sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,
- termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Arquata del Tronto, li 2.8.2018

P. IL SINDACO
P.I. Alessandro Petrucci

