



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 106 del 5.4.18 Prot. n. 3249 del 5/4/2018.

IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO

PREMESSO:

- Che gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- Che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- Che a causa degli eventi verificatisi si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture;
- Che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e 6.5 della scala RICHTER) che hanno causato ulteriori crolli e danneggiato irrimediabilmente altri edifici pubblici e privati.
- Che in frazione **Spelonga** l'edificio censito al N.C.E.U. al Fg. n. **30** part. **1441**, è stato fortemente danneggiato dagli eventi sismici suddetti;

PRESO ATTO: Che in data **22/01/2018** è stato effettuato un sopralluogo congiunto con tecnici in rappresentanza del Dipartimento di Protezione Civile, del Comune, Vigili del Fuoco e MIBACT, in frazione Spelonga al fine di verificare le necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza/demolizione di vari edifici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto u.s. e seguenti e incombenti su strade Provinciali, Comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l'utilizzo di edifici/uffici agibili, anche in relazione all'attività di rimozione macerie.

ACCERTATO come risulta dal sopralluogo del **22/01/2018** relativo al fabbricato ubicato in frazione **Spelonga** catastalmente identificato al foglio **30** mappale **1441** sub. **4** e **5**, quanto segue: **“L'edificio presenta lo spanciamento della muratura e il distacco di elementi lapidei in corrispondenza del solaio di copertura sul lato del fabbricato prospiciente la pubblica via e l'edificio con particella 1442 (lato ovest). Nel lato sud di fronte ai fabbricati con particelle 1483-1484 in prossimità dell'apertura di una finestra, vicina al cantonale, si rileva la sconnessione dello stesso con rischio di ulteriori distacchi. Al fine di garantire la pubblica incolumità ed evitare ulteriori crolli si prevede la cerchiatura dell'angolo e il confinamento, anche tramite reti elettrosaldate/pannelli, del tratto di muratura lesionato previa rimozione di tutte le parti pericolanti della muratura e degli elementi di copertura sconnessi.”**

-TIPO D'INTERVENTO: **MESSA IN SICUREZZA**

-Che la situazione sopra descritta è molto pericolosa per la viabilità pubblica antistante il fabbricato e quindi per la pubblica incolumità;

-Che il fabbricato di cui trattasi risulta intestato a:

- particella 1441 sub.4:

PICHINI Grazia nata a ARQUATA DEL TRONTO il 29/12/1955 PCHGRZ55T69A437T

- particella 1441 sub.5:

PICHINI Aurelia nata a ARQUATA DEL TRONTO il 09/11/1943 PCHRLA43S49A437R

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite delle strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna, al puntellamento del suddetto fabbricato come sopra rilevato a seguito del sopralluogo eseguito in data 04/09/2017;

VISTE le note procedurali: prot. UTC/TERAG 16/47429 del 15.09.2016 e prot. UTC/TERAG 16/48130 del 19.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile che prevedono la comunicazione dell'intervento ai proprietari interessati;

ACCERTATO

-che l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra indicato;
-che la messa in sicurezza dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

VISTI

L'art. 108 lett. C) del D. Lgs. N.112/1998;
L'art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 e smi;
gli art.li 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
la legge 241/1990;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016;

ORDINA

La messa in sicurezza dell'edificio, come precedentemente descritto, ubicato in frazione **Spelonga** contraddistinto catastalmente al Foglio **30** particella **1441** sub. **4 e 5** di proprietà delle persone in premessa già indicate;

AUTORIZZA altresì le strutture operative dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna all'esecuzione dell'intervento sopra descritto;

Copia della Presente ordinanza è inviata alla proprietà;

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale (COC);

Ciascuno per le rispettive competenze.

DISPONE

A notificare la presente ordinanza ai seguenti proprietari dell'immobile:

- **PICHINI Grazia** nata a ARQUATA DEL TRONTO il 29/12/1955 PCHGRZ55T69A437T residente in frazione Spelonga n°46 – Arquata del Tronto (AP)

Piazza Umberto I, 20 - 63096 Arquata del Tronto (AP) - Tel 0736.809122 – Fax 0736.809255
comune.arquatadeltronto@emarche.it

- **PICHINI Aurelia** nata a ARQUATA DEL TRONTO il 09/11/1943 PCHRLA43S49A437R residente in frazione Capodacqua, via Nursina n°10 – Arquata del Tronto (AP)

Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo del Comune sito in località Borgo di Arquata del Tronto.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Contro la presente Autorizzazione sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Arquata del Tronto, li 5/4/2018

Il SINDACO
P.I. Alejandro Petrucci

