



Soggetto Attuatore per il ripristino della
Viabilità
Nei territori interessati dagli eventi sismici 2016
Ex OCDPC 408/2016 - art. 4

Codice	Classe
SCAP10201	B

Regione	Provincia	Comune	Località
Marche	Ascoli Piceno	Montegallo	Uscerno-Le Tofe

Strada	Progr. Inizio	Progr. Fine	Ente Gestore	Codice Strada
S. C.			Comune di Montegallo	SC

Coord. Nord	Coord. Est	Note
42°51'38"	13°22'40"	Inizio
42°51'43"	13°22'48"	Fine

Criticità	Tipo Opera	Nome Opera
Ridotte condizioni di sicurezza della circolazione stradale	Corpo stradale	
	Interferenze	

Effetti sulla Mobilità	Funzionalità	Classe
aperta	Strada aperta	B
	Limitazioni di esercizio	
nessuna		

Descrizione del danno	
	Il corpo stradale ha subito uno scivolamento di valle in un tratto della lunghezza di circa m 10,00 limitrofo ad una gabbionata esistente, anch'essa coinvolta per circa m 2,00.

Ipotesi di intervento 1° Fase	Descrizione		
	Opere di risanamento del corpo stradale in frana		
	Importo	Tempi	Categ.
€ 50.000,00	gg. 45	B	

Note
Da quanto appreso dal tecnico comunale, gli ammaloramenti del corpo stradale si sono verificati a seguito delle copiose nevicate dell'inverno 2016-2017

Documentazione fotografica





Soggetto Attuatore per il ripristino della Viabilità

*Nei territori interessati dagli eventi sismici 2016
Ex OCDPC 408/2016 – art. 4*

SCHEDA RICOGNIZIONE
CRITICITA'
MOD.SAS.01.01
CODICE:SCAP10201





Soggetto Attuatore per il ripristino della Viabilità

*Nei territori interessati dagli eventi sismici 2016
Ex OCDPC 408/2016 – art. 4*

