

COMUNE DI FORCE

P.zza V.Emanuele II cap 63086 Provincia di Ascoli Piceno
Tel. 0736.373132 Fax 0736.373120 e.mail: segreteria@comune.force.ap.it

Prot. n. 2052

li 19 APR. 2017

Reg. Ord. n. 63 /2017

OGGETTO : SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016 - Ordinanza di inagibilità (B) edificio residenziale agibile con provvedimenti, sito in Force, Via Delle Piagge n.11 e, di proprietà dei Sig.ri Testa Rodolfo e Travaglini Carlo Luigi e Paolo. – Esito schede AEDES.

IL SINDACO

VISTO l'evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti che ha interessato l'intero territorio comunale ed ancora in atto;

PRESO ATTO degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;

TENUTO conto dei disposti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le seguenti Ordinanze n.388 del 26/08/2016; n. 389 del 26/08/2016; n. 391 del 01/09/2016; n. 392 del 06/09/2016; n. 393 del 13/09/2016; n. 394 del 19/09/2016; n. 396 del 23/09/2016; n. 399 del 10/10/2016; n. 400 del 31/10/2016; n. 405 del 11/11/2016; n. 406 del 12/11/2016; n. 408 del 15/11/2016; n. 414 del 19/11/2016; n. 415 del 15/11/2016; n. 418 del 29/11/2016; n. 422 del 16/12/2016; 436 del 22/01/2017;

TENUTO conto dei disposti del Commissario Straordinario Errani con le seguenti ordinanze: n. 19 del 07/04/2017, n. 13 del 10/01/2016, n. 12 del 10/01/2016; n. 10 del 19 dicembre 2016; n.8 del 14/12/2016; n. 7 del 14 dicembre 2016; n. 4 del 17/11/2016; n.3 del 15/11/2016

VISTO il Decreto Legge del 17/10/2016 n.189 (G.U. n.244 del 18/10/2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016;

VISTO altresì il Decreto Legge del 11/11/2016 n.205 (G.U. n.264 del 11/11/2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

VISTA la Legge di conversione del 15/12/2016 n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016." G.U. n. 294 del 17/12/2016;

VISTE le richieste di sopralluogo inoltrate:

-dal Sig. Testa Rodolfo nato a Force il 05.08.1951 e residente a Martinsicuro (TE) in Via Molise n.7, in data 25.08.2016 ed acquista al Prot.n.4370 del 30.08.2016, per la verifica dei danni arrecati all'edificio sito in Force, Via Delle Piagge n.11, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale n.151;

- dal Sig. Travaglini Luigi nato in Ascoli Piceno il 04/05/1967 ed ivi residente in via Dei Ranuncoli n.8, in data 08/11/2016 ed acquisita al prot. 6139 dell'08/11/2016, per la verifica dei danni arrecati all'edificio sito in via Delle Piagge n.9, identificato al NCEU al foglio 20 particella 151 sub.2;

VISTI i sopralluoghi effettuati dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C):

- in data 11.10.2016 giusta scheda modello GE1 e GP1, squadra n.P781, dalla quale si evince che, per la porzione di immobile di proprietà del Sig.Testa Rodolfo, individuata nella scheda AeDES ID n.20242, scheda n.2 aggregato 3420000 (edificio n.1), Via Delle Piagge n.11, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale n.151 sub.1, risulta una valutazione **(A) agibile**;

- in data 11/10/2016 giusta scheda modello GE1 e GP1, squadra n.P781, dalla quale si evince che, per la porzione di immobile, di proprietà del Sig.Testa Rodolfo e dell'intero immobile di proprietà del Sig.ri Travaglini Carlo Luigi e Paolo, individuata nella scheda AeDES ID n.20250, scheda n.3 aggregato 3420000 (edificio n.2), Via Delle Piagge n.9-11, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale n.151 sub.1-2, risulta una valutazione **(B) "AGIBILE CON PROVVEDIMENTI"** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 **"Inserire catena traversale in corrispondenza del primo solaio parallelamente ai maschi**

lesionati” e relativa modifica apportata al modello GP1 inviato alla DI.COMA.C in data 12/10/2016 assunto al prot. n.5538 del 13/10/2016 “Inserire catena traversale in corrispondenza del primo solaio parallelamente ai maschi lesionati. Inagibilità totale”, e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni “Inagibilità totale, Inserire catena traversale in corrispondenza del primo solaio parallelamente ai maschi lesionati.”.

VISTI i nuovi sopralluoghi effettuati dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C):

- in data 17.12.2016 giusta scheda modello GE1 e GP1, squadra n.1661, dalla quale si evince che, per la porzione di immobile, di proprietà del Sig. Testa Rodolfo, individuata nella scheda AeDES ID n.70062, scheda n.001 aggregato 3420000 (edificio n.1), Via Delle Piagge n.11, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale n.151 sub.1, risulta una valutazione (A) **agibile**;

- in data 17/12/2016 giusta scheda modello GE1 e GP1, squadra n.1661, dalla quale si evince che, per la porzione di immobile, di proprietà del Sig. Testa Rodolfo e per l'intero immobile dei Sig.ri Travaglini Carlo Luigi e Paolo, individuata nella scheda AeDES ID n.70069, scheda n.002 aggregato 3420000 (edificio n.2), Via Delle Piagge n.9-11, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale n.151 sub.1 (porzione) e sub.2, risulta una valutazione (B) **“AGIBILE CON PROVVEDIMENTI”** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 *“- Inserire catene a livello di tutti i piani compreso la copertura – Riparazione copertura per tegole scivolate - Risarcitura di muratura lesionata”*, e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni *“- Inserire catene a livello di tutti i piani compreso la copertura – Riparazione copertura per tegole scivolate - Risarcitura di muratura lesionata”*.

CONSIDERATI l'intensità dello sciami sismico verificatosi, la frequenza temporale dello scosse ed il rischio concreto di nuovi eventi sismici;

ACCERTATO che l'immobile distinto al NCT al foglio 20 particella 151 sub.1 risulta di proprietà del Sig.:

- **TESTA RODOLFO** nato a Force il 05.08.1951 e residente a Martinsicuro (TE) in Via Molise n.7, codice fiscale TSTR51M05D691O;

ACCERTATO che l'immobile distinto al NCT al foglio 20 particella 151 sub.2 risulta di proprietà dei Sig.ri

- **TRAVAGLINI CARLO** nato a ASCOLI PICENO il 17/09/1964 ed ivi residente in via M.Federici n.37, codice fiscale TRVCRL64P17A462S;

- **TRAVAGLINI LUIGI** nato a ASCOLI PICENO il 04/05/1967 ed ivi residente in via Dei Ranuncoli n.8, codice fiscale TRVLGU67E04A462R;

- **TRAVAGLINI PAOLO** nato a ASCOLI PICENO il 03/11/1968 ed ivi residente in via M.Federici n.161, codice fiscale TRVPLA68S03A462S;

DATO ATTO che l'immobile distinto al foglio 20 particella n.151 sub.1 (porzione) e 2 è da considerarsi agibile con provvedimenti;

CONSIDERATO che in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità deve essere interdetto l'accesso e l'uso dell'immobile;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

DICHIARA

per i motivi in premessa esposti e che si intendono richiamati, l'edificio in questione sito in Force, via Delle Piagge n. 9-11, individuato nelle schede AeDES (allegate in copia) ID n.70069-n.20250, scheda n.002-003 aggregato 3420000 (edificio n.2), identificato al NCEU al foglio n.20 mappale n.151 sub.1 (porzione) e sub.2, risulta una valutazione (B) **“AGIBILE CON PROVVEDIMENTI”** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 *“- Inserire catene a livello di tutti i piani compreso la copertura – Riparazione copertura per tegole scivolate - Risarcitura di muratura lesionata”*, e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni *“- Inserire catene a livello di tutti i piani compreso la copertura – Riparazione copertura per tegole scivolate - Risarcitura di muratura lesionata”*.

Di proprietà dei Sig.ri:

- **TESTA RODOLFO** nato a Force il 05.08.1951 e residente a Martinsicuro (TE) in Via Molise n.7, codice fiscale TSTR51M05D691O;

- **TRAVAGLINI CARLO** nato a ASCOLI PICENO il 17/09/1964 ed ivi residente in via M.Federici n.37, codice fiscale TRVCRL64P17A462S;
- **TRAVAGLINI LUIGI** nato a ASCOLI PICENO il 04/05/1967 ed ivi residente in via Dei Ranuncoli n.8, codice fiscale TRVLGU67E04A462R;
- **TRAVAGLINI PAOLO** nato a ASCOLI PICENO il 03/11/1968 ed ivi residente in via M.Federici n.161, codice fiscale TRVPLA68S03A462S;

ORDINA

per i motivi in premessa e che si intendono richiamati ai Sig.ri:

- **TESTA RODOLFO** nato a Force il 05.08.1951 e residente a Martinsicuro (TE) in Via Molise n.7, codice fiscale TSTR LF51M05D691O;
- **TRAVAGLINI CARLO** nato a ASCOLI PICENO il 17/09/1964 ed ivi residente in via M.Federici n.37, codice fiscale TRVCRL64P17A462S;
- **TRAVAGLINI LUIGI** nato a ASCOLI PICENO il 04/05/1967 ed ivi residente in via Dei Ranuncoli n.8, codice fiscale TRVLGU67E04A462R;
- **TRAVAGLINI PAOLO** nato a ASCOLI PICENO il 03/11/1968 ed ivi residente in via M.Federici n.161, codice fiscale TRVPLA68S03A462S;

ciascuno per la propria unità e porzione di unità immobiliare, fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza,

- ✓ di interdire l'accesso e l'uso dell'edificio in questione sito in Force, Via Delle Piagge n.9-11, identificato al NCEU al foglio n.20 mappale n.151 sub.1(porzione) e sub.2;
- ✓ di provvedere agli interventi urgenti di *“Inserire catena traversale in corrispondenza del primo solaio parallelamente ai maschi lesionati. Inagibilità totale”* così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 11.10.2016 squadra n. P781 e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni *“Inagibilità totale, Inserire catena traversale in corrispondenza del primo solaio parallelamente ai maschi lesionati.”*;
- ✓ di provvedere agli interventi urgenti di *“- Inserire catene a livello di tutti i piani compreso la copertura – Riparazione copertura per tegole scivolate - Risarcitura di muratura lesionata”*, così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 17.12.2016 squadra n. 1661 e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni *“- Inserire catene a livello di tutti i piani compreso la copertura – Riparazione copertura per tegole scivolate - Risarcitura di muratura lesionata”*.
- ✓ il divieto di utilizzo anche occasionale dell'immobile ai proprietari e a chi, a qualunque titolo li occupi, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;
- ✓ che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata ai Sig.ri:

- **TESTA RODOLFO** nato a Force il 05.08.1951 e residente a Martinsicuro (TE) in Via Molise n.7, codice fiscale TSTR LF51M05D691O;
- **TRAVAGLINI CARLO** nato a ASCOLI PICENO il 17/09/1964 ed ivi residente in via M.Federici n.37, codice fiscale TRVCRL64P17A462S;
- **TRAVAGLINI LUIGI** nato a ASCOLI PICENO il 04/05/1967 ed ivi residente in via Dei Ranuncoli n.8, codice fiscale TRVLGU67E04A462R;
- **TRAVAGLINI PAOLO** nato a ASCOLI PICENO il 03/11/1968 ed ivi residente in via M.Federici n.161, codice fiscale TRVPLA68S03A462S;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e inviato per i provvedimenti di competenza:

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Regione Marche Settore Protezione Civile e Sicurezza Locale
- Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e Protezione Civile
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
- Carabinieri Force
- SOI Ascoli Piceno
- SOUP Ancona

CON AVVERTIMENTO

Che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale e amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione.



*Il Sindaco
(Augusto Curti)*