

COMUNE DI FORCE

P.zza V.Emanuele II cap 63086 Provincia di Ascoli Piceno
Tel. 0736.373132 Fax 0736.373120 e.mail: segreteria@comune.force.ap.it

Prot. n. 2666

li 15 MAG. 2017

Reg. Ord. n. 98 /2017

OGGETTO : SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016 - Ordinanza inagibilità per rischio esterno (A+F) edificio DESTINATO AD ABITAZIONE-CANONICA DEL PARROCO, sito in Force, Frazione Montemoro, di proprietà della Parrocchia di S.Severino con sede in Rotella – ESITO SCHEDA AEDES.

IL SINDACO

VISTO l'evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti che ha interessato l'intero territorio comunale ed ancora in atto;

PRESO ATTO degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;

TENUTO conto dei disposti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le seguenti Ordinanze n.388 del 26/08/2016; n. 389 del 26/08/2016; n. 391 del 01/09/2016; n. 392 del 06/09/2016; n. 393 del 13/09/2016; n. 394 del 19/09/2016; n. 396 del 23/09/2016; n. 399 del 10/10/2016; n. 400 del 31/10/2016; n. 405 del 11/11/2016; n. 406 del 12/11/2016; n. 408 del 15/11/2016; n. 414 del 19/11/2016; n. 415 del 15/11/2016; n. 418 del 29/11/2016; n. 422 del 16/12/2016; n.431 del 11/01/2017, n. 436 del 22/01/2017, n. 437 del 16/02/2017, 438 del 16/02/2017, 444 del 04/04/2017;

TENUTO conto dei disposti del Commissario Straordinario Errani con le seguenti ordinanze: n.3 del 15/11/2016; n.4 del 17/11/2016; n.7 del 14 dicembre 2016; n.8 del 14/12/2016; n. 10 del 19 dicembre 2016; n. 12 del 09/01/2017; n. 13 del 09/01/2017; n. 19 del 07/04/2017; n. 20 del 07/04/2017, n.21 del 02/05/2017;

VISTO il Decreto Legge del 17/10/2016 n.189 (G.U. n.244 del 18/10/2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016;

VISTO altresì il Decreto Legge del 11/11/2016 n.205 (G.U. n.264 del 11/11/2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

VISTA la Legge di conversione del 15/12/2016 n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016." G.U. n. 294 del 17/12/2016;

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata in data 11/10/2016 ed acquista al Prot.n. 5504 del 12/10/2016, dal Sig. Padre Roberto Basilico nato in Gissi (CH) il 09/09/1959 e residente in Rotella (AP) in Via S. Francesco n.4, in qualità di legale rappresentante della proprietà parrocchia San Severino, per la verifica dei danni arrecati alla canonica- abitazione sita in Force, Fraz. Montemoro, identificata al NCEU al foglio n.31 mappale n.95;

VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici della Direzione di comando e controllo della Protezione civile (DI.COMA.C) in data 19/12/2016 giusta scheda modello GE1 e GP1, squadra n.1661, dalla quale si evince che, per l'edificio sito in Force, Fraz. Montemoro n.49, identificato al NCEU al foglio n.31 mappale B graffato con il mappale n.95, risulta una valutazione (A-F), **A EDIFICIO AGIBILE (F) "INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO"** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 **"Delimitazione ed inibizione area accesso alla canonica e contigua alla torre campanaria. Possibile crollo della torre campanaria; e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni "- Possibile crollo torre campanaria della chiesa contigua; - Delimitazione ed inibizione dell'accesso alla canonica"**;

CONSIDERATI l'intensità dello sciame sismico verificatosi, la frequenza temporale dello scosse ed il rischio concreto di nuovi eventi sismici;

ACCERTATO che l'immobile risulta di proprietà della:

- **PARROCCHIA DI S.SEVERINO** con sede in Rotella codice fiscale 92007530444;

PRESO ATTO del Decreto prot. 49/15 Pos.60 a firma del Vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D'Ercole, acquisito al prot.2488 del 09/05/2017, dalla quale si evince che Padre Basilico Roberto nato in Gissi (CH) il 09/09/1959 è stato nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia San Severino in Castel di Croce, in data 01/09/2015;

DATO ATTO che l'immobile è da considerarsi inagibile per le ragioni sopra esposte;

CONSIDERATO che in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità deve essere interdetto l'accesso e l'uso dell'immobile;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

DICHIARA

per i motivi in premessa esposti e che si intendono richiamati, l'edificio in questione sito in Force, fraz. Montemoro, identificato al NCEU al foglio n.31 mappale B graffato con il mappale n.95, risulta una valutazione (A-F), **A EDIFICIO AGIBILE (F) "INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO"** con indicato i seguenti provvedimenti urgenti giusta scheda modello GP1 *"Delimitazione ed inibizione area accesso alla canonica e contigua alla torre campanaria. Possibile crollo della torre campanaria; e riportati nella scheda Aedes Sez.9 – Altre osservazioni - Possibile crollo torre campanaria della chiesa contigua; - Delimitazione ed inibizione dell'accesso alla canonica"*;

ORDINA

per i motivi in premessa e che si intendono richiamati alla:

- **PARROCCHIA DI S.SEVERINO** con sede in Rotella codice fiscale 92007530444, nella persona di **Padre Basilico Roberto** nato in Gissi (CH) il 09/09/1959 nominato Amministratore parrocchiale in data 01/09/2015, fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza,
- ✓ di interdire l'accesso e l'uso dell'edificio in questione sito in Force, fraz. Montemoro, identificato al NCEU al foglio n.31 mappale B graffato con la particella 95;
- di provvedere agli interventi urgenti: *"Delimitazione ed inibizione area accesso alla canonica e contigua alla torre campanaria. Possibile crollo della torre campanaria;*
- ✓ il divieto di utilizzo anche occasionale dell'immobile ai proprietari e a chi, a qualunque titolo li occupi, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;
- ✓ che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata alla:

- **PARROCCHIA DI S.SEVERINO** con sede in Rotella codice fiscale 92007530444, nella persona di **Padre Basilico Roberto** nato in Gissi (CH) il 09/09/1959 nominato Amministratore parrocchiale in data 01/09/2015;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e inviato per i provvedimenti di competenza:

- Al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche;
(mail dannisisma-2016@beniculturali.it) - (pec: sr-mar.uccr@beniculturali.it);
- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Regione Marche Settore Protezione Civile e Sicurezza Locale;
- Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e Protezione Civile;
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco;

- Carabinieri Force;
- SOI Ascoli Piceno;
- SOUP Ancona;

CON AVVERTIMENTO

Che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale e amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione.



Il Sindaco
(Augusto Curti)